



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                          |         |      |
|--------------------|--------------------------|---------|------|
| Placa:             | RMG3F44                  | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1250237596               |         |      |
| Marca/Modelo:      | JEEP/COMPASS LONGITUDE D |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2020                     | Modelo: | 2021 |
| Cor:               | BRANCA                   |         |      |
| Combustível:       | DIESEL                   |         |      |
| Número do Chassi:  | 988675126MKG44603        |         |      |
| Número do Motor:   | 552616749057685          |         |      |
| Município:         | UBERLÂNDIA               |         |      |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Odômetro:             | 83.263                    |
| Emplacamento:         | MINAS GERAIS              |
| Solicitante Laudo:    | Curinga Fiat - Uberlândia |
| Proprietário Veículo: | WALKYRIA DA SILVA         |
| Conferente:           | PATRICIA RAMOS            |
| Inspetor Técnico:     | RAFAEL MARÇAL             |
| Unidade:              | MATRIZ: UBERLÂNDIA        |

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA GERAL, EXCETO CAPÔ, TETO E TAMPA TRASEIRA. PARABRISA AVARIADO, RECOMENDA-SE A TROCA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Patricia Ramos

Conferente: PATRICIA RAMOS

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? Sim, Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado

Rafael Marçal

Inspetor Técnico: RAFAEL MARÇAL

**IMPORTANTE:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: RMG3F44

Modelo: JEEP/COMPASS LONGITUDE D

Ano: 2020

Modelo: 2021

## Detalhe da Situação Estrutural




### Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

## Detalhe do Teste de Pintura



### Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica





Placa: RMG3F44

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **RMG3F44**



Macro Foto Nº Chassi: **988675126MKK44603**



Foto do Número do Motor: **552616749057685**



Odômetro do Veículo: **83.263**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: JEEP/COMPASS LONGITUDE D



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000







Placa: RMG3F44

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: RMG3F44

## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

### JEEP/COMPASS LONGITUDE D 2020 - 2021



PLACA: RMG3F44  
RENAVAM: 1250237596  
Nº DO CHASSI: 988675126MKK44603  
Nº DO MOTOR: 552616749057685  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
COR DO VEÍCULO: BRANCA  
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA  
ESTE VEÍCULO TEM: 5 ANOS DE USO



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**  
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**  
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**  
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**  
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**  
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**  
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**  
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

### Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 50000 - KM Rodados

Media - 75000 - KM Rodados

Alta - 100000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo







## Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 02/12/2025

Placa: **RMG3F44** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS LONGITUDE D** Ano: **2020** Modelo: **2021** Cor: **BRANCA**  
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1250237596** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**  
Tipo: **UTILITARIO** Potência: **170** Cilindradas: **1956** Nº Chassi: **988675126MKK44603** Motor Fabril: **552616749057685**

## Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 02/12/2025

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

|                                   |                                    |     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Restrição-2: Não há               | Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Restrição-3: Não há               | Ostenta placa novo padrão?         | Não |
| Restrição-4: Não há               | Existe restrição PGFN?             | Não |

## Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 02/12/2025

Placa: **RMG3F44** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS LONGITUDE D** Ano: **2020** Modelo: **2021** Cor: **BRANCA**  
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1250237596** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**  
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **170** Cilindradas: **1956** Nº Chassi: **988675126MKK44603** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*  
Capacidade de Carga: **40** Espécie: **MISTO** Tipo: **UTILITARIO**  
Motor BIN: **552616749057685** Motor Atual: **552616749057685** Situação: **CIRCULAÇÃO**

## Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 02/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

## Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 02/12/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

## Veículo no Estado de Origem Data: 02/12/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

## Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 02/12/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **WALKYRIA DA SILVA**

## Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 02/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO**

Data: 02/12/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



**Veículo com Chassi Original (Normal)**

Data: 02/12/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão**

Data: 02/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



**Não Consta Débito/Imposto para o Veículo**

Data: 02/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

**O IPVA está Pago?**

SIM, o IPVA está quitado

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

SIM, o Licenciamento está Pago



**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto**

Data: 02/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não existe Recall para este Veículo**

Data: 02/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.







## Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



## Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

### Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

| Cod.   | Data     | Descrição das Autuações                          | Valor      |
|--------|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 745-50 | 16/11/25 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT | R\$ 130,16 |

### Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

| Cod. | Data | Descrição das Multas | Valor |
|------|------|----------------------|-------|
|------|------|----------------------|-------|

Valor das Autuações: R\$ 130,16

**Valor Total dos Débitos: R\$ 130,16**

\* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento; sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

