



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	DWR2788	Estado:	MG
Renavam:	942413326		
Marca/Modelo:	I/PEUGEOT 307SD 20S A GR		
Ano de Fabricação:	2007	Modelo:	2008
Cor:	Preta		
Combustível:	Gasolina		
Número do Chassi:	8AD3DRFJ28G010772		
Número do Motor:	10LH5D1571084		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	96.578
Emplacamento:	São Paulo
Solicitante Laudo:	Saga - Jeep
Proprietário Veículo:	DIONETA DE SOUZA P ALMEIDA
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✗ Etiqueta com Núcleo Ilegível.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA GERAL.

VEÍCULO POSSUI RECALL PENDENTE.

Restrição: ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR ILEGÍVEL, SENDO NECESSÁRIO A REGULARIZAÇÃO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa	
Lacre: Não Violado	Placa: Não Refletiva

Situação da Placa: TROCAR A PLACA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema	
Tem Multas/Autuações?	⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
O IPVA está quitado?	⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce
O DPVAT está pago?	✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	⚠ O Licenciamento NÃO está pago
Existe Alienação?	✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA




Placa: DWR2788

Modelo: I/PEUGEOT 307SD 20S A GR

Ano: 2007

Modelo: 2008

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: DWR2788

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO


Foto da Traseira e da Placa: **DWR2788**




Macro Foto Nº Chassi: **8AD3DRFJ28G010772**



Foto do Número do Motor: **10LH5D1571084**



Odômetro do Veículo: **96.578**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/PEUGEOT 307SD 20S A GR



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor




➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo






Placa: DWR2788

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/PEUGEOT 307SD 20S A GR 2007 - 2008



PLACA: DWR2788
RENAVAM: 942413326
Nº DO CHASSI: 8AD3DRFJ28G010772
Nº DO MOTOR: 10LH5D1571084
COMBUSTÍVEL: Gasolina
COR DO VEÍCULO: Preta
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 19 ANOS DE USO

É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **São Paulo**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 190000 - KM Rodados

Media - 285000 - KM Rodados

Alta - 380000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

 Situação OK  Requer Atenção  Restrição ou Impedimento  Não Disponível  Sistema Fora do Ar

 Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

 Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

 Informações da Base Estadual (DETRAN)

 Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

 Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

 Veículo Fora do Estado de Origem

 Proprietário(a) Atual do Veículo

 Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

 Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

 Veículo com Chassi Original (Normal)

 Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

 Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

 Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

 ATENÇÃO! Tem Recall Pendente para o Veículo

 Processos - Base Não Disponível

 Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 05/05/2026

Placa: **DWR2788** Marca/Modelo: **I/PEUGEOT 307SD 20S A GR** Ano: **2007** Modelo: **2008** Cor: **Preta**
Combustível: **Gasolina** Renavan: **942413326** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **Automovel** Potência: **143** Cilindradas: **1997** Nº Chassi: **8AD3DRFJ28G010772** Motor Fabril: **10LH5D1571084**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 05/05/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 05/05/2026

Placa: **DWR2788** Marca/Modelo: **I/PEUGEOT 307SD 20S A GR** Ano: **2007** Modelo: **2008** Cor: **Preta**
Combustível: **Gasolina** Renavan: **942413326** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **143** Cilindradas: **1997** Nº Chassi: **8AD3DRFJ28G010772** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **Passageiro** Tipo: **Automovel**
Motor BIN: **10LH5D1571084** Motor Atual: **10LH5D1571084** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 05/05/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 05/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de São Paulo

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 05/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 05/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **DIONETA DE SOUZA P ALMEIDA**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 05/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 05/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 05/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 05/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 05/05/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 05/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

ATENÇÃO! Tem Recall Pendente para o Veículo Data: 05/05/2026

Resultado: Em nossas bases, CONSTA chamado de RECALL para o Chassi deste veículo

Identificador do Recall - VF32014012-307 HB, SD, SW e CC - Insonorizante Motor



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
------	------	-------------------------	-------

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
745-50	18/12/24	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16
745-50	05/11/25	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16

Valor Total das Multas: R\$ 260,32

Valor Total dos Débitos: R\$ 260,32

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

