

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **TORO VOLCANO AT9 D4**



CONFORME COM APONTAMENTO



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: FIAT

Placa Consulta:	RBV4C20
Data da Vistoria:	11/06/2026
Dados Proprietário:	RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO
Nome Vistoriador:	BRENO GONÇALVES
Dados Solicitante:	37.898.137/0002-04
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	TORO VOLCANO AT9 D4
Chassi Veículo:	98822617CMKD86401
Renavam:	01257332616

Cor Veículo:	PRATA
Ano de Fabricação:	2021
Ano do Modelo:	2021
Motor:	552616749124723
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	100
Combustível:	DIESEL
KM:	48496

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens
verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens
verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens
verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA:  
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY		
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO



Legenda:
 ● Pintura Original
● Pintura Queimada
● Riscado
● Repintura
● Amassado
● Repintura com massa
● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			



Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - Painel traseiro	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	OK
4 - Longarina traseira direita	OK
6 - Coluna Dianteira Direita	OK
8 - Coluna central direita	OK
10 - PAINEL FRONTAL	Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
24 - Assoalho Direito	408 - OK

	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA:  	
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY			BRASIL RBV4C20
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO	LAUDO 

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

98822617CMKD86401

Nº do chassi (Veículo)

98822617CMKD86401



Nº do motor (Base Nacional BIN)

552616749124723

Nº do motor (Veículo)

552616749124723



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA:  	
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY		BRASIL RBV4C20
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL



	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME COM APONTAMENTO

OBSERVAÇÕES

REPINTURA NA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA.

		EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA:  	
		CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY		BRASIL RBV4C20
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO	LAUDO CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

FOTOS




HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GOIÁS	
DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026	DATA DE VENCIMENTO: 11/06/2026
CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY
BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS
ESTADO: GO	PLACA: RBV4C20
NOME DO PROPRIETÁRIO: JOÃO DIVINO DE MENEZES	DATA DE EMISSÃO: 11/06/2026
DATA DE VENCIMENTO: 11/06/2026	VALOR TOTAL A SER PAGOS: R\$ 1.000,00

CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



		EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY		
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3




	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

FOTOS



ADICIONAL 4



ASSINATURA

	EMITIDO POR: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 37.898.137/0002-04	ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY				
Nº LAUDO: 892286	DATA EMISSÃO: 11/06/2026	BAIRO: ESTÂNCIA ITANHANGÁ	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO



CONFORME COM APONTAMENTO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela RIO VEÍCULOS - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 11/06/2026	Nº da Vistoria: 892286	Razão Social: RIO VEÍCULOS FIAT CALDAS NOVAS - GO	Placa: RBV4C20
Marca/modelo: FIAT / TORO VOLCANO AT9 D4	Endereço: AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
RBV4C20
MARCA/MODELO:
FIAT/TORO VOLCANO AT9 D4

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2021/2021
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
GOIÁS



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ✓	 CRED BDV II (BIN) ✓	 CRED AGREGADOS ✓	 CADASTRO VEÍCULO ✓	 CRED PARECER TEC. ✓	 CRED HIST RF ✓	 SISCSV ✓	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓
 LEILÃO PLUS ✓	 CRED IND. SINISTRO ✓	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✓	 SISCSV - SINISTRO ●				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: RBV4C20	COR: PRATA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 170CV

OUTROS ESTADOS

PLACA: RBV4C20	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS
CHASSI: 98822617CMKD86401	UF: GO
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/03/2025	COR: PRATA
MARCA: FIAT/TORO VOLCANO AT9 D4	ANO DE FABRICAÇÃO: 2021
ANO DO MODELO: 2021	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: JOAO DIVINO DE MENEZES

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)	
PLACA: RBV4C20	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 98822617CMKD86401	Nº DO MOTOR: 552616749124723
RENAVAM: 01257332616	COR: PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	ANO DO MODELO: 2021
MUNICÍPIO/UF: CALDAS NOVAS/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 100	ESPÉCIE: ESPECIAL
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1956
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 332	COMBUSTÍVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: FIAT/FIAT/TORO VOLCANO AT9 D4	PBT: 292
POTÊNCIA: 170	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL	
RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	
SEM RISCO	

CRED AGREGADOS	
PLACA: RBV4C20	CHASSI: 98822617CMKD86401
ORIGEM EMPLACAMENTO: GOIÁS	MUNICIPIO/UF: CALDAS NOVAS/GO
FABRICANTE: FIAT	MARCA/MODELO: FIAT/TORO VOLCANO AT9 D4
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	ANO DO MODELO: 2021
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 1956	POTÊNCIA: 170
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 100	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: DIESEL	Nº DO MOTOR (FABRÍL): 552616749124723
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 292	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 332	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: RBV4C20	CHASSI: 98822617CMKD86401
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	ANO DO MODELO: 2021
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA: 134
FABRICANTE: FIAT	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	MODELO: TORO
MARCA/MODELO: FIAT/TORO VOLCANO AT9 D4	COR: PRATA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: RBV4C20	CHASSI: 98822617CMKD86401
ANO FABRICAÇÃO: 2021	ANO MODELO: 2021
CMC: 1	CMT: 3.32
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1956	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 10
COR: PRATA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 213717
MARCA/MODELO: FIAT/TORO VOLCANO AT9 D4	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9289
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: CALDAS NOVAS	QTD. EIXOS: 2
PBT: 2.92	POTÊNCIA: 170
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 016*****87	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 15/03/2021
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: JOAO DIVINO DE MENEZES	POSSUIDOR DOCUMENTO: 016*****87
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: JOAO DIVINO DE MENEZES	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01257332616	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
	SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	
---------------------------------------	--

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 98822617CMKD86401	FABRICANTE: FIAT
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	ANO DO MODELO: 2021
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: FIAT	MODELO: TORO VOLCANO AT9 D4
VERSÃO:	MOTOR: 2.0
PESO BRUTO: 292	

CÓDIGOS FIPE


CÓDIGO: 001453-2

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: FIAT	MODELO: TORO VOLCANO 2.0 16V 4X4 TB DIESEL AUT.
----------------	-------------	---



FIPE

CÓDIGO FIPE: 001453-2



VALOR ATUAL

R\$ 113.734,00 (06/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
11/06/2026	48496	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

