



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	QNQ0C00	Estado:	MG
Renavam:	1139397009		
Marca/Modelo:	FIAT/TORO VOLCANO AT D4		
Ano de Fabricação:	2017	Modelo:	2018
Cor:	PRATA		
Combustível:	DIESEL		
Número do Chassi:	988226175JKB48911		
Número do Motor:	552616748153769		
Município:	IPATINGA		

Odômetro:	93.207
Emplacamento:	MINAS GERAIS
Solicitante Laudo:	Saga - Volkswagen
Proprietário Veículo:	HERMITA DA SILVA
Conferente:	PATRICIA RAMOS
Inspetor Técnico:	STANLEY SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA E TROCA DA FOLHA C DO LADO DIREITO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Patricia Ramos

Conferente: PATRICIA RAMOS

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ⚠ Existe Comunicado de Venda!
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Stanley Silva

Inspetor Técnico: STANLEY SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: QNQ0C00

Modelo: FIAT/TORO VOLCANO AT D4

Ano: 2017

Modelo: 2018

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: QNQ0C00

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QNQ0C00**



Macro Foto Nº Chassi: **988226175JKB48911**



Foto do Número do Motor: **552616748153769**



Odômetro do Veículo: **93.207**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FIAT/TORO VOLCANO AT D4



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG


Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: QNQ0C00

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo






Placa: QNQ0C00

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/TORO VOLCANO AT D4 2017 - 2018



PLACA: QNQC00
RENAVAM: 1139397009
Nº DO CHASSI: 988226175JKB48911
Nº DO MOTOR: 552616748153769
COMBUSTÍVEL: DIESEL
COR DO VEÍCULO: PRATA
MUNICÍPIO: IPATINGA
ESTE VEÍCULO TEM: 8 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 80000 - KM Rodados

Media - 120000 - KM Rodados

Alta - 160000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

EXISTE Comunicado de venda ATIVO no Veículo

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 04/12/2025

Placa: **QNQOC00** Marca/Modelo: **FIAT/TORO VOLCANO AT D4** Ano: **2017** Modelo: **2018** Cor: **PRATA**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1139397009** Estado: **MG** Município: **IPATINGA**
Tipo: **CAMINHONETE** Potência: **170** Cilindradas: **2000** Nº Chassi: **988226175JKB48911** Motor Fabril: **552616748153769**



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Data: 04/12/2025

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA Existe restrição judicial RENAJUD? Não

Restrição-2: Não há Existe comunicação de venda ativa? Sim

Restrição-3: Não há Ostenta placa novo padrão? Não

Restrição-4: Não há Existe restrição PGFN? Não



Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 04/12/2025

Placa: **QNQOC00** Marca/Modelo: **FIAT/TORO VOLCANO AT D4** Ano: **2017** Modelo: **2018** Cor: **PRATA**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1139397009** Estado: **MG** Município: **IPATINGA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **170** Cilindradas: **2000** Nº Chassi: **988226175JKB48911** Consta Chassi **NORMAL** no Sistema
Capacidade de Carga: **100** Espécie: **ESPECIAL** Tipo: **CAMINHONETE**
Motor BIN: **552616748153769** Motor Atual: **552616748153769** Situação: **CIRCULAÇÃO**



Não Consta Restrições na Base Estadual

Data: 04/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 04/12/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS



Veículo no Estado de Origem

Data: 04/12/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS



Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 04/12/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **HERMITA DA SILVA**



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 04/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





EXISTE Comunicado de venda ATIVO no Veículo

Data: 04/12/2025

Atenção! Existe um COMUNICADO DE VENDA ATIVO para



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 04/12/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 04/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 04/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 04/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 04/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
745-50	05/09/25	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16
500-20	23/10/2025	MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATO	R\$ 195,23
500-20	04/11/2025	MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATO	R\$ 390,46

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
------	------	----------------------	-------

Valor das Autuações: R\$ 715,85

Valor Total dos Débitos: R\$ 715,85

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento; sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

