



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SDD0A96	Estado:	GO
Renavam:	1392645910		
Marca/Modelo:	CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ		
Ano de Fabricação:	2024	Modelo:	2025
Cor:	Branca		
Combustível:	Alcool / Gasolina		
Número do Chassi:	9BGJC7520SB112756		
Número do Motor:	MU6003806		
Município:	QUIRINÓPOLIS		

Odômetro:	43.236
Emplacamento:	GOIÁS
Solicitante Laudo:	Saga - Volkswagen
Proprietário Veículo:	CARGILL BIOENERGIA LTDA
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✗ Etiqueta Ausente.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA GERAL. PAINEL FRONTAL RECUPERADO.

VEÍCULO POSSUI COMUNICADO DE VENDA ATIVA: GUILHERME VERZOLA CALABRIA.

Restrição: ETIQUETA DA COLUMNA DA PORTA AUSENTE, SENDO NECESSÁRIO A REGULARIZAÇÃO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ⚠ O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ⚠ Existe Comunicado de Venda!
- Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: SDD0A96

Modelo: CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ

Ano: 2024

Modelo: 2025

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: SDD0A96

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SDD0A96**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGJC7520SB112756**



Foto do Número do Motor: **MU6003806**



Odômetro do Veículo: **43.236**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG


Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000




Placa: SDD0A96

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: SDD0A96

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)




➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ

2024 - 2025



PLACA: SDD0A96
RENAVAM: 1392645910
Nº DO CHASSI: 9BGJC7520SB112756
Nº DO MOTOR: MU6003806
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
COR DO VEÍCULO: Branca
MUNICÍPIO: QUIRINÓPOLIS
ESTE VEÍCULO TEM: 2 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? NÃO, não está pago nenhuma parcela
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? O Licenciamento NÃO está pago
O Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? GOIÁS

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 20000 - KM Rodados

Media - 30000 - KM Rodados

Alta - 40000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

● Situação OK ● Requer Atenção ● Restrição ou Impedimento ○ Não Disponível ● Sistema Fora do Ar

● Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

● Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

● Informações da Base Estadual (DETRAN)

● Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

● Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

● Veículo no Estado de Origem

● Proprietário(a) Atual do Veículo

● Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

● EXISTE Comunicado de venda ATIVO no Veículo

● Veículo com Chassi Original (Normal)

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

● Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

● Não existe Recall para este Veículo

● Processos - Base Não Disponível

● Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)						Data: 30/01/2026
Placa: SDD0A96		Marca/Modelo: CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ		Ano: 2024	Modelo: 2025	Cor: Branca
Combustível: Alcool / Gasolina		Renavan: 1392645910		Estado: GO		Município: QUIRINÓPOLIS
Tipo: Automovel		Potência: 111	Cilindradas: 1800	Nº Chassi: 9BGJC7520SB112756		Motor Fabril: MU6003806

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 30/01/2026
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Sim				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)						Data: 30/01/2026
Placa: SDD0A96		Marca/Modelo: CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ		Ano: 2024	Modelo: 2025	Cor: Branca
Combustível: Alcool / Gasolina		Renavan: 1392645910		Estado: GO	Município: QUIRINÓPOLIS	
Nº DE EIXOS: 0	Potencia: 111	Cilindradas: 1800	Nº Chassi: 9BGJC7520SB112756	Consta Chassi NORMAL no Sistema		
Capacidade de Carga: 0		Espécie: Passageiro		Tipo: Automovel		
Motor BIN: MU6003806		Motor Atual: MU6003806		Situação: CIRCULAÇÃO		

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 30/01/2026
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 30/01/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de GOIÁS					

Veículo no Estado de Origem						Data: 30/01/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: GOIÁS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 30/01/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): CARGILL BIOENERGIA LTDA					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 30/01/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					



● EXISTE Comunicado de venda ATIVO no Veículo

Data: 30/01/2026

Atenção! Existe um COMUNICADO DE VENDA ATIVO para

● Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 30/01/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 30/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

● Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Data: 30/01/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 30/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não existe Recall para este Veículo

Data: 30/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

