

Modelo do veículo: CHEVROLET/CRUZE LT NB

Nº da vistoria: 886371

VISTORIA CAUTELAR - AGRAMAX PATROCÍNIO



Placa:



Vistoria



Consulta



VISTORIA CAUTELAR - AGRAMAX PA1



0



CHEVROLET

Placa: **OMT7350**

Cor: **BRANCA**

Ano de fabricação: **2013** Data da vistoria: **29/05/2026**

UF: **MG**

Capacidade:

Ano do modelo: **2013**

Fabricante: **GM**

Modelo: **CHEVROLET/CRUZE LT NB**

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

Km: **177595**

Renavam: **00544556020**

Câmbio:

Motor: **LFH130075271**

Chassi: **9BGPB69M0DB307181**

Vistoriador: **MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS**

Unidade: **Patrocínio**

Dados do solicitante: **AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. - 00.982.872/0011-74**

Dados do proprietário: **REINALDO JOSE TEIXEIRA - 088.254.956-17**

Conclusão gráfica



Consultas (12 itens verificados)



Pintura (11 itens verificados)



Estrutura (26 itens verificados)

Base Estadual Outros Estados

Base Nacional

Agramax - Consulta Simples

Parecer Técnico

Renainf

Histórico De Roubo E Furto

Siscsv

Cred Gravame 2

Leilão Base Comercial

Leilão Plus

Indício De Sinistro

Capô

Porta Traseira Direita

Teto

Para-Lama Dianteiro Esquerdo

Porta Dianteira Direita

Tampa Tras.

Porta Dianteira Esquerda

Porta Traseira Esquerda

Para-Lama Dianteiro Direito

Lateral Esquerda

Lateral Direita

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita

Coluna Dianteira Esquerda

Coluna Central Direita

Painel Frontal

Painel Traseiro

Caixa De Ar Direita



Frente



Traseira




Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



CAIXA DE AR ESQUERDA
- AMASSADO



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	Integro
5 - Longarina traseira esquerda	Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	Integro
9 - Paineis frontal superior	Integro
11 - Caixa de Ar Direito	Recuperado
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	Integro
17 - Coluna Traseira Direita	Integro
19 - Caixa de estepe	Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	Integro
25 - Assoalho Direito	Integro


Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	Integro
4 - Longarina traseira direita	Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	Integro
8 - Coluna central direita	Recuperado
10 - Paineis traseiro	Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	Avariado
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	Integro
20 - Paineis corta-fogo	Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	Integro
26 - Assoalho Esquerdo	Integro

MATHEUS FILIPE DE CARVALHO
SANTOS:15142325613

Assinado de forma digital por MATHEUS
FILIPE DE CARVALHO SANTOS:15142325613
Dados: 2026.05.29 17:17:23 -03'00'



Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Tampa Do Porta Malas		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Paralamas Dianteiro Direito		●	10 - Lateral Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Direita		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

CENTRO DE VISTORIA VEICULAR
PATROCINIO
LTDA:47304914000100

Assinado de forma digital por CENTRO DE
VISTORIA VEICULAR PATROCINIO
LTDA:47304914000100
Dados: 2026.05.29 17:17:42 -03'00'

Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00



Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
9BGPB69M0DB307181

Nº do chassi (Veículo)
9BGPB69M0DB307181

- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)
LFH130075271

Nº do motor (Veículo)
LFH130075271

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

Danificada.
illegível/Sem impressão.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Regravado, porém coincide com o n° do chassi

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

Estrutura com pequena Avaria/Recuperação conforme campo de observação

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV

Em conformidade



Fotos

CRV/CRLV document showing vehicle registration details for a white Chevrolet Cruze LT 1.8. The document includes fields for vehicle identification, owner information, and registration status.

CRV/CRLV



Hodômetro




FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00

Fotos



PAINEL TRASEIRO



ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



Fotos



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



Fotos

Detalhamento	
Código de Segurança do CLA	97494643555
Número do CRV	254247862588
UF	MG
Renavam	00544556020
BNTRC	
Exercício	2025
Nome	REINALDO JOSE TEIXEIRA
CNPJ	08825495617
Placa	OMT7350
Chassi	9BGPB69M0DB307181
Espécie	PASSAGEIRO
Tipo	AUTOMÓVEL

LEITURA VIO CRLV 1

Detalhamento	
Potência	144
Cilindradas	1800
Categoria	PARTICULAR
Cor	BRANCA
Motor	LFH130075271
Capacidade Máxima de Carga	0.0
Peso Bruto Total	0.19
Capacidade Máxima de Tração	0.03
Elcos	
Local	PATROCÍNIO
Data de Emissão	07/01/2025
Observações	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LEITURA VIO CRLV 2



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA




TETO



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



FAROL L.D SUBSTITUIDO



Fotos



FAROL L.E SUBSTITUIDO



CAIXA DE AR COM AVARIA/AMASSADO L.E



CAIXA DE AR COM AVARIA/AMASSADO L.E



MEDIÇÃO DE PINTURA ARCO L.D REPINTURA



MEDIÇÃO DE PINTURA PARALAMA L.D
REPARO/REPINTURA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA L.D DIANTEIRA
REPINTURA



Fotos



MEDIÇÃO DE PINTURA LATERAL L.E
REPARO/REPINTURA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA L.D TRASEIRA
REPARO/REPINTURA



RECUPERADO



RECUPERADO



COLUNA B L.D COM
AVARIA/AMASSADO/RECUPERADO



RECUPERADO



Fotos



VERIFICADO PONTOS DE SOLDAS ORIGINAIS DE FABRICA NAS COLUNAS A, B e C L.D



MEDIÇÃO DE PINTURA PARLAMA L.E REPARO/REPINTURA



MEDIÇÃO DE PINTURA ARCO L.E REPINTURA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA L.E DIANTEIRA REPARO/REPINTURA




MEDIÇÃO DE PINTURA LATERAL L.E REPARO/REPINTURA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA L.E TRASEIRA REPARO/REPINTURA



Fotos



VERIFICADO PONTOS DE SOLDAS ORIGINAIS DE FABRICA NAS COLUNAS A, B e C L.E



MEDIÇÃO DE PINTURA TAMPA TRASEIRA



MEDIÇÃO DE PINTURA CAPO REPARO/REPINTURA



MEDIÇÃO DE PINTURA TETO

MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS

MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS

Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR - AGRAMAX PATROCÍNIO

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço VISTORIA CAUTELAR - AGRAMAX PATROCÍNIO, emitido pela AGRAMAX PATROCINIO.


Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 29/05/2026 | N° da vistoria: 886371

Marca/modelo: GM/CHEVROLET/CRUZE LT NB | Placa: OMT7350

Nome Fantasia: AGRAMAX PATROCINIO

Endereço: Rua Professor João de Melo, 762 - São Benedito, Patrocínio, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.



RESULTADO ENCONTRADO PARA:
OMT7350
MARCA/MODELO:
CHEVROLET/CRUZE LT NB

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2013/2013
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
GOIÁS



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

2 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: OMT7350	COR: BRANCA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 144CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

RESULTADO: SOLICITACAO CANCELADA



BASE NACIONAL

PLACA: OMT7350	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BGPB69M0DB307181	Nº DO MOTOR: LFH130075271
RENAVAM: 00544556020	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013	ANO DO MODELO: 2013
MUNICÍPIO/UF: PATROCINIO/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: R3032A0600
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1800
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SEDAN MEDIO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL

CMT: 300		COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	
MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/CRUZE LT NB		PBT: 190	
POTÊNCIA: 144		SITUAÇÃO: CIRCULACAO	
OCORRÊNCIA: NAO			
RESTRIÇÕES BASE NACIONAL			
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA		RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA		RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA			
 ATENÇÃO NA COMPRA			
AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES			
PLACA: OMT7350		CHASSI: 9BGPB69M0DB307181	
ORIGEM EMPLACAMENTO: GOIÁS		MUNICIPIO/UF: PATROCINIO/MG	
FABRICANTE: GM		MARCA/MODELO: CHEVROLET/CRUZE LT NB	
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013		ANO DO MODELO: 2013	
TIPO: AUTOMOVEL		ESPÉCIE: PASSAGEIRO	
CILINDRADAS: 1800		POTÊNCIA: 144	
Nº DE EIXOS: 0		EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA:		SEGMENTO: AUTO	
SUB SEGMENTO: AU - SEDAN MEDIO		PASSAGEIROS: 5	
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO		COR: BRANCA	
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA		Nº DO MOTOR (FABRÍL): LFH130075271	
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -		CAIXA DE CAMBIO: R3032A0600	
MONTAGEM: 1		CARROCERIA/TIPO: 999	
PESO BRUTO: 190		TERCEIRO EIXO:	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 300		RENAVAM: 00544556020	
PARECER TÉCNICO			
		RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.  SEM RISCO	
RENAINF			
RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2013 ATÉ 29/05/2026		 SEM RISCO	
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO			

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: OMT7350	CHASSI: 9BGPB69M0DB307181
ANO FABRICAÇÃO: 2013	ANO MODELO: 2013
CMC: 0	CMT: 0.03
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1800	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO: 04
COR: BRANCA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 104616
MARCA/MODELO: CHEVROLET/CRUZE LT NB	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4961
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: PATROCINIO	QTD. EIXOS: 0
PBT: 0.19	POTÊNCIA: 144
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 088*****17	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 07/01/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:

PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FÍSICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: REINALDO JOSE TEIXEIRA	POSSUIDOR DOCUMENTO: 088*****17
POSSUIDOR ORIGEM: 1	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: REINALDO JOSE TEIXEIRA	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 00544556020	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	
 ATENÇÃO NA COMPRA	

CRED GRAVAME 2	
RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO	 SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL	
RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	 SEM RISCO

LEILÃO PLUS	
RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	 SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO	
RESULTADO: NADA CONSTA	 SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE	
CHASSI: 9BGPB69M0DB307181	FABRICANTE: GM
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013	ANO DO MODELO: 2013
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	QUANTIDADE DE EIXOS: 0
TIPO DA CARROCERIA: SEDAN	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA: SAO CAETANO DO SUL / SP
MARCA: CHEVROLET	MODELO: CRUZE LT NR

MARCA: CHEVROLET

MODELO: CRUZE LT 1.8

VERSÃO:

MOTOR: 1.8

PESO BRUTO: 190

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 004379-6

COMBUSTÍVEL: F

MARCA: GM - CHEVROLET

MODELO: CRUZE LT 1.8 16V FLEXPOWER 4P MEC.

CÓDIGO: 004379-6

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: GM - CHEVROLET

MODELO: CRUZE LT 1.8 16V FLEXPOWER 4P MEC.

CÓDIGO: 004380-0

COMBUSTÍVEL: F

MARCA: GM - CHEVROLET

MODELO: CRUZE LT 1.8 16V FLEXPOWER 4P AUT.

CÓDIGO: 004380-0

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: GM - CHEVROLET


MODELO: CRUZE LT 1.8 16V FLEXPOWER 4P AUT.



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 004379-6



VALOR ATUAL

R\$ 54.377,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.02%

CÓDIGO FIPE: 004379-6



