



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SHX9G97	Estado:	MG
Renavam:	1348281453		
Marca/Modelo:	FIAT/TORO FREED TURB AT6		
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2023
Cor:	BRANCA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9882261VMPKF07397		
Número do Motor:	463485690068558		
Município:	ARAXÁ		

Odômetro:	165.642
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	SAN MARCO JEEP PATOS DE MINAS
Proprietário Veículo:	ARAXA AGROPEC LTDA

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	GUSTAVO FREITAS
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|--|---|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✗ VEÍCULO REPROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: QR CODE DA PLACA DIANTEIRA DANIFICADO IMPOSSIBILITANDO LEITURA.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Danificado Placa: Mercosul

Situação da Placa: TROCAR A PLACA

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✗ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✗ Sim, Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Deivid Silva

Inspetor Técnico: GUSTAVO FREITAS

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: SHX9G97

Modelo: FIAT/TORO FREED TURB AT6

Ano: 2023

Modelo: 2023


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: SHX9G97

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SHX9G97**



Macro Foto Nº Chassi: **9882261VMPKF07397**



Foto do Número do Motor: **463485690068558**



Odômetro do Veículo: **165.642**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FIAT/TORO FREED TURB AT6



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG


Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: SHX9G97

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo






Placa: SHX9G97

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/TORO FREED TURB AT6 2023 - 2023



PLACA: SHX9G97
RENAVAM: 1348281453
Nº DO CHASSI: 9882261VMPKF07397
Nº DO MOTOR: 463485690068558
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ESTE VEÍCULO TEM: 2 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 20000 - KM Rodados

Media - 30000 - KM Rodados

Alta - 40000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 26/12/2025

Placa: **SHX9G97** Marca/Modelo: **FIAT/TORO FREED TURB AT6** Ano: **2023** Modelo: **2023** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1348281453** Estado: **MG** Município: **ARAXÁ**
Tipo: **CAMINHONETE** Potência: **185** Cilindradas: **1332** Nº Chassi: **9882261VMPKF07397** Motor Fabril: **463485690068558**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 26/12/2025

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 26/12/2025

Placa: **SHX9G97** Marca/Modelo: **FIAT/TORO FREED TURB AT6** Ano: **2023** Modelo: **2023** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1348281453** Estado: **MG** Município: **ARAXÁ**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **185** Cilindradas: **1332** Nº Chassi: **9882261VMPKF07397** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **75** Espécie: **ESPECIAL** Tipo: **CAMINHONETE**
Motor BIN: **463485690068558** Motor Atual: **463485690068558** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 26/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 26/12/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 26/12/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 26/12/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **ARAXA AGROPEC LTDA**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 26/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 26/12/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 26/12/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 26/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 26/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 26/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 26/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: ATENÇÃO!!! Existem MAIS DE 8 (OITO) MULTAS E OU AUTUAÇÕES PARA ESSE VEÍCULO nas bases consultadas.

Existem mais de 8 (Oito) Autuações, e ou Multas aplicadas para este veículo. Essa quantia de infrações excedem os campos de exibição do nosso sistema, Fica RECOMENDADO ao SERVIÇO DE DESPACHANTE relacionar essas infrações posteriormente ao Cliente.

Os Valores dessas INFRAÇÕES deverá ser apurado também junto com o SERVIÇO DE DESPACHANTE.

