

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: VW/T CROSS HL TSI



CONFORME COM APONTAMENTO



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta:	TFW7F31
Data da Vistoria:	25/11/2025
Dados Proprietário:	UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO
Nome Vistoriador:	CARLOS EDUARDO MARQUES BORBA
Dados Solicitante:	19.409.700/0005-96
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	VW/T CROSS HL TSI
Chassi Veículo:	9BWB6J6BF3S4009304
Renavam:	01424914172

Fabricante Veículo: VW

Cor Veículo:	BRANCA
Ano de Fabricação:	2024
Ano do Modelo:	2025
Motor:	CWL220246
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	NI
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
KM:	12825

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 		
		CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO			

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado



Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: BRASIL TFW7F31	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9BWBJ6BF3S4009304

Nº do chassi (Veículo)

9BWBJ6BF3S4009304



Nº do motor (Base Nacional BIN)

CWL220246

Nº do motor (Veículo)

CWL220246



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO	CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO		

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
AUSENTE

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito
NÃO APLICÁVEL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo
NÃO APLICÁVEL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL

		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME COM APONTAMENTO

OBSERVAÇÕES

LAUDO CONFORME COM APONTAMENTO - ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR AUSENTE.

		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO

FOTOS



HODÔMETRO




PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02			
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02			
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

FOTOS




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



ASSINATURA



1

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 781303	DATA EMISSÃO: 25/11/2025	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO



CONFORME COM APONTAMENTO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 25/11/2025	Nº da Vistoria: 781303	Razão Social: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO	Placa: TFW7F31
Marca/modelo: VW / VW/T CROSS HL TSI	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
TFW7F31
MARCA/MODELO:
VW/T CROSS HL TSI

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2024/2025
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS -	 CRED BDV II (BIN) ✓	 CRED AGREGADOS ✓	 CADASTRO VEÍCULO ✓	 CRED PARECER TEC. ✓	 CRED HIST RF -	 SISCSV ✓	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓
 LEILÃO PLUS ✓	 CRED IND. SINISTRO ✓	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✓	 SISCSV - SINISTRO -				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: TFW7F31	COR: BRANCA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 150CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

RESULTADO: SERVICIO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL



CRED BDV II (BIN)

PLACA: TFW7F31	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BWBj6BF3S4009304	Nº DO MOTOR: CWL220246
RENAVAM: 01424914172	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
MUNICÍPIO/UF: OUVIDOR/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: N/I	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1395
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL

CMT: 214

MARCA/MODELO: VW/VW/T CROSS HL TSI

POTÊNCIA: 150

OCORRÊNCIA: NAO

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

PBT: 174

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

RESTRICÇÕES BASE NACIONAL

RESTRICÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRICÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRICÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRICÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRICÇÃO 5: NADA CONSTA

SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA: TFW7F31

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

FABRICANTE: VW

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

TIPO: AUTOMOVEL

CILINDRADAS: 1395

Nº DE EIXOS: 2

CAPACIDADE DE CARGA: N/I

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

MONTAGEM: 1

PESO BRUTO: 174

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 214

CHASSI: 9BWB6BF3S4009304

MUNICIPIO/UF: OUVIDOR/GO

MARCA/MODELO: VW/T CROSS HL TSI

ANO DO MODELO: 2025

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

POTÊNCIA: 150

EIXO TRASEIRO DIF:

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

PASSAGEIROS: 5

COR: BRANCA

Nº DO MOTOR (FABRÍL): CWL220246

CAIXA DE CAMBIO:

CARROCERIA/TIPO: 999

TERCEIRO EIXO:

RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: TFW7F31

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

FABRICANTE: VW

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

MARCA/MODELO: VW/T CROSS HL TSI

TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

RODOVIARIO:

CHASSI: 9BWB6BF3S4009304

ANO DO MODELO: 2025

TIPO: AUTOMOVEL

CARROCERIA: 999

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

MODELO: NÃO IDENTIFICADO/CADASTRADO

COR: BRANCA

URBANO:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	CHASSI:
ANO FABRICAÇÃO:	ANO MODELO:
CMC:	CMT:
TIPO CARROCERIA CÓDIGO:	TIPO CARROCERIA:
CATEGORIA CÓDIGO:	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS:	COMBUSTÍVEL CÓDIGO:
COMBUSTÍVEL:	COR CÓDIGO:
COR:	ESPÉCIE:
INDICADOR ALARME:	INDICADOR ROUBO/FURTO:
LOTAÇÃO:	MARCA/MODELO CÓDIGO:
MARCA/MODELO:	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO:	QTD. EIXOS:
PBT:	POTÊNCIA:
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO:	SITUAÇÃO:
TIPO VEÍCULO CÓDIGO:	TIPO VEÍCULO:
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:
INDICADOR LEILÃO:	INDICADOR MULTA RENAINF:
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO:	INDICADOR RECALL 1:
INDICADOR RECALL 2:	INDICADOR RECALL 3:
INDICADOR RECALL MONTADORA:	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2:	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4:	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA:	INDICADOR OSTENTA PIV:
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV:

DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:
TIPO PROPRIETÁRIO:	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME:	POSSUIDOR DOCUMENTO:
POSSUIDOR ORIGEM:	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO:	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM:	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR:	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL:	



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
	SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	
	SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA	
	SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9BWBJ6BF3S4009304	FABRICANTE: VW
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA: SAO JOSE DOS PINHAIS / PR

MODELO: T CROSS HL TSI

MOTOR: 1.4

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 005508-5

MODELO: T-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX
16V 5P AUT

CÓDIGO: 005508-5


MODELO: T-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX
16V 5P AUT

CÓDIGO: 005508-5

MODELO: T-CROSS HIGHLINE 1.4 TSI FLEX
16V 5P AUT

**FIPE**

CÓDIGO FIPE: 005508-5


**VALOR ATUAL**


R\$ 156.950,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO



CÓDIGO FIPE: 005508-5






VALOR ATUAL

R\$ 156.950,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.35%

CÓDIGO FIPE: 005508-5



VALOR ATUAL

R\$ 156.950,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.35%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
25/11/2025	12825	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

