



DADOS GERAIS:

DATA:	20/12/2025 09:56:12	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR ARAGUARI	Nº DA VISTORIA:	3815776
UNIDADE:	VISAO TOTAL ARAGUARI	VISTORIADOR:	DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	I/FIAT TITANO RANCH
ANO FAB./MODELO:	2024/2025	COR:	PRETA
PLACA:	TCA1F48	CIDADE:	ARAGUARI
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9VCFF4HYVSA809318	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	10VRAC4005496
Nº DO CHASSI NA BIN:	9VCFF4HYVSA809318	Nº DO MOTOR NA BIN:	10VRAC4005496
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9VCFF4HYVSA809318	Nº DO MOTOR NO CRLV:	10VRAC4005496
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	23176

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:

901 - Funcionamento do Veículo

901.1-Funcionando

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PORTA DIANTEIRA ESQUERDO: AVARIADO/AMASSADO

TAMPA TRASEIRA: AVARIADO/AMASSADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL ARAGUARI, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL ARAGUARI apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL ARAGUARI, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3815776

CRLV



DIANTEIRA



TRASEIRA



CANTO FRENTE ESQUERDO



CANTO FRENTE DIREITO



CANTO TRASEIRO ESQUERDO




CANTO TRASEIRO DIREITO



CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3815776

ETIQUETA_VIS_COLUNA



LACRE




QR CODE PLACA




NUMERAÇÃO DO VIN (VIDRO-TRASEIRO)



NUMERAÇÃO DO VIN (VIDRO-FRENTE)



VIDRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR



CHASSI



DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



APROVADO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3815776

LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



PANORAMICA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA




COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3815776

HODÔMETRO



PAINEL INTERIOR




CARROCARIA



AVARIA



AVARIA



DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO (MG.176.218-6)

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

Auxiliar Conferente


DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO (MG.176.218-6)



APROVADO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

Vistoriador
DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO (MG.176.218-6)

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

Auxiliar Conferente
DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO (MG.176.218-6)