



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	RGB6I31	Estado:	MG
Renavam:	1246213432		
Marca/Modelo:	HONDA/HR-V EX CVT		
Ano de Fabricação:	2020	Modelo:	2020
Cor:	BRANCA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	93HRV2850LK156320		
Número do Motor:	R18ZC-0154113		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	101.535
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Urca Chery - Uberlândia
Proprietário Veículo:	FABIANA RIBEIRO F DE SOUZA

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	RAFAEL MARÇAL
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI PAINEL FRONTAL AVARIADO. REPINTURA COM MASSA NA PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA LADO DIRETO E TAMPA DO PORTA MALAS.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Rafael Marçal

Inspetor Técnico: RAFAEL MARÇAL

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: RGB6I31

Modelo: HONDA/HR-V EX CVT

Ano: 2020

Modelo: 2020


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original ● Avariado / Pequenos Danos ● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original ● Retoque de Pintura ● Repintura da Peça ● Repintura com Massa acrílica



Placa: RGB6I31

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **RGB6I31**



Macro Foto Nº Chassi: **93HRV2850LK156320**



Foto do Número do Motor: **R18ZC-0154113**



Odômetro do Veículo: **101.535**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: HONDA/HR-V EX CVT



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: RGB6I31

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000




Placa: RGB6I31

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

HONDA/HR-V EX CVT 2020 - 2020	
	PLACA: RGB6I31
	RENAVAM: 1246213432
	Nº DO CHASSI: 93HRV2850LK156320
	Nº DO MOTOR: R18ZC-0154113
	COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
	COR DO VEÍCULO: BRANCA
	MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 6 ANOS DE USO	



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 60000 - KM Rodados

Media - 90000 - KM Rodados

Alta - 120000 KM Rodados



LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 23/04/2026

Placa: **RGB6I31** Marca/Modelo: **HONDA/HR-V EX CVT** Ano: **2020** Modelo: **2020** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1246213432** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **140** Cilindradas: **1799** Nº Chassi: **93HRV2850LK156320** Motor Fabril: **R18ZC0154113**



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Data: 23/04/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não



Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 23/04/2026

Placa: **RGB6I31** Marca/Modelo: **HONDA/HR-V EX CVT** Ano: **2020** Modelo: **2020** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1246213432** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **140** Cilindradas: **1799** Nº Chassi: **93HRV2850LK156320** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **R18ZC0154113** Motor Atual: **R18ZC-0154113** Situação: **CIRCULAÇÃO**



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Data: 23/04/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 23/04/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS



Veículo no Estado de Origem

Data: 23/04/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS



Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 23/04/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **FABIANA RIBEIRO F DE SOUZA**



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 23/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 23/04/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 23/04/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 23/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 23/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 23/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 23/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
605-03	07/04/26	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO FISCALIZACA	R\$ 293,47

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
746-30	28/11/25	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 195,23
554-11	11/10/23	ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO I	R\$ 195,23
554-11	04/01/24	ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO I	R\$ 195,23
746-30	01/06/24	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 195,23
605-03	13/12/24	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO FISCALIZACA	R\$ 293,47

Valor das Autuações: R\$ 293,47

Valor Total das Multas: R\$ 1.074,39

Valor Total dos Débitos: R\$ 1.367,86

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento; sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

