

Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 2/39

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 11/12

C



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (1)	Recuperado (0)	Repintura (9)	Reparado (2)	Avariado (0)
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PORTA DO PASSAGEIRO DIANTEIRO TROCADA



Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 3FAHP0JA8CR220857	Marca/Modelo: FORD FORD FUSION	Motor: CR220857	Cor: PRETA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2011	Ano Modelo: 2012	Renavam: 00469119713	Combustivel: GASOLINA
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ***	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: UBERABA
Comunicação de Vendas: ***	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: RONALDO GAROFALO GOMES	Potência Motor: ***
Estado da Placa: MG						

Itens consultados e restrições - Realizado em 29/05/2026 - 18:44

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: IPVA, Consta débito
Estrutura: Painel Traseiro: avariado
Divergência n° Motor: Nada Consta
Parecer Técnico: PORTA DO PASSAGEIRO DIANTEIRO TROCADA

Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


50%

Class


C



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Reparado
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Repintura
8 Paralamas Esquerdo	Repintura
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Repintura
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Repintura

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Repintura
15 Paralamas Traseiro / D	Reparado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Repintura
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Repintura
20 Paralamas Direito	Repintura

Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô




Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Paralama Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito




Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Avariado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Razão Social	CEZAR AUGUSTO GUCCIONI PADUA
UF	SP
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	FAL8B54
Chassi final	20857
UF Jurisdição	MG
Município	UBERABA
Marca/Modelo	I/FORD FUSION
Ano Fabricação	2011
Ano Modelo	2012
Cor	PRETA

VIO 1

Consultar Placa Veicular	
Dados Informados	
Numero de Série do QR Code	2502B100435298
Placa	FAL8B54
Dados da Estampagem	
Placa	FAL8B54
Numero de Série do QR Code	2502B100435298
UF de Estampagem	SP
Município de Estampagem	TABOAO DA SERRA
Tipo de Placa	TRAVESSA
Situação da Placa	ATIVA
Data/Hora de Estampagem	30/03/2025 09:01:56
Responsável pela Leitura	ESTAMPADOR
Fabricante	
CNPJ	39.451.318/0001-24
Razão Social	QNC PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Estampador	
CNPJ	40.486.440/0001-15
Razão Social	CEZAR AUGUSTO GUCCIONI PADUA
UF	SP

Vistoria - 245891

29/05/2026

18:46

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁFEGO - SENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 00469119713
PLACA: FAL8B54
ANO FABRICAÇÃO: 2011
ANO MODELO: 2012
NUMERO DO CIV: 254548804560

VEICULO: 173CV/2488
MOTOR: CR220857
CARACTER: NÃO APLICAVEL
NOME: RONALDO GAROFALO GOMES
CPF: 045.595.496-80
LOCAL: UBERABA MG
DATA: 27/11/2025

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT: 1
DATA DE QUOTACAO: 27/11/2025
PREMIUM: 1.94
COTA UNICA: 2
PAGAMENTO: 05P

VEICULO: 173CV/2488
MOTOR: CR220857
CARACTER: NÃO APLICAVEL
NOME: RONALDO GAROFALO GOMES
CPF: 045.595.496-80
LOCAL: UBERABA MG
DATA: 27/11/2025

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT: 1
DATA DE QUOTACAO: 27/11/2025
PREMIUM: 1.94
COTA UNICA: 2
PAGAMENTO: 05P

VEICULO: 173CV/2488
MOTOR: CR220857
CARACTER: NÃO APLICAVEL
NOME: RONALDO GAROFALO GOMES
CPF: 045.595.496-80
LOCAL: UBERABA MG
DATA: 27/11/2025

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT: 1
DATA DE QUOTACAO: 27/11/2025
PREMIUM: 1.94
COTA UNICA: 2
PAGAMENTO: 05P

Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



CRLV Digital
SENATRAN

Código de Segurança do CLA: 12585613086
Número do CIV: 254548804560
UF: MG
Renavam: 00469119713
RNTC: 2025
Nome: RONALDO GAROFALO GOMES
CPF/CNPJ: 04559549680
Placa: FAL8B54
Chassi: 3FAHP0JA8CR220857

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 245891

 29/05/2026

 18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Vistoria - 245891

 29/05/2026 18:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 173.344

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2011

PLACA: FAL8B54

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PORTA DO PASSAGEIRO DIANTEIRO TROCADA

Vistoriador: Arthur Francisco de Paula

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERABA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

