



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	PYL6G86	Estado:	MG
Renavam:	1099452802		
Marca/Modelo:	I/LR DISC SPT SD4 SE		
Ano de Fabricação:	2016	Modelo:	2016
Cor:	Branca		
Combustível:	Diesel		
Número do Chassi:	SALCA2BE7GH618399		
Número do Motor:	DZ884088348224DT		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	118.063
Emplacamento:	Minas Gerais
Solicitante Laudo:	Saga - LeapMotor
Proprietário Veículo:	LARAH RODRIGUES ALVES LOBO
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✗ Vidro Trocado com Gravação Ausente.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA.

VEÍCULO POSSUI RECALL PENDENTE.

Restrição: VIDRO DA PORTA TRASEIRA DO LADO DIREITO SEM GRAVAÇÃO, SENDO NECESSÁRIO A GRAVAÇÃO DO MESMO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Exite(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela **ÁGUA PERÍCIAS**. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da **BIN** (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por **EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS**, sendo **ELAS** totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A **DG VISTORIAS VEICULARES LTDA**, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições **FUTURAS** realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste **DOCUMENTO**.
DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: PYL6G86

Modelo: I/LR DISC SPT SD4 SE

Ano: 2016

Modelo: 2016

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: PYL6G86

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **PYL6G86**



Macro Foto Nº Chassi: **SALCA2BE7GH618399**



Foto do Número do Motor: **DZ884088348224DT**



Odômetro do Veículo: **118.063**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/LR DISC SPT SD4 SE



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: PYL6G86

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/LR DISC SPT SD4 SE	2016 - 2016
	PLACA: PYL6G86 RENAVAM: 1099452802 Nº DO CHASSI: SALCA2BE7GH618399 Nº DO MOTOR: DZ884088348224DT COMBUSTÍVEL: Diesel COR DO VEÍCULO: Branca MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA ESTE VEÍCULO TEM: 10 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **Minas Gerais**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 100000 - KM Rodados

Media - 150000 - KM Rodados

Alta - 200000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM



Veículo no Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



ATENÇÃO! Tem Recall Pendente para o Veículo



Processos - Base Não Disponível



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 06/07/2026

Placa: **PYL6G86** Marca/Modelo: **I/LR DISC SPT SD4 SE** Ano: **2016** Modelo: **2016** Cor: **Branca**
Combustível: **Diesel** Renavan: **1099452802** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **Utilitário** Potência: **190** Cilindradas: **2179** Nº Chassi: **SALCA2BE7GH618399** Motor Fabril: **DZ884088348224DT**



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Data: 06/07/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não



Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 06/07/2026

Placa: **PYL6G86** Marca/Modelo: **I/LR DISC SPT SD4 SE** Ano: **2016** Modelo: **2016** Cor: **Branca**
Combustível: **Diesel** Renavan: **1099452802** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **190** Cilindradas: **2179** Nº Chassi: **SALCA2BE7GH618399** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **56** Espécie: **Misto** Tipo: **Utilitário**
Motor BIN: **DZ884088348224DT** Motor Atual: **DZ884088348224DT** Situação: **CIRCULAÇÃO**



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Data: 06/07/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 06/07/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Minas Gerais



Veículo no Estado de Origem

Data: 06/07/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS



Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 06/07/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **LARAH RODRIGUES ALVES LOBO**



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 06/07/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 06/07/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 06/07/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 06/07/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 06/07/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 06/07/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



ATENÇÃO! Tem Recall Pendente para o Veículo

Data: 06/07/2026

Resultado: Em nossas bases, CONSTA chamado de RECALL para o Chassi deste veículo
Identificador do Recall - SAL2022002-Modulo de Airbag do Motorista





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

