



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	RMD4D70	Estado:	MG
Renavam:	1248649262		
Marca/Modelo:	FORD/KA SE 1.5 SD C		
Ano de Fabricação:	2020	Modelo:	2021
Cor:	PRETA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BFZH54S5M8085892		
Número do Motor:	Y2KGM8085892		
Município:	UBERLANDIA		

Odômetro:	72.703
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Saga - Jeep
Proprietário Veículo:	GLEYSOON ALVES DE FREITAS

Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	JEAN SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ! Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ! SIM, O Veículo JÁ FOI arrematado em Leilão, VIDE CONSULTA!
Data: 31/10/2022 Comitente: NOVA LOCALIZA Condição: Não Informada pela base

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÃO (ARREMATADO EM LEILÃO)

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ! Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Jean Silva

Inspetor Técnico: JEAN SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: RMD4D70

Modelo: FORD/KA SE 1.5 SD C

Ano: 2020

Modelo: 2021

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: RMD4D70

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO


Foto da Traseira e da Placa: **RMD4D70**



Macro Foto Nº Chassi: **9BFZH54S5M8085892**



Foto do Número do Motor: **Y2KGM8085892**



Odômetro do Veículo: **72.703**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FORD/KA SE 1.5 SD C



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FORD/KA SE 1.5 SD C	2020 - 2021
	PLACA: RMD4D70 RENAVAM: 1248649262 Nº DO CHASSI: 9BFZH54S5M8085892 Nº DO MOTOR: Y2KGM8085892 COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA COR DO VEÍCULO: PRETA MUNICÍPIO: UBERLANDIA ESTE VEÍCULO TEM: 6 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Sim este veículo já foi à Leilão!**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 60000 - KM Rodados

Media - 90000 - KM Rodados

Alta - 120000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

 Situação OK  Requer Atenção  Restrição ou Impedimento  Não Disponível  Sistema Fora do Ar

 Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

 Não Possui Restrições no (SENATRAN)

 Informações da Base Estadual (DETRAN)

 Não Consta Restrições na Base Estadual

 Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

 Veículo no Estado de Origem

 Proprietário(a) Atual do Veículo

 Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

 Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

 Veículo com Chassi Original (Normal)

 Este Veículo JÁ FOI Arrematado em Leilão

 Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

 Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

 Não existe Recall para este Veículo

 Processos - Base Não Disponível

 Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 09/06/2026

Placa: **RMD4D70** Marca/Modelo: **FORD/KA SE 1.5 SD C** Ano: **2020** Modelo: **2021** Cor: **PRETA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1248649262** Estado: **MG** Município: **UBERLANDIA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **136** Cilindradas: **1497** Nº Chassi: **9BFZH54S5M8085892** Motor Fabril: **Y2KGM8085892**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 09/06/2026

Placa: **RMD4D70** Marca/Modelo: **FORD/KA SE 1.5 SD C** Ano: **2020** Modelo: **2021** Cor: **PRETA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1248649262** Estado: **MG** Município: **UBERLANDIA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **136** Cilindradas: **1497** Nº Chassi: **9BFZH54S5M8085892** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **Y2KGM8085892** Motor Atual: **Y2KGM8085892** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 09/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 09/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 09/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **GLEYSSON ALVES DE FREITAS**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 09/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 09/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Este Veículo JÁ FOI Arrematado em Leilão

Data: 09/06/2026

Resultado: **Atenção!!! - Em nossas bases consta que este veículo JÁ FOI arrematado em LEILÃO**

Data Leilão: 31/10/2022

Comitente: NOVA LOCALIZA

Condição: Não Informada pela base



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo

Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
745-50	01/03/26	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
------	------	----------------------	-------

Valor das Autuações: R\$ 130,16

Valor Total dos Débitos: R\$ 130,16

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

