



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	PUF5857	Estado:	MG
Renavam:	1012817730		
Marca/Modelo:	I/CHEV TRACKER LTZ AT		
Ano de Fabricação:	2014	Modelo:	2014
Cor:	Cinza		
Combustível:	Alcool / Gasolina		
Número do Chassi:	3GNCJ8CW1EL204705		
Número do Motor:	CEL204705		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	112.665
Emplacamento:	Minas Gerais
Solicitante Laudo:	Saga - Jeep
Proprietário Veículo:	CASA DE CARNES E EMPORIO MIRANDA
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	HANS DAVID
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA .

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa

Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação
da Placa:

TROCAR A PLACA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: HANS DAVID

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290






Placa: PUF5857

Modelo: I/CHEV TRACKER LTZ AT

Ano: 2014

Modelo: 2014

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: PUF5857

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **PUF5857**



Macro Foto Nº Chassi: **3GNCJ8CW1EL204705**



Foto do Número do Motor: **CEL204705**



Odômetro do Veículo: **112.665**



Foto Frente do Veículo: I/CHEV TRACKER LTZ AT



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor




➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/CHEV TRACKER LTZ AT 2014 - 2014



PLACA: PUF5857
RENAVAM: 1012817730
Nº DO CHASSI: 3GNCJ8CW1EL204705
Nº DO MOTOR: CEL204705
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
COR DO VEÍCULO: Cinza
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 11 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? Minas Gerais

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 110000 - KM Rodados

Media - 165000 - KM Rodados

Alta - 220000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 20/12/2025

Placa: PUF5857 Marca/Modelo: I/CHEV TRACKER LTZ AT Ano: 2014 Modelo: 2014 Cor: Cinza
Combustível: Alcool / Gasolina Renavan: 1012817730 Estado: MG Município: UBERLÂNDIA
Tipo: Camioneta Potência: 144 Cilindradas: 1800 Nº Chassi: 3GNCJ8CW1EL204705 Motor Fabril: CEL204705



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Data: 20/12/2025

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não



Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 20/12/2025

Placa: PUF5857 Marca/Modelo: I/CHEV TRACKER LTZ AT Ano: 2014 Modelo: 2014 Cor: Cinza
Combustível: Alcool / Gasolina Renavan: 1012817730 Estado: MG Município: UBERLÂNDIA
Nº DE EIXOS: 0 Potência: 144 Cilindradas: 1800 Nº Chassi: 3GNCJ8CW1EL204705 Consta Chassi NORMAL no Sistema
Capacidade de Carga: 40 Espécie: Misto Tipo: Camioneta
Motor BIN: CEL204705 Motor Atual: CEL204705 Situação: CIRCULAÇÃO



Não Consta Restrições na Base Estadual

Data: 20/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 20/12/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Minas Gerais



Veículo no Estado de Origem

Data: 20/12/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS



Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 20/12/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): CASA DE CARNES E EMPORIO MIRANDA



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 20/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 20/12/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 20/12/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 20/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 20/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 20/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 20/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

