

Modelo do veículo: VW AMAROK CD 4X4 COMF

Nº da vistoria: 871678

2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine Dupla



Placa:



Vistoria



Consulta



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I



Modelo:
VW AMAROK CD 4X4 COMF

Chassi:
WV1DB42H1NA007309

Dados do solicitante:
MOTO MINAS LTDA - 17.840.299/0001-95

Combustível:
DIESEL

Vistoriador:
KAWAN DE MORAES DIAS

Placa:
RT02J68

UF:
MG

Km:
189574

Cor:
PRATA

Capacidade:

Renavam:
01286448465

Ano de fabricação:
2021

Ano do modelo:
2022

Câmbio:

Unidade:
Patrocínio

Data da vistoria:
04/05/2026

Fabricante:
I

Motor:
CSH251190

Dados do proprietário:
FERNANDO JOSE GONCALVES - 350.957.176-20

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)



Pintura (11 itens
verificados)



Estrutura (26
itens verificados)

Base Estadual Outros Estados

Base Nacional

Agramax - Consulta Simples

Parecer Técnico

Renainf

Histórico De Roubo E Furto

Siscsv

Cred Gravame 2

Leilão Base Comercial

Leilão Plus

Indício De Sinistro

Capô

Porta Traseira Direita

Teto

Tampa Traseira

Para-Lama Dianteiro Esquerdo

Porta Dianteira Direita

Porta Dianteira Esquerda

Porta Traseira Esquerda

Para-Lama Dianteiro Direito

Lateral Esquerda

Lateral Direita

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita

Coluna Dianteira Esquerda

Coluna Central Direita

Painel Frontal

Painel Traseiro

Caixa De Ar Direita



Frente



Traseira



Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00





2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine L



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura




Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	Integro
5 - Longarina traseira esquerda	Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	Integro
9 - Painel frontal superior	Integro
11 - Caixa de Ar Direito	Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	Integro
17 - Coluna Traseira Direita	Integro
19 - Caixa de estepe	Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	Integro
25 - Assoalho Direito	Integro

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	Integro
4 - Longarina traseira direita	Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	Integro
8 - Coluna central direita	Integro
10 - Painel traseiro	Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	Integro
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	Integro
20 - Painel corta-fogo	Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	Integro
26 - Assoalho Esquerdo	Integro



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Tampa Do Porta Malas		●
5 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●	6 - Porta Dianteira Direita		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Paralamas Dianteiro Direito		●	10 - Lateral Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Direita		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
WV1DB42H1NA007309

Nº do chassi (Veículo)
WV1DB42H1NA007309

- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)
CSH251190

Nº do motor (Veículo)
CSH251190

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Regravado, porém coincide com o n° do chassi

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

Original, dentro dos padrões do fabricante

Análise de originalidade de pintura

Lateral Esquerda

AMASSADO

Lateral Direita

AMASSADO

TAMPA TRASEIRA

AMASSADO

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV


CRLV/CRV

Em conformidade



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro




FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00

2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

Fotos




PAINEL TRASEIRO



ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine L

Fotos




DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

Fotos

Detalhamento
Código de Segurança do CLA
82378195743
Número do CRV
223405555035
UF
MG
Renavam
01286448465
RNTRC
Exercício
2026
Nome
FERNANDO JOSE GONCALVES
CPF/CNPJ
35095717620
Placa
RT02J68
Chassi
WV1DB42H1NA007309
Espécie
ESPECIAL
Tipo
CAMINHONETE

LEITURA VIO CRLV 1

Detalhamento
Potência
180
Cilindradas
1968
Categoria
PARTICULAR
Cor
PRATA
Motor
CSH251190
Capacidade Máxima de Carga
1.05
Peso Bruto Total
3.17
Capacidade Máxima de Tração
5.95
Eixos
2
Local
PATROCINIO
Data de Emissão
25/04/2026
Observações
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA


LEITURA VIO CRLV 2

16:26	21112004710456
Número de Série	21112004710456
QR Code:	RT02J68
Placa:	RT02J68
Dados da Estampagem	
Placa	RT02J68
Número de Série do QR Code	21112004710456
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATROCINIO
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	05/01/2022 15:24:00
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	


LEITURA VIO PLACA 1

16:27	211120047108653
Número de Série	211120047108653
QR Code:	RT02J68
Placa:	RT02J68
Dados da Estampagem	
Placa	RT02J68
Número de Série do QR Code	211120047108653
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATROCINIO
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	05/01/2022 15:23:58
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

LEITURA VIO PLACA 2



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

Fotos



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



TETO



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



MEDIÇÃO DE PINTURA TAMPA TRASEIRA



MEDIÇÃO DE PINTURA PARA LAMA DIREITO



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I

Fotos



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



MEDIÇÃO DE PINTURA LATERAL ESQUERDA



MEDIÇÃO DE PINTURA PARA LAMA ESQUERDO



MEDIÇÃO DE PINTURA ARCO ESQUERDO



MEDIÇÃO DE PINTURA ARCO DIREITO



MEDIÇÃO DE PINTURA CAPÔ



2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine I


Fotos



AVARIA/AMASSADO LATERAL ESQUERDA



AVARIA/AMASSADO LATERAL DIREITA



AVARIA/AMASSADO TAMPA TRASEIRA



AVARIA/AMASSADO TAMPA TRASEIRA

KAWAN DE MORAES DIAS

MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS

Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00





CERTIFICADO

2.0 CAUTELAR DE CAMINHONETE CABINE DUPLA

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço 2.0 Cautelar de Caminhonete Cabine Dupla, emitido pela AGRAMAX PATROCINIO.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 04/05/2026 | N° da vistoria: 871678

Marca/modelo: I/VW AMAROK CD 4X4 COMF | Placa: RTO2J68

Nome Fantasia: AGRAMAX PATROCINIO

Endereço: Rua Professor João de Melo, 762 - São Benedito, Patrocínio, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.



RESULTADO ENCONTRADO PARA:
RTO2J68
MARCA/MODELO:
I/VW AMAROK CD 4X4 COMF

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2021/2022
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

3 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: RTO2J68	COR: PRATA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 180CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: RTO2J68	MUNÍCIPIO: PATROCINIO
CHASSI: WV1DB42H1NA007309	UF: MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/01/2022	COR: PRATA
MARCA: I/VW AMAROK CD 4X4 COMF	ANO DE FABRICAÇÃO: 2021
ANO DO MODELO: 2022	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: FERNANDO JOSE GONCALVES

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 3:

RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.

DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: RTO2J68

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA

CHASSI: WV1DB42H1NA007309

Nº DO MOTOR: CSH251190

RENAVAM: 01286448465

COR: PRATA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2021

ANO DO MODELO: 2022

MUNICÍPIO/UF: PATROCINIO/MG

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 105

ESPÉCIE: ESPECIAL

CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 2

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 1968

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE

CMT: 595

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: VW/I/VW AMAROK CD 4X4 COMF

PBT: 317

POTÊNCIA: 180

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



ATENÇÃO NA COMPRA

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: RTO2J68

CHASSI: WV1DB42H1NA007309

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

MUNICIPIO/UF: PATROCINIO/MG

FABRICANTE: VW

MARCA/MODELO: I/VW AMAROK CD 4X4 COMF

ANO DE FABRICAÇÃO: 2021

ANO DO MODELO: 2022

TIPO: CAMINHONETE

ESPÉCIE: ESPECIAL

CILINDRADAS: 1968

POTÊNCIA: 180

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 105

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: PRATA

COMBUSTÍVEL: DIESEL	N° DO MOTOR (FABRÍL): CSH251190
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 317	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 595	RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2021 ATÉ 04/05/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: RT02J68	CHASSI: WV1DB42H1NA007309
ANO FABRICAÇÃO: 2021	ANO MODELO: 2022
CMC: 1.05	CMT: 5.95
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1968	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 10
COR: PRATA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 203941
MARCA/MODELO: I/VW AMAROK CD 4X4 COMF	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4961
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: PATROCINIO	QTD. EIXOS: 2
PBT: 3.17	POTÊNCIA: 180
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 350*****20	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 19/04/2022
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: FERNANDO JOSE GONCALVES	POSSUIDOR DOCUMENTO: 350*****20
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: FERNANDO JOSE GONCALVES	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01286448465	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



RESULTADO: REGISTROS NÃO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE	
CHASSI: WV1DB42H1NA007309	FABRICANTE: VW
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	ANO DO MODELO: 2022
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA	REGIÃO GEOGRÁFICA: ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA
PAÍS: ALEMANHA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: VOLKSWAGEN	MODELO: VW AMAROK CD 4X4 COMF
VERSÃO:	MOTOR: 2.0
PESO BRUTO: 317	

CÓDIGOS FIPE


CÓDIGO: 005505-0

COMBUSTÍVEL: D

MARCA: VW - VOLKSWAGEN

MODELO: AMAROK COMFOR. CD 2.0 TDI 4X4 DIES. AUT.

SEM RISCO



VALOR ATUAL

R\$ 145.698,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

 0.86%



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
04/05/2026	189574	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.