



CENTRO DE VISTORIA VEICULAR
ARAXA

LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FECHADO CABINE DUPLA



SHG0I30



AO FAZER UMA VISTORIA SEMPRE EXIJA
O SELO CENTRO DE VISTORIA ARAXA



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FISCAL

CABINE DUPLA



Jeep

Modelo: **COMMANDER OVR T270** Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

Chassi: **988671171PKN33128** Vistoriador: **GIOVANNY NUNES**

Dados do solicitante:
ANA PAULA COSTA CANEIRO OLIVEIRA LTDA -
10.524.796/0001-35

Placa: **SHG0130** Cor: **CINZA**

UF: **MG** Capacidade:

Km: **69656** Renavam: **01339847261**

Ano de fabricação: **2022**

Ano do modelo: **2023**

Câmbio:

Unidade: **ARAXA**

Data da vistoria: **01/12/2025**

Fabricante: **JEEP**

Motor: **463485690277867**

Dados do proprietário:
ANA PAULA COSTA CANEIRO OLIVEIRA LTDA -
10.524.796/0001-35

Conclusão gráfica



Consultas (16 itens verificados)

- Histórico De Roubo E Furto 3
- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cred Parecer Tec.
- Cred Infrações
- Renainf



Pintura (21 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (26 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente



Traseira



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156






CENTRO DE VISTORIA VEICULAR

LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FISCAL

CABINE DUPLA

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Para-Choque Traseiro		●	18 - Para-Choque Dianteiro		●
19 - Tampa Do Porta Malas		●	20 - Coluna Central Direita		●
21 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.




LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FECHADO

CABINE DUPLA

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Painel corta-fogo	● OK
3 - Longarina dianteira direita	● OK
5 - Longarina traseira direita	● OK
7 - Coluna Dianteira Direita	● OK
9 - Coluna central direita	● OK
11 - Painel frontal superior	● OK
13 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
19 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
25 - Assoalho Direito	● 408 - OK

Peça

Análise

2 - Coluna central esquerda	● OK
4 - Longarina dianteira esquerda	● OK
6 - Longarina traseira esquerda	● OK
8 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
10 - Caixa de Ar Direito	● OK
12 - Painel traseiro	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
16 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
18 - Coluna Traseira Direita	● OK
20 - Caixa de estepe	● 425 - OK
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
26 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FISCAL

CABINE DUPLA

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
988671171PKN33128

Nº do chassi (Veículo)
988671171PKN33128

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)
463485690277867

Nº do motor (Veículo)
463485690277867

- **Motor**- Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.
 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FEECHAL

CABINE DUPLA



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.



ACESSÓRIOS / ITENS OBRIGATÓRIOS

CÂMERA DE RÉ ESTACIONAMENTO

Em perfeitas condições

CHAVE DE RODA

Em perfeitas condições

MACACO

Em perfeitas condições

TRIÂNGULO

Em perfeitas condições



ESTADO DOS PNEUS

PNEU TRASEIRO ESQUERDO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DO ESTEPE

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DIANTEIRO DIREITO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU TRASEIRO DIREITO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FISCAL

CABINE DUPLA



HODÔMETRO

HODÔMETRO

Registro do hodômetro fotografado.

SISTEMA ELETRICO E ILUMINAÇÃO

LANTERNAS INDICADORAS DE DIREÇÃO(SETAS)

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS AUXILIARES

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE MARCHA RÉ

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE PISCA ALERTA

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LANTERNAS INDICADORAS DE POSIÇÃO

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE FREIO

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS PRINCIPAIS

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FAROLETES

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS DE RODAGEM DIURNA

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

PINTURA

PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Pequenos amassados na porta

PORTA MALAS

Indícios de remoção dos parafusos do porta malas/Escoriações na parte interna.

PARA-CHOQUE TRASEIRO

Riscos ou arranhões ,escoriações

PARA LAMA TRASEIRO DIREITO

Escoriações na lateral

PORTA DIANTEIRA DIREITA

Pequena escoriação na porta

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

Riscos ou arranhões ,escoriações

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Pequena escoriação na porta

OBSERVAÇÕES

A EMPRESA CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXÁ SEMPRE ORIENTA SEUS CLIENTES E PARCEIROS PARA QUE NO MOMENTO DA VISTORIA CAUTELAR O VEÍCULO ESTEJA LIMPO, HIGIENIZADO TANTO NA PARTE INTERNA QUANTO EXTERNA INCLUINDO MOTOR E DEBAIXO DO VEICULO PARA QUE EM HIPÓTESE NENHUMA POSSA COMPROMETER A ANÁLISE DA VERIFICAÇÃO DE TODOS OS ITENS A SEREM VISTORIADOS. TODAS AS OBSERVAÇÕES CITADAS POSSUEM FOTOS COM IMAGENS QUALIFICADAS CAPAZES DE RETRATAR DE MANEIRA EFICAZ AS INFORMAÇÕES COLETADAS, ATRAVÉS DAS FOTOS PODE SE AVALIAR TODAS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO.



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXÁ LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FEECHAL

CABINE DUPLA



Fotos Principais



Hodômetro



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FEECHAL

CABINE DUPLA

Fotos



LATERAL FRENTE DIREITA




LATERAL FRENTE ESQUERDA



LATERAL TRASEIRA DIREITA



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO CHASSI BATENTE DA PORTA



Placa



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FECHAL

CABINE DUPLA

Fotos



QR CODE PLACA DIANTEIRA



VIO QR CODE PLACA DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



QR CODE PLACA TRASEIRA



VIO QR CODE PLACA TRASEIRA



PARA-BRISA



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FISCAL

CABINE DUPLA

Fotos



RETROVISOR DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



RETROVISOR ESQUERDO



CAIXA E AR LADO ESQUERDO



PAINEL REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA



PAINEL REVESTIMENTO PORTA TRASEIRA
ESQUERDA



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FEECHAL

CABINE DUPLA

Fotos



PAINEL REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL REVESTIMENTO PORTA TRASEIRA DIREITA



CONJUNTO QUEBRA-SOL



VOLANTE



CAMBIO E SUA ESTRUTURA INTERNA



CONJUNTO DE PEDAIS



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FEECHAI

CABINE DUPLA

Fotos



PAINEL INTERNO COMPLETO




PAINEL DE INSTRUMENTOS



BANCOS DIANTEIROS



BANCOS TRASEIROS



TETO INTERNO



PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FECHAL

CABINE DUPLA

Fotos




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CONJUNTO RODA PNEU DIANTEIRO DIREITO



CONJUNTO RODA PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



CONJUNTO RODA PNEU TRASEIRO DIREITO



CONJUNTO RODA PNEU TRASEIRO ESQUERDO



STEPE



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FECHAL

CABINE DUPLA


Fotos



CONJUNTO DE TAPETES



PORTA MALAS INTERNO



CAPO INTERNO



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA PARTE DE BAIXO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA PARTE DE BAIXO



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FISCAL

CABINE DUPLA

Fotos



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA PARTE DE BAIXO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA PARTE DE BAIXO



FOTO ADESIVO CAUTELAR ARAXA VISTORIA



CÂMERA DE RÉ EM PERFEITO FUNCIONAMENTO



PEQUENAS ESCORIAÇÕES NO PARA-CHOQUE TRAS



ESCORIAÇÕES NA LATERAL TRASEIRA DIREITA



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FEECHAL

CABINE DUPLA

Fotos



PEQUENA ESCORIAÇÃO NA PORTA DO PASSAGEIR



PARA-CHOQUE DIANTEIRO ARRANHADO



ESCORIAÇÕES NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PEQUENA ESCORIAÇÃO NO RETROVISOR ESQ.



PEQUENA ESCORIAÇÃO NA PORTA DO MOTORISTA



PEQUENOS AMASSADOS PORTA TRASEIRA ESQUER



LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FECHAL

CABINE DUPLA

Fotos



INDÍCIOS DE REMOÇÃO TAMPA PORTA MALAS



ESCORIAÇÕES PARTE INTERNA PORTA MALAS



PEQUENO AMASSADO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



ARRANHÕES SUPERFICIAIS NO PORTA LUVAS





CERTIFICADO

LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FECHADO

CABINE DUPLA

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de LAUDO CAUTELAR UTILITÁRIO FECHADO CABINE DUPLA, emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 01/12/2025 | N° da vistoria: 784572

Marca/modelo: JEEP/COMMANDER OVR T270 | Placa: SHG0130

Razão Social: CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA

Endereço: AV DOUTOR DANILO CUNHA, 585 - BOM JESUS, ARAXA, MG



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo

vistoriado.



Jeep

RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SHG0I30
MARCA/MODELO:
JEEP/COMMANDER OVR T270

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022/2023
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

5 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 3 ✓	 OUTROS ESTADOS ⚠	 CRED BDV II (BIN) ⚠	 CRED AGREGADOS ✓	 CRED PARECER TEC. ✓	 CRED INFRAÇÕES -	 RENAINF ⚠	 SISCSV -
 CRED GRAVAME 2 ⚠	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓	 LEILÃO PLUS ✓	 CRED IND. SINISTRO ✓	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✓	 BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJD - SP ✓	 BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP ✓	 CRED RECALL ✓
 SISCSV - SINISTRO -							

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SHG0I30	COR: CINZA	TIPO: CAMIONETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 185CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 3

RESULTADO: NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS



SEM RISCO

OUTROS ESTADOS

PLACA: SHG0I30	MUNICÍPIO: ARAXA
CHASSI: 988671171PKN33128	UF: MG
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/02/2023	COR: CINZA
MARCA: JEEP/COMMANDER OVR T270	ANO DE FABRICAÇÃO: 2022
ANO DO MODELO: 2023	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: CAMIONETA	CATEGORIA: PARTICULAR

PROPRIETÁRIO: ANA PAULA COSTA C O LTDA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 3:

RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.

DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SHG0I30

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CHASSI: 988671171PKN33128

Nº DO MOTOR: 463485690277867

RENAVAM: 01339847261

COR: CINZA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2023

MUNICÍPIO/UF: ARAXA/MG

QTD. DE PASSAGEIROS: 7

CAPACIDADE DE CARGA: 54

ESPÉCIE: MISTO

CARROCERIA: NAO APLICAVEL

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 2

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 1332

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA

CMT: 265

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MARCA/MODELO: JEEP/JEEP/COMMANDER OVR T270

PBT: 225

POTÊNCIA: 185

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED AGREGADOS

PLACA: SHG0I30

CHASSI: 988671171PKN33128

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

MUNICIPIO/UF: ARAXA/MG

FABRICANTE: JEEP

MARCA/MODELO: JEEP/COMMANDER OVR T270

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
TIPO: CAMIONETA	ESPÉCIE: MISTO
CILINDRADAS: 1332	POTÊNCIA: 185
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 54	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 7
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	Nº DO MOTOR (FABRÍL): 463485690277867
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 225	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 265	RENAVAM:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED INFRAÇÕES - BETA

RESULTADO: PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS NÃO FORAM ENVIADOS. POR FAVOR, VERIFIQUE A DOCUMENTAÇÃO DE USO DO SERVIÇO.



RENAINF

DADOS GERAIS

PLACA: SHG0I30

UF: MG

DATA INÍCIO: 01/01/1950

DATA FIM: 01/12/2025

DADOS DO INFRATOR/CONDUTOR

Nº CNH INFRATOR: SHG0I30

Nº CNH CONDUTOR: MG

DADOS SUSPENSÃO/CANCELAMENTO

TIPO: SHG0I30

DATA DO REGISTRO: MG

ORIGEM: MULTAS EM COBRANÇA

ACEITE UF JURISDIÇÃO:

OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 1

ORGÃO AUTUADOR: 271070

AUTO DA INFRAÇÃO: 1RA1309123

CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 5746

DATA DA INFRAÇÃO: 27/06/2025

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 2

ORGÃO AUTUADOR: 240790

AUTO DA INFRAÇÃO: R100025199

CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 6050

DATA DA INFRAÇÃO: 17/06/2025

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 3

ORGÃO AUTUADOR: 240790

AUTO DA INFRAÇÃO: R100024845

CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 6050

DATA DA INFRAÇÃO: 12/06/2025

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 4

ORGÃO AUTUADOR: 240790

AUTO DA INFRAÇÃO: R100019466

CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 7455

DATA DA INFRAÇÃO: 28/02/2025

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 5

ORGÃO AUTUADOR: 240790

AUTO DA INFRAÇÃO: R100019124

CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 7455

DATA DA INFRAÇÃO: 22/02/2025

EXIGIBILIDADE: SIM



ATENÇÃO NA COMPRA

SISCSV

RESULTADO: A CONSULTA ESTÁ EM ANDAMENTO, CONSULTE NOVAMENTE EM INSTANTES.



CRED GRAVAME 2

PLACA: MUNÍCIPIO: 0 - NAO ENCONTRADO

RENAVAM: UF DA PLACA: MG

CHASSI: 988671171PKN33128 ANO DE FABRICAÇÃO: 0

ANO MODELO: 0 CÓDIGO DO AGENTE: 2702

DOCUMENTO DO AGENTE: 45.437.547/0001-97 NOME DO AGENTE: SAFRA CREDITO FINAN E INVESTIMENTO SA

TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA N° DO CONTRATO: 0113100010042849

DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/01/2023 DOCUMENTO FINANCIADO: 1

NOME DO FINANCIADO: N° DA RESTRIÇÃO: 16191824

DATA DE INCLUSÃO: DATA DA EMISSÃO:

UF DO GRAVAME:



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 988671171PKN33128

FABRICANTE: JEEP

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2023

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

QUANTIDADE DE EIXOS: 2

TIPO DA CARROCERIA:

REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

PAÍS: BRASIL

LOCAL DA FÁBRICA:

MARCA: JEEP

MODELO: COMMANDER OVR T270

VERSÃO:

MOTOR:

PESO BRUTO: 225

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 017082-8

COMBUSTÍVEL: F

MARCA: JEEP

MODELO: COMMANDER OVERLAND T270
1.3 TB FLEX AUT.

CÓDIGO: 017082-8

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: JEEP

MODELO: COMMANDER OVERLAND T270
1.3 TB FLEX AUT.



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 017082-8






VALOR ATUAL

R\$ 182.297,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 1.19%

CÓDIGO FIPE: 017082-8



VALOR ATUAL

R\$ 182.297,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 1.19%

BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO

SEM RISCO

BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO

SEM RISCO

CRED RECALL

RESULTADO: O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/02/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, O VEÍCULO DEVE SER VERIFICADO EM UM CENTRO AUTORIZADO.



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
01/12/2025	69656	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.