

Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo sem
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 8/12

C



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (4)

Recuperado (1)

Repintura (2)

Reparado (1)

Avariado (4)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9I09

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AFAR23L5JJ065121	Marca/Modelo: FORD RANGER LTDCD4A32C	Motor: SA2UJJ065121	Cor: CINZA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2017	Ano Produção: 2018	Renavam: 01147969067	Combustivel: DIESEL
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ****	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Placa: FXA9I09
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: *****	Potência Motor: ***
						Cidade da Placa: CATALAO
						Estado da Placa: GO

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria
50%

Class

C




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7	Capô	Repintura
8	Paralama Esquerdo	Avariado
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Avariado
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Avariado
14	Tampa Traseira	Reparado
15	Paralama Traseiro / D	Avariado
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Recuperado
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Repintura
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9I09

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

CNPJ	36.077.512/0001-01
Razão Social	AUTO PLACAS ARACATUBA LTDA
UF	SP
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	FXA9I09
Chassi final	65121
UF Jurisdição	GO
Município	CATALAO
Marca/Modelo	I/FORD RANGER LTDCD4A32C
Ano Fabricação	2017
Ano Modelo	2018
Cor	CINZA

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais, consulte o DETRAN do

VIO 1

Placa	FXA9I09
Número de Série do QR Code	200126012343356
UF de Estampagem	SP
Município de Estampagem	PENAPOLIS
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	27/02/2020 12:27:04
Responsável pela Lacração	ESTAMPADOR
Fabricante	
CNPJ	05.416.496/0001-00
Razão Social	COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA

Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Cilindradas	3198
Categoria	PARTICULAR
Cor	CINZA
Motor	SA2UJ065121
Capacidade Máxima de Carga	1.0
Peso Bruto Total	3.27
Capacidade Máxima de Tração	5.95
Eixos	2
Local	CATALAO
Data de Emissão	

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9I09

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Avaria: Capô



Avaria: Paralamas Dianteiro Esquerdo



Avaria: Porta Dianteira Esquerda



Avaria: Lateral Traseira Esquerda



Avaria: Lateral Traseira Direita



Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9I09

Vistoria realizada por:

Auto Confiar


CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Vistoria - 239666

24/04/2026

11:03

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.379,5

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: FXA9109

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ailton Donizeti de Paula

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO PINHEIRO

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



13

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.