

Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Indício de acidente grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 3/39

E



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 4/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (8)	Recuperado (0)	Repintura (1)	Reparado (1)	Avariado (2)
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

SISTEMA DE FIXAÇÃO DO ESTEPE APRESENTA PARAFUSO TRAVADO POR OXIDAÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL A RETIRADA DO CONJUNTO.

Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: EM CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93HRV2890JZ224970	Marca/Modelo HONDA HR-V TOURING	Motor R18ZC8224958	Cor: PRATA	Cambio: *****
Cilindradas: 1799	Carroceria: *****	Especie: AUTOMOVEL	Ano Produção: 2018	Ano Produção: 2018	Renavam: 01141415957	Combustivel: ALC/GASOL
Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 174	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T: 174	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA
Comunicação de Vendas NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS		Data de Vendas *****	Data de Licenciamento *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	
Proprietário Atual: TERESA RAQUEL DE MATOS FONSECA						

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Não verificado	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Motivo da Reprova: Resolução 810 media monta

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Resolução 810: media monta, Travessas de Reforço Dianteira Esquerda: recuperado, Travessas de Reforço Traseira Esquerda: recuperado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Parecer Técnico: SISTEMA DE FIXAÇÃO DO ESTEPE APRESENTA PARAFUSO TRAVADO POR OXIDAÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL A RETIRADA DO CONJUNTO.

Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Avariado
8 Paralama Esquerdo	Reparado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Avariado

Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68,112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

3%

Class

E





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Recuperado
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Recuperado

Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre



Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Clindradas	1799
Categoria	PARTICULAR
Cor	PRATA
Motor	R18ZC-8224958
Capacidade Máxima de Carga	0.0
Peso Bruto Total	1.74
Capacidade Máxima de Tração	1.74
Elkos	
Local	UBERLANDIA
Data de Emissão	

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Avaria: Paralamas Dianteiro Direito



Avaria: Capô



Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Vistoria - 241696

06/05/2026

17:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.112

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: PQQ7040

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

SISTEMA DE FIXAÇÃO DO ESTEPE APRESENTA PARAFUSO TRAVADO POR OXIDAÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL A RETIRADA DO CONJUNTO.



Motivos da Reprova:

Resolução 810 media monta

Vistoriador: Ailton Donizeti de Paula

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO PINHEIRO

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

