



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SDB0A46	Estado:	GO
Renavam:	1392040261		
Marca/Modelo:	FIAT/FASTBACK IMPETUS		
Ano de Fabricação:	2024	Modelo:	2024
Cor:	CINZA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BD376AX1RYB66194		
Número do Motor:	463479590567529		
Município:	CACHOEIRA DOURADA		

Odômetro:	28.138
Emplacamento:	GOIÁS

Solicitante Laudo:	Urca Chery - Uberlândia
Proprietário Veículo:	CARLOS RAFAEL DO NASCIMENTO

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	RAFAEL MARÇAL
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI AVARIA NA LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA.

Restrição: LUZ DA INJEÇÃO ACESA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa
CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ⚠ O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ⚠ Sim, Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Rafael Marçal

Inspetor Técnico: RAFAEL MARÇAL




Placa: SDB0A46

Modelo: FIAT/FASTBACK IMPETUS

Ano: 2024

Modelo: 2024


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: SDB0A46

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SDB0A46**



Macro Foto Nº Chassi: **9BD376AX1RYB66194**



Foto do Número do Motor: **463479590567529**



Odômetro do Veículo: **28.138**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FIAT/FASTBACK IMPETUS



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG


Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000




Placa: SDB0A46

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO


→ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta




→ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



→ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



→ Foto Interna do Veículo



→ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



→ Foto da Traseira Reta do Veículo






Placa: SDB0A46

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto COMPLEMENTAR



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/FASTBACK IMPETUS 2024 - 2024	
	PLACA: SDB0A46
	RENAVAM: 1392040261
	Nº DO CHASSI: 9BD376AX1RYB66194
	Nº DO MOTOR: 463479590567529
	COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
	COR DO VEÍCULO: CINZA
	MUNICÍPIO: CACHOEIRA DOURADA
ESTE VEÍCULO TEM: 2 ANOS DE USO	

É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **GOIÁS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 20000 - KM Rodados

Media - 30000 - KM Rodados

Alta - 40000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)					Data: 22/05/2026
Placa: SDB0A46	Marca/Modelo: FIAT/FASTBACK IMPETUS	Ano: 2024	Modelo: 2024	Cor: CINZA	
Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Renavan: 1392040261	Estado: GO	Município: CACHOEIRA DOURADA		
Tipo: AUTOMOVEL	Potência: 130	Cilindradas: 999	Nº Chassi: 9BD376AX1RYB66194	Motor Fabril: 463479590567529	

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 22/05/2026
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)					Data: 22/05/2026	
Placa: SDB0A46		Marca/Modelo: FIAT/FASTBACK IMPETUS		Ano: 2024	Modelo: 2024	Cor: CINZA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1392040261	Estado: GO	Município: CACHOEIRA DOURADA		
Nº DE EIXOS: 2	Potencia: 130	Cilindradas: 999	Nº Chassi: 9BD376AX1RYB66194	Consta Chassi NORMAL no Sistema		
Capacidade de Carga: 0		Espécie: PASSAGEIRO		Tipo: AUTOMOVEL		
Motor BIN: 463479590567529		Motor Atual: 463479590567529		Situação: CIRCULAÇÃO		


Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 22/05/2026
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 22/05/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de GOIÁS					

Veículo no Estado de Origem						Data: 22/05/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: GOIÁS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 22/05/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): CARLOS RAFAEL DO NASCIMENTO					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 22/05/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 22/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 22/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 22/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Data: 22/05/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 22/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.




Não existe Recall para este Veículo

Data: 22/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

