

Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 8/12

D



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (4) | Recuperado (5) | Repintura (0) | Reparado (3) | Avariado (0) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8ADUWNFGYNG514825	Marca/Modelo: PEUGEOT PEUGEOT 208 ALLURE 1AT	Motor: 10PRAC0010841	Cor: PRATA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2021	Ano Modelo: 2022
Renavam: 01272594499	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: RNQ2A18			
Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: LUZ				
Estado da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****
Proprietário Atual: HUGO OLIVEIRA LAMOUNIER					

Itens consultados e restrições - Realizado em 28/05/2026 -08:21

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

25%

Class

D




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Recuperado
8 Paralama Esquerdo	Reparado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Reparado
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Reparado

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Recuperado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Recuperado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Recuperado
20 Paralama Direito	Recuperado

Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class **A**





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 245346

 28/05/2026 10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados da Estampagem	
Placa:	RNQ2A18
Placa	RNQ2A18
Número de Série do QR Code	210705041009352
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	BELO HORIZONTE
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	16/08/2021 10:14:57
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

Dados Atuais do Veículo	
CNPJ	23.067.193/0001-01
Razão Social	FENIX PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI
UF	MG
Placa Atual	RNQ2A18
Chassi final	14825
UF Jurisdição	MG
Município	LUZ
Marca/Modelo	I/PEUGEOT 208 ALLURE IAT
Ano Fabricação	2021
Ano Modelo	2022

Vistoria - 245346

28/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	80431650819	Número do CRV	233740413727	UF	MG	Renavam	01272594499	RNTRC		Exercício	2025	Nome	HUGO OLIVEIRA LAMOUNIER	CPF/CNPJ	10591043696	Placa	RNQ2A18	Chassi	
----------------------------	-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	--	-----------	------	------	-------------------------	----------	-------------	-------	---------	--------	--

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 245346

 28/05/2026

 10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Vistoria - 245346

 28/05/2026 10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.947

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RNQ2A18

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERLANDIA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



12

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.