



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SCX7J14	Estado:	GO
Renavam:	1350998467		
Marca/Modelo:	I/FIAT CRONOS 1.0		
Ano de Fabricação:	2022	Modelo:	2023
Cor:	BRANCA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	8AP359ACNPU250388		
Número do Motor:	463509488280042*		
Município:	CATALAO		

Odômetro:	86.660
Emplacamento:	GOIAS
Solicitante Laudo:	Urca Hyundai - Uberlândia
Proprietário Veículo:	ADOLFO JUNDI PRIOLI
Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	STANLEY SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA NO CAPÔ. VIDRO PARABRISA COM TRINCO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Stanley Silva

Inspetor Técnico: STANLEY SILVA




Placa: SCX7J14

Modelo: I/FIAT CRONOS 1.0

Ano: 2022

Modelo: 2023


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: SCX7J14

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SCX7J14**



Macro Foto Nº Chassi: **8AP359ACNPU250388**




Foto do Número do Motor: **46350940X8280042X**



Odômetro do Veículo: **86.660**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/FIAT CRONOS 1.0



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG


Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: SCX7J14

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: SCX7J14

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/FIAT CRONOS 1.0	2022 - 2023
	PLACA: SCX7J14 RENAVAM: 1350998467 Nº DO CHASSI: 8AP359ACNPU250388 Nº DO MOTOR: 463509488280042* COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA COR DO VEÍCULO: BRANCA MUNICÍPIO: CATALAO ESTE VEÍCULO TEM: 4 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? GOIAS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 40000 - KM Rodados

Media - 60000 - KM Rodados

Alta - 80000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

 Situação OK  Requer Atenção  Restrição ou Impedimento  Não Disponível  Sistema Fora do Ar

 Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

 Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

 Informações da Base Estadual (DETRAN)

 Não Consta Restrições na Base Estadual

 Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

 Veículo Fora do Estado de Origem

 Proprietário(a) Atual do Veículo

 Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

 Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

 Veículo com Chassi Original (Normal)

 Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

 Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

 Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

 Não existe Recall para este Veículo

 Processos - Base Não Disponível

 Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 12/06/2026

Placa: **SCX7J14** Marca/Modelo: **I/FIAT CRONOS 1.0** Ano: **2022** Modelo: **2023** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1350998467** Estado: **GO** Município: **CATALAO**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **75** Cilindradas: **999** Nº Chassi: **8AP359ACNPU250388** Motor Fabril: **463509488280042***

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 12/06/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 12/06/2026

Placa: **SCX7J14** Marca/Modelo: **I/FIAT CRONOS 1.0** Ano: **2022** Modelo: **2023** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1350998467** Estado: **GO** Município: **CATALAO**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **75** Cilindradas: **999** Nº Chassi: **8AP359ACNPU250388** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **463509488280042*** Motor Atual: **463509488280042*** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 12/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de GOIAS

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 12/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: GOIÁS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 12/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **ADOLFO JUNDI PRIOLI**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 12/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 12/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

