



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	QTN4834	Estado:	GO
Renavam:	1207235935		
Marca/Modelo:	JEEP/COMPASS LONGITUDE F		
Ano de Fabricação:	2019	Modelo:	2020
Cor:	PRETA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	98867512WLKJ76995		
Número do Motor:	5005257406421220		
Município:	GOIATUBA		

Odômetro:	78.903
Emplacamento:	GOIÁS

Solicitante Laudo:	Urca Chery - Itumbiara
Proprietário Veículo:	DANILO CESAR DE MIRANDA CARVALHO

Conferente:	PATRICIA RAMOS
Inspetor Técnico:	EDNO GUERINO
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa

Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação

da Placa:

TROCAR A PLACA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)

O IPVA está quitado? ! NÃO, não está pago nenhuma parce

O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT

licenciamento pago? ! O Licenciamento NÃO está pago

Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação

Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo

Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda

Veículo está Licenciado? ! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

— Patrícia Ramos

— Edno Guerino

IMPORTANTI

obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: QTN4834

Modelo: JEEP/COMPASS LONGITUDE F

Ano: 2019

Modelo: 2020


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: QTN4834

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QTN4834**



Macro Foto Nº Chassi: **98867512WLKJ76995**



Foto do Número do Motor: **5005257406421220**



Odômetro do Veículo: **78.903**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: JEEP/COMPASS LONGITUDE F



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: QTN4834

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

→ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



→ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor




→ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



→ Foto Interna do Veículo



→ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



→ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: QTN4834

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

JEEP/COMPASS LONGITUDE F 2019 - 2020



PLACA: QTN4834
RENAVAM: 1207235935
Nº DO CHASSI: 98867512WLKJ76995
Nº DO MOTOR: 5005257406421220
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: PRETA
MUNICÍPIO: GOIATUBA
ESTE VEÍCULO TEM: 7 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? NÃO, não está pago nenhuma parcela
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? O Licenciamento NÃO está pago
O Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? GOIÁS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 70000 - KM Rodados

Media - 105000 - KM Rodados

Alta - 140000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Não Possui Restrições no (SENATRAN)



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM



Veículo no Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 27/05/2026

Placa: **QTN4834** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS LONGITUDE F** Ano: **2019** Modelo: **2020** Cor: **PRETA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1207235935** Estado: **GO** Município: **GOIATUBA**
Tipo: **CAMIONETA** Potência: **166** Cilindradas: **2000** Nº Chassi: **98867512WLKJ76995** Motor Fabril: **5005257406421229**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 27/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 27/05/2026

Placa: **QTN4834** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS LONGITUDE F** Ano: **2019** Modelo: **2020** Cor: **PRETA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1207235935** Estado: **GO** Município: **GOIATUBA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **166** Cilindradas: **2000** Nº Chassi: **98867512WLKJ76995** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **40** Espécie: **MISTO** Tipo: **CAMIONETA**
Motor BIN: **5005257406421229** Motor Atual: **5005257406421220** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 27/05/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 27/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de GOIÁS

Veículo no Estado de Origem Data: 27/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: GOIÁS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 27/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **DANILO CESAR DE MIRANDA CARVALHO**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 27/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 27/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 27/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 27/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 27/05/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 27/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 27/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

