



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                          |         |      |
|--------------------|--------------------------|---------|------|
| Placa:             | GCR5I35                  | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1315263596               |         |      |
| Marca/Modelo:      | FIAT/PULSE IMPETUS TF200 |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2022                     | Modelo: | 2022 |
| Cor:               | AZUL                     |         |      |
| Combustível:       | ALCOOL / GASOLINA        |         |      |
| Número do Chassi:  | 9BD363A31NYZ44253        |         |      |
| Número do Motor:   | 463479590193209          |         |      |
| Município:         | UBERLÂNDIA               |         |      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Odômetro:     | 52.117    |
| Emplacamento: | SÃO PAULO |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Solicitante Laudo:    | Urca Seminovos - Uberlândia  |
| Proprietário Veículo: | PAULO SERGIO DE RESENDE MOTA |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conferente:       | PATRICIA RAMOS     |
| Inspetor Técnico: | RAFAEL MARÇAL      |
| Unidade:          | MATRIZ: UBERLÂNDIA |

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA NO PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO E REPINTURA, COM CORREÇÃO DE MASSA PLÁSTICA NO CAPÔ, TODA LATERAL DIREITA E TAMPA TRASEIRA. FOLHA DO PORTA MALAS RECUPERADA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Condições do QRCode e da Placa |                 |
| CRCode: Não Violado            | Placa: Mercosul |

Situação da Placa:

A PLACA ESTÁ OK

*Patrícia Ramos*

Conferente: PATRICIA RAMOS

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? NÃO, estão pagas a primeira e a segunda
- O DPVAT está pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

*Rafael Marçal*

Inspetor Técnico: RAFAEL MARÇAL

**IMPORTANTE:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: GCR5I35

Modelo: FIAT/PULSE IMPETUS TF200

Ano: 2022

Modelo: 2022


## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

## Detalhe do Teste de Pintura



### Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica





Placa: GCR5I35

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **GCR5I35**



Macro Foto Nº Chassi: **9BD363A31NYZ44253**



Foto do Número do Motor: **463479590193209**



Odômetro do Veículo: **52.117**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FIAT/PULSE IMPETUS TF200



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000







Placa: GCR5I35

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo








## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/PULSE IMPETUS TF200 2022 - 2022



PLACA: GCR5135  
RENAVAM: 1315263596  
Nº DO CHASSI: 9BD363A31NYZ44253  
Nº DO MOTOR: 463479590193209  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA  
COR DO VEÍCULO: AZUL  
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA  
ESTE VEÍCULO TEM: 4 ANOS DE USO



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**  
O IPVA está Quitado? **NÃO, estão pagas a primeira e a segunda parcela**  
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**  
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**  
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**  
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**  
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**  
Qual estado foi emplacado? **SÃO PAULO**

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 40000 - KM Rodados

Media - 60000 - KM Rodados

Alta - 80000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





## Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 10/04/2026

Placa: **GCR5I35** Marca/Modelo: **FIAT/PULSE IMPETUS TF200** Ano: **2022** Modelo: **2022** Cor: **AZUL**  
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1315263596** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**  
Tipo: **CAMIONETA** Potência: **130** Cilindradas: **999** Nº Chassi: **9BD363A31NYZ44253** Motor Fabril: **463479590193209**

## Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 10/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

|                     |                                    |     |
|---------------------|------------------------------------|-----|
| Restrição-1: Não há | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Restrição-2: Não há | Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Restrição-3: Não há | Ostenta placa novo padrão?         | Não |
| Restrição-4: Não há | Existe restrição PGFN?             | Não |

## Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 10/04/2026

Placa: **GCR5I35** Marca/Modelo: **FIAT/PULSE IMPETUS TF200** Ano: **2022** Modelo: **2022** Cor: **AZUL**  
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1315263596** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**  
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **130** Cilindradas: **999** Nº Chassi: **9BD363A31NYZ44253** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*  
Capacidade de Carga: **40** Espécie: **MISTO** Tipo: **CAMIONETA**  
Motor BIN: **463479590193209** Motor Atual: **463479590193209** Situação: **CIRCULAÇÃO**

## Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 10/04/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

## Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 10/04/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de SÃO PAULO

## Veículo Fora do Estado de Origem Data: 10/04/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

## Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 10/04/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **PAULO SERGIO DE RESENDE MOTA**

## Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 10/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO** Data: 10/04/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

**Veículo com Chassi Original (Normal)** Data: 10/04/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão** Data: 10/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

**Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo** Data: 10/04/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

**O IPVA está Pago?**

NÃO, estão pagas a primeira e a segunda parcela

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

SIM, o Licenciamento está Pago

**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto** Data: 10/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

**Não existe Recall para este Veículo** Data: 10/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





**Parecer Técnico de SEGURADORA**

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



**Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo**

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

**Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF**

| Cod. | Data | Descrição das Autuações | Valor |
|------|------|-------------------------|-------|
|------|------|-------------------------|-------|

**Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF**

| Cod.   | Data     | Descrição das Multas                       | Valor      |
|--------|----------|--------------------------------------------|------------|
| 763-31 | 03/11/25 | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR | R\$ 293,47 |

Valor Total das Multas: R\$ 293,47

**Valor Total dos Débitos: R\$ 293,47**

\* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;  
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

