

Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

B



Ruim Regular **Bom** Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta

● Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|------------------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 8/12

C



Ruim **Regular** Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Nada Consta (4) | Recuperado (0) | Repintura (3) | Reparado (1) | Avariado (4) |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



BIN Completa

Situação do Veículo: Em Circulacao	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRCCAA3XP8182846	Marca/Modelo: TOYOTA YARIS HA XL15	Motor: 4591789	Cor: BRANCA	Cambio: *****
Cilindradas: 1496	Carroceria: 999	Especie: AUTOMOVEL	Ano Produção: 2022	Ano Modelo: 2023	Renavam: 01296643384	Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Potência Motor: 110	Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 155	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: 155	Montagem: COMPLETA
Estado da Placa: MG	Comunicação de Vendas: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Placa: RUD6A60	Cidade da Placa: PATOS DE MINAS
Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: LUCIMAR SOARES DA COSTA					

Itens consultados e restrições - Realizado em 10/06/2026 -15:23

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Não verificado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Travessas de Reforço Dianteira Esquerda: avariado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca
CNPJ: 27.486.182/0001-09
E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR
Tel.: (27) 2125-1248



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


50%

Class

C




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Repintura
8	Paralama Esquerdo	Repintura
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Avariado
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Avariado
14	Tampa Traseira	Reparado
15	Paralama Traseiro / D	Avariado
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Avariado
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Repintura
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Avariado
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série QR Code:	220211051469870
Placa:	RUD6A60
Dados da Estampagem	
Placa	RUD6A60
Número de Série do QR Code	220211051469870
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATOS DE MINAS
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	04/05/2022 13:27:35
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

CNPJ	30.277.105/0001-53
Razão Social	LAGOA PLACAS EIRELI
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RUD6A60
Chassi final	82846
UF Jurisdição	MG
Município	PATOS DE MINAS
Marca/Modelo	TOYOTA/YARIS HA XL15
Ano Fabricação	2022
Ano Modelo	2023

Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel: (27) 2125-1248



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CÓDIGO RENAVAM 01296643384 PLACA RUD6A60 EXERCÍCIO 2026 ANO FABRICAÇÃO 2022 ANO MODELO 2023 NÚMERO DO CRV 223419098456			PARTICULAR POTÊNCIA/INDICADA 110CV/1496 PESO BRUTO TOTAL 1.55 MOTOR 4591789 CMV 1.55 ENOS 2 LOTAÇÃO 05P CARROCEIA NÃO APLICÁVEL NOVA LUCIMAR SOARES DA COSTA CPF / CNPJ 512.573.516-72 LOCAL PATOS DE MINAS MG DATA 14/02/2026 ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TARIF. * DATA DE DOTAÇÃO * PAGAMENTO COTA ÚNICA ☐ PARCELADO ☐ REPARTE OBRIGATÓRIA AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) * CUSTO DO BULHETE (R\$) * CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) * REPARTE OBRIGATÓRIA AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO (R\$) * VALOR DO ICH (R\$) * VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) * INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT
---	--	--	---

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

21125501477	Número do CRV	223419098456	UF	MG	Renavam	01296643384	RNTRC	Exercício	2026	Nome	LUCIMAR SOARES DA COSTA	CPF/CNPJ	51257351672	Placa	RUD6A60	Chassi	9BRCCAA3XP8182846
-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	-----------	------	------	-------------------------	----------	-------------	-------	---------	--------	-------------------

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação de Estrutura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Foto Avaria Estrutural: Travessas de Reforço Dianteira Esquerda



Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Avaria: Porta Dianteira Esquerda



Avaria: Lateral Traseira Esquerda



Avaria: Lateral Traseira Direita



Avaria: Porta Traseira Direita



Vistoria - 247440

10/06/2026

16:08

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 196.284

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUD6A60

Vistoria realizada por:

Aguiá Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Samuel Henrique Pereira

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

