



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	HLW9124	Estado:	MG
Renavam:	451877330		
Marca/Modelo:	FORD/KA FLEX		
Ano de Fabricação:	2012	Modelo:	2012
Cor:	PRETA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BFZK53A7CB377135		
Número do Motor:	SMRBC377135		
Município:	LAGOA FORMOSA		

Odômetro:	136.706
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Urca Hyundai - Patos de Minas
Proprietário Veículo:	MAURA IMACULADA GOMES

Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	MARCOS MARCIANO
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

A Numeração APRESENTAVA princípios de oxidação, conforme foto em anexo.

Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.

Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) Vidro Original.

Porta Diant. Esquerda: Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: Vidros Inexistentes.

Lateral Tras. Esquerda: Vidro Original.

Vidro Traseiro: Vidro Original.

Porta Diant. Direita: Vidro Original.

Porta Tras. Direita: Vidros Inexistentes.

Lateral Tras. Direita: Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA EM TODA A LATERAL ESQUERDA, PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO, CAPÔ E PORTA DIANTEIRA DIREITA. CHASSI COM PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa

Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação da Placa:

TROCAR A PLACA

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado? SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado

Marcos Marciano

Inspetor Técnico: MARCOS MARCIANO

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290






Placa: HLW9124

Modelo: FORD/KA FLEX

Ano: 2012

Modelo: 2012


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: HLW9124

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **HLW9124**



Macro Foto Nº Chassi: **9BFZK53A7CB377135**



Foto do Número do Motor: **SMRBC377135**



Odômetro do Veículo: **136.706**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FORD/KA FLEX





Placa: HLW9124

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000




Placa: HLW9124

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FORD/KA FLEX

2012 - 2012



PLACA: HLW9124
RENAVAM: 451877330
Nº DO CHASSI: 9BFZK53A7CB377135
Nº DO MOTOR: SMRBC377135
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: PRETA
MUNICÍPIO: LAGOA FORMOSA
ESTE VEÍCULO TEM: 14 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 140000 - KM Rodados

Media - 210000 - KM Rodados

Alta - 280000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Não Possui Restrições no (SENATRAN)



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Não Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM



Veículo no Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 15/06/2026

Placa: **HLW9124** Marca/Modelo: **FORD/KA FLEX** Ano: **2012** Modelo: **2012** Cor: **PRETA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **451877330** Estado: **MG** Município: **LAGOA FORMOSA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **73** Cilindradas: **999** Nº Chassi: **9BFZK53A7CB377135** Motor Fabril: **SMRBC377135**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 15/06/2026

Placa: **HLW9124** Marca/Modelo: **FORD/KA FLEX** Ano: **2012** Modelo: **2012** Cor: **PRETA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **451877330** Estado: **MG** Município: **LAGOA FORMOSA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **73** Cilindradas: **999** Nº Chassi: **9BFZK53A7CB377135** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **SMRBC377135** Motor Atual: **SMRBC377135** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 15/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 15/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 15/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **MAURA IMACULADA GOMES**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 15/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 15/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

