



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	TFO6I43	Estado:	GO
Renavam:	1445990129		
Marca/Modelo:	HYUNDAI/CRETA1TF COMFORT		
Ano de Fabricação:	2025	Modelo:	2026
Cor:	PRATA		
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA		
Número do Chassi:	9BHPA81EBTP211853		
Número do Motor:	F3LESD016748		
Município:	GOIATUBA		

Odômetro:	11.424
Emplacamento:	GOIÁS

Solicitante Laudo:	Urca Hyundai - Itumbiara
Proprietário Veículo:	DANIEL DE ALMEIDA

Conferente:	PATRICIA RAMOS
Inspetor Técnico:	EDNO GUERINO
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ! NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ! O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ! Sim, Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

— Patrícia Ramos

— Edno Guerino

IMPORTANTI

obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusao final deste DOCUMENTO.




Placa: TFO6I43

Modelo: HYUNDAI/CRETA1TF COMFORT

Ano: 2025

Modelo: 2026


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: TFO6I43

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **TFO6I43**



Macro Foto Nº Chassi: **9BHPA81EBTP211853**



Foto do Número do Motor: **F3LESD016748**



Odômetro do Veículo: **11.424**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: **HYUNDAI/CRETA1TF COMFORT**



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: TFO6I43

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: TFO6I43

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

HYUNDAI/CRETA1TF COMFORT 2025 - 2026



PLACA: TFO6I43
RENAVAM: 1445990129
Nº DO CHASSI: 9BHPA81EBTP211853
Nº DO MOTOR: F3LESD016748
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
COR DO VEÍCULO: PRATA
MUNICÍPIO: GOIATUBA
ESTE VEÍCULO TEM: 1 ANO DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **GOIÁS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 10000 - KM Rodados

Media - 15000 - KM Rodados

Alta - 20000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 28/04/2026

Placa: **TFO6I43** Marca/Modelo: **HYUNDAI/CRETA1TF COMFORT** Ano: **2025** Modelo: **2026** Cor: **PRATA**
Combustível: **ALCOOL/GASOLINA** Renavan: **1445990129** Estado: **GO** Município: **GOIATUBA**
Tipo: **AUTOMÃ"VEL** Potência: **120** Cilindradas: **998** Nº Chassi: **9BHPA81EBTP211853** Motor Fabril:



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Data: 28/04/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não



Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 28/04/2026

Placa: **TFO6I43** Marca/Modelo: **HYUNDAI/CRETA1TF COMFORT** Ano: **2025** Modelo: **2026** Cor: **PRATA**
Combustível: **ALCOOL/GASOLINA** Renavan: **1445990129** Estado: **GO** Município: **GOIATUBA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **120** Cilindradas: **998** Nº Chassi: **9BHPA81EBTP211853** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMÃ"VEL**
Motor BIN: Motor Atual: **F3LESD016748** Situação:



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Data: 28/04/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 28/04/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de GOIÁS



Veículo no Estado de Origem

Data: 28/04/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: GOIÁS



Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 28/04/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **DANIEL DE ALMEIDA**



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 28/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 28/04/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 28/04/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 28/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 28/04/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 28/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 28/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

