



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	QNN1091	Estado:	MG
Renavam:	1137106058		
Marca/Modelo:	CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE		
Ano de Fabricação:	2017	Modelo:	2018
Cor:	BRANCA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BGKL48U0JB199954		
Número do Motor:	GFG092770		
Município:	UBERABA		

Odômetro:	212.739
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Autus Chevrolet - Uberaba
Proprietário Veículo:	SEM SERV ESP MANUT LTDA

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✗ Etiqueta Ausente.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações:

Restrição: ETIQUETA DA COLUMNA DA PORTA AUSENTE.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa
Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: QNN1091

Modelo: CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE

Ano: 2017

Modelo: 2018


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: QNN1091

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QNN1091**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGKL48U0JB199954**



Foto do Número do Motor: **GFG092770**



Odômetro do Veículo: **212.739**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: QNN1091

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

→ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



→ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



→ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



→ Foto Interna do Veículo



→ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



→ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: QNN1091

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE 2017 - 2018



PLACA: QNN1091
RENAVAM: 1137106058
Nº DO CHASSI: 9BGKL48U0JB199954
Nº DO MOTOR: GFG092770
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTE VEÍCULO TEM: 9 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 90000 - KM Rodados

Media - 135000 - KM Rodados

Alta - 180000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 11/06/2026

Placa: **QNN1091** Marca/Modelo: **CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE** Ano: **2017** Modelo: **2018** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1137106058** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **80** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BGKL48U0JB199954** Motor Fabril: **GFG092770**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 11/06/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 11/06/2026

Placa: **QNN1091** Marca/Modelo: **CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE** Ano: **2017** Modelo: **2018** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1137106058** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **80** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BGKL48U0JB199954** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **GFG092770** Motor Atual: **GFG092770** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 11/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 11/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 11/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 11/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **SEM SERV ESP MANUT LTDA**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 11/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 11/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 11/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 11/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 11/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 11/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 11/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

