



Vistoria Cautelar Caminhonete

APROVADO

Veículo:
FIAT/TORO FREEDOM AT9 D
2018/2019 - BRANCA - DIESEL

Cliente:
MOTO MINAS LTDA

Itens	Dados do veículo	Dados de fábrica
PLACA:	QOS8530	QOS8530
MARCA/MODELO:	FIAT/TORO FREEDOM AT9 D	FIAT/TORO FREEDOM AT9 D
COR:	BRANCA	Branca
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	Diesel
ANO:	2018/2019	2018 / 2019
GRAV. DO CHASSI:	988226165KKC10135	988226165KKC10135
GRAVAÇÃO DO MOTOR:	552616748491464	552616748491464
KM:		



Dentro dos padrões



Observação



Restrição



Fora dos padrões





Avaliação dos itens

Frente e lateral esquerda

✓ Dentro dos padrões

Frente e lateral direita

✓ Dentro dos padrões

Traseira e lateral esquerda

✓ Dentro dos padrões

Traseira e lateral direita

✓ Dentro dos padrões

Placa traseira

✓ Dentro dos padrões

Painel e hodômetro

i Luz de alerta acesa

Compartimento do motor

✓ Dentro dos padrões

Gravação do chassi

✓ Dentro dos padrões

Gravação do motor

✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA coluna

✓ Dentro dos padrões

Gravação do câmbio

✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA motor

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro para-brisa

i Substituído



Gravação do vidro traseiro esquerdo

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro esquerdo

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro direito

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro traseiro direito

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro traseiro

i Substituído

Documento veículo

✓ Dentro dos padrões

Centro de Vistoria Veicular



Patrocínio

INSPEÇÃO, VISTORIA E PERÍCIA AUTOMOTIVA

2023



Itens Analisados

Placa traseira



✓ Dentro dos padrões

Painel e hodômetro



i Luz de alerta acesa

Compartimento do motor



✓ Dentro dos padrões

Gravação do chassi



✓ Dentro dos padrões

Gravação do motor



✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA coluna



✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Etiqueta ETA motor




✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro para-brisa



i Substituído

Gravação do vidro traseiro esquerdo




✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro esquerdo



✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro direito



✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro traseiro direito



✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Gravação do vidro traseiro



Substituído

Documento veículo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DEPARTAMENTO NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		GOIÁS DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	
PLACA: 0118991310 DATA DE EMISSÃO: 02/08/2019 DATA DE VENCIMENTO: 02/08/2025	CPF: 2338140377 NOME: FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA... CIDADE: GOIÂNIA	PATENTE: 10 885 427/0001-78 DATA: 22/02/2025 NOME DO DETENTOR: FANTUZO FREIREM AT D ESPECIAL: CACHONETE NOME DO DETENTOR: FANTUZO FREIREM AT D ENDEREÇO: RUA... CIDADE: GOIÂNIA	NOME DO DETENTOR: FANTUZO FREIREM AT D ENDEREÇO: RUA... CIDADE: GOIÂNIA

Dentro dos padrões

Capô do motor



Dentro dos padrões

Para-lama direito



Dentro dos padrões

Porta dianteira direita



Dentro dos padrões

Porta traseira direita



Dentro dos padrões



Itens Analisados

Teto



✓ Dentro dos padrões

Lateral traseira direita



i Reparado

Capô traseiro



✓ Dentro dos padrões

Lateral traseira esquerda



i Repintura

Porta traseira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Porta dianteira esquerda



✓ Dentro dos padrões




Itens Analisados

Para-lama esquerdo



✓ Dentro dos padrões

Longarina dianteira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Longarina dianteira direita



✓ Dentro dos padrões

Longarina traseira direita




✓ Dentro dos padrões

Longarina traseira esquerda



✓ Dentro dos padrões

LACRE



LACRE DA PLACA TRASEIRA



Itens Analisados

DATA CINTO DE SEGURANÇA



DATA CINTO DE SEGURANÇA

PAINEL TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO

Centro de Vistoria Veicular




Patrocínio


INSPEÇÃO, VISTORIA E PERÍCIA AUTOMOTIVA
2023



ESTRUTURA



PINTURA





OBSERVAÇÕES

Constatado que o veículo possui vidros dianteiro e traseiro substituídos, porém devidamente regravados, com numeração coincidente ao chassi do veículo, sem divergências de identificação. Verificou-se ainda a presença de reparo e repintura na lateral esquerda (L.E.) e lateral direita (L.D.), caracterizando intervenção estética na carroceria.

Informações Importantes

Este laudo refere-se à vistoria cautelar do veículo, com caráter informativo sobre a análise de itens conforme padrões dos fabricantes. A unidade não se responsabiliza por modificações nos itens do veículo após a vistoria, cuja validade é garantida no momento da realização. O resultado do laudo segue critérios de avaliação que podem ser alterados sem aviso prévio. As informações dos veículos são obtidas de bases de dados públicas e privadas, sendo de responsabilidade da empresa fornecedora. O cliente é informado de que as seguradoras têm seus próprios critérios de avaliação de risco, que não influenciam o resultado da vistoria. Importante: não são examinados itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios. A análise de pintura utiliza medidores digitais para verificar a espessura da tinta, informando apenas sobre retoques ou reparos significativos, sem considerar pequenos riscos ou desgastes. Não nos responsabilizamos por defeitos ou fraudes em equipamentos de Air-Bag. A verificação da numeração da caixa de câmbio é feita apenas se visível, sem desmontagem. A vistoria não valida a quilometragem do hodômetro, apenas registra a quilometragem aparente. Itens obrigatórios e acessórios, como pneus e cintos, são informados quanto à sua existência e funcionamento mínimo, sem atestar calibragem ou conformidade com normas técnicas específicas. A análise proposta é particular, restrita exclusivamente a os itens analisados e não a vistoria regulamentada pela COTRAN ou a perícia realizada pelo Instituto de criminalística.

Assinaturas

Responsável técnico:

Vitor Mendes da Silva

Unidade:

CENTRO DE VISTORIA VEICULAR PATROCINIO LTDA

Endereço:

Rua Professor João de Melo, Patrocínio - MG | 38743048

Telefone:

3499143925

E-mail:

adm.patrocínio@agramax.com.br

QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✓ DÉBITOS: NÃO
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ LEILÃO 3: NÃO	✓ VENDA DIRETA: NÃO
✓ APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	QOS8530
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	988226165KKC10135
RENAVAM:	01158901310
NÚMERO DO MOTOR:	552616748491464
MOTOR DE FÁBRICA:	552616748491464

COR	BRANCA	ANO FAB/MOD	2018/2019
MARCA/MODELO	FIAT/TORO FREEDOM AT9 D	UF/MUNICIPIO	MG/PATROCINIO
CAP. PASSAGEIROS	005	COMBUSTÍVEL	DIESEL
POTÊNCIA	170	TIPO	CAMINHONETE
CARROCERIA	ABER/C.DUP	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	93664522
EIXOS	00	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	100
CILINDRADAS	2000	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	2,87/3,27	SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	28/09/2023	MONTAGEM	COMPLETA
DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRLV	NÃO INFORMADO	ANO DE EXERCÍCIO DO CRLV	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:	QOS8530	CHASSI:	988226165KKC10135
UF FATURADO:	MG	DOC FATURADO:	16701716003686

COR:	BRANCA	COMBUSTIVEL:	DIESEL
MARCA/MODELO:	FIAT/TORO FREEDOM AT9 D	ANO FAB/MOD:	2018/2019
POTENCIA:	170	CILINDRADAS:	2000
MOTOR:	552616748491464	CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	93664522	EIXOS:	0
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:	287	CMT:	327

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	QOS8530	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	988226165KKC10135	MOTOR:	552616748491464
RENAVAM:	01158901310	COR:	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2018/2019	MUNICÍPIO/UF:	PATROCINIO/MG
QTD. PASSAGEIROS:	005	CAPACIDADE DE CARGA:	00100
ESPÉCIE:	ESPECIAL	NÚMERO CARROCERIA:	93664522
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	00
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE
TIPO CARROCERIA:	ABER/C.DUP	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
MARCA/MODELO:	FIAT/TORO FREEDOM AT9 D	CMT/PBT:	00327/00287
POTÊNCIA:	170	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	2000		

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA QOS8530

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO IPVA	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

GRAVAME

✓ NÃO CONSTA GRAVAME PARA ESTE VEÍCULO OU JÁ FOI BAIXADO

SENATRAN INDICADORES

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

DECODIFICADOR

CHASSI:	988226165KKC10135	TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	PÁIS:	BRASIL
FABRICANTE:	FIAT	MODELO:	TORO FREEDOM AT9 D
CATEGORIA:	UTILITARIO	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:	2.0	VERSÃO:	FREEDOM AT

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
001487-7	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4 DIESEL AUT.	R\$ 95.137,00
001487-7	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4 TB DIESEL AUT.	R\$ 95.137,00

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
MG	QOS8530	2026	FERREIRA ASSESSORIA CONTABILIDAD

DETRAN

ATÉ O PRESENTE MOMENTO, ESTE VEÍCULO TEM 1 AUTUAÇÃO E NÃO TEM MULTAS.

PLACA:	QOS-8530	PLACA ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO:	PATROCINIO	MUNICÍPIO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
MARCA/MODELO:	TIPO NAO CADASTRADO / CAMINHONE FIAT/TORO FREEDOM AT9 D	ANO FABRICAÇÃO/MODELO:	2018/2019
ANO IPVA:	2024	PARCELA:	3
SEGURO PAGO EM:	NÃO INFORMADO	PARCELA DO SEGURO ATUAL:	NÃO INFORMADO
SEGURO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	PARCELA DO SEGURO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
TAXA DE LICENCIAMENTO:	2026	DATA DE LICENCIAMENTO:	23/5/2025
SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO:	VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2025		

AUTUAÇÕES

CONSTAM REGISTROS DE AUTUAÇÕES

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	DATA/HORA
DER SP	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20	27/01/2026 - 09:21

MULTAS

✓ NÃO CONSTAM REGISTRO(S) DE MULTA(S)

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

DOCUMENTO	XX.XXX.XXX/XXXX-78	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	52749698/2026
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPEDIÇÃO	05/06/2026, ÀS 13:15:22
NOME	FERREIRA ASSESSORIA, CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA (MATRIZ E	TOTAL DE PROCESSOS	0

LINK DA CERTIDÃO

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO(A) ([HTTPS://COMPROVANTES-API.S3.AMAZONAWS.COM/COMPROVANTES/ACOESTRABALHISTAS/134251497226618877.PDF](https://comprovantes-api.s3.amazonaws.com/comprovantes/acoestrabalhistas/134251497226618877.pdf))

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do estabelecimento comercial, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao estabelecimento comercial em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O estabelecimento comercial declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Centro de Vistoria Veicular



Patrocínio

INSPEÇÃO, VISTORIA E PERÍCIA AUTOMOTIVA
2023