



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                   |         |      |
|--------------------|-------------------|---------|------|
| Placa:             | PYJ2E17           | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1097983304        |         |      |
| Marca/Modelo:      | FORD/FIESTA 16SEL |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2016              | Modelo: | 2017 |
| Cor:               | BRANCA            |         |      |
| Combustível:       | ALCOOL / GASOLINA |         |      |
| Número do Chassi:  | 9BFZD55P4HB543632 |         |      |
| Número do Motor:   | UWJAH543632       |         |      |
| Município:         | ARAGUARI          |         |      |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Odômetro:     | 117.136      |
| Emplacamento: | MINAS GERAIS |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Solicitante Laudo:    | Urca Hyundai - Uberlândia        |
| Proprietário Veículo: | SANDRA APARECIDA VIEIRA DOS ANJO |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conferente:       | Jullia Alves       |
| Inspetor Técnico: | STANLEY SILVA      |
| Unidade:          | MATRIZ: UBERLÂNDIA |

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
- Vidro Traseiro: ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI VIDRO LATERAL DIREITO QUEBRADO. RETOQUE DE PINTURA EM TODA LATERAL TRASEIRA DIREITA E PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Stanley Silva

Inspetor Técnico: STANLEY SILVA

**IMPORTANTE:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: PYJ2E17

Modelo: FORD/FIESTA 16SEL

Ano: 2016

Modelo: 2017


## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

## Detalhe do Teste de Pintura



### Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica





Placa: PYJ2E17

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **PYJ2E17**



Macro Foto Nº Chassi: **9BFZD55P4HB543632**



Foto do Número do Motor: **UWJAH543632**



Odômetro do Veículo: **117.136**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FORD/FIESTA 16SEL



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000







## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo







Placa: PYJ2E17

## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



**REDECAR ESSENCIAL PLUS >**



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

**FORD/FIESTA 16SEL**

**2016 - 2017**



PLACA: PYJ2E17  
RENAVAM: 1097983304  
Nº DO CHASSI: 9BFZD55P4HB543632  
Nº DO MOTOR: UWJAH543632  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA  
COR DO VEÍCULO: BRANCA  
MUNICÍPIO: ARAGUARI  
ESTE VEÍCULO TEM: 10 ANOS DE USO



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**  
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**  
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**  
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**  
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**  
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**  
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**  
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 100000 - KM Rodados

Media - 150000 - KM Rodados

Alta - 200000 KM Rodados



### LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Não Possui Restrições no (SENATRAN)



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Não Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM



Veículo no Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo







## Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 12/05/2026

Placa: **PYJ2E17** Marca/Modelo: **FORD/FIESTA 16SEL** Ano: **2016** Modelo: **2017** Cor: **BRANCA**  
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1097983304** Estado: **MG** Município: **ARAGUARI**  
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **128** Cilindradas: **1597** Nº Chassi: **9BFZD55P4HB543632** Motor Fabril: **UWJAH543632**

## Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

|                     |                                    |     |
|---------------------|------------------------------------|-----|
| Restrição-1: Não há | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Restrição-2: Não há | Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Restrição-3: Não há | Ostenta placa novo padrão?         | Não |
| Restrição-4: Não há | Existe restrição PGFN?             | Não |

## Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 12/05/2026

Placa: **PYJ2E17** Marca/Modelo: **FORD/FIESTA 16SEL** Ano: **2016** Modelo: **2017** Cor: **BRANCA**  
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1097983304** Estado: **MG** Município: **ARAGUARI**  
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **128** Cilindradas: **1597** Nº Chassi: **9BFZD55P4HB543632** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*  
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**  
Motor BIN: **UWJAH543632** Motor Atual: **UWJAH543632** Situação: **CIRCULAÇÃO**

## Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

## Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 12/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

## Veículo no Estado de Origem Data: 12/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

## Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 12/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **SANDRA APARECIDA VIEIRA DOS ANJO**

## Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO**

Data: 12/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



**Veículo com Chassi Original (Normal)**

Data: 12/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão**

Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



**Não Consta Débito/Imposto para o Veículo**

Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

**O IPVA está Pago?**

SIM, o IPVA está quitado

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

SIM, o Licenciamento está Pago



**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto**

Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não existe Recall para este Veículo**

Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.







**Parecer Técnico de SEGURADORA**

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



**Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo**

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

