



Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Legenda do Sistema



Verificado



Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

85%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado



Reparado



Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo sem
restrições



Sem informações de
multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora



Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax
CNPJ: 17.209.289/0001-56
E-mail: administrativo@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

9882261N5MKD72083

Marca/Modelo

FIAT TORO ENDURANCE ATD4

Motor

552616749098455

Cor:

BRANCA

Cambio:

Cilindradas:

1950

Carroceria:

Especie:

CAMINHONETE

Ano Produção:

2020

Ano Produção:

2021

Renavam:

01252751025

Combustivel:

DIESEL

Placa:

RMJ0A77

Potência Motor:

170

Cap. de Passageiros:

5

Cap. de Carga:

286

Procedência:

NACIONAL

Nra. Eixos:

C.M.T.:

326

Montagem:

Cidade da Placa:

BELO HORIZONTE / MG

Cidade da Placa:

Comunicação de Vendas

Data de Vendas

Data de Licenciamento

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:

SO PISCINAS COM E P. DE SERV. LTDA



Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição 1:	Nada Consta	DER:	Não verificado
Restrição 2:	Nada Consta	DERSA:	Não verificado
Restrição 3:	Nada Consta	DETRAN:	Não verificado
Restrição 4:	Nada Consta	IPVA:	Não verificado
Outras Restrições	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Não verificado	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Não verificado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Não verificado	Divergência nº Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência nº Motor: Nada Consta



Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro





Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

14:23 100%

Dados da Estampagem

Placa	RMJ0A77
Número de Série do QR Code	201205030200509
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	BELO HORIZONTE
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	22/01/2021 16:04:37
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

CNPJ	24.893.306/0001-82
Razão Social	JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA

VIO 1

14:23 100%

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	RMJ0A77
Chassi final	72083
UF Jurisdção	MG
Município	BELO HORIZONTE
Marca/Modelo	FIAT/TORO ENDURANCE ATD4
Ano Fabricação	2020
Ano Modelo	2021
Cor	BRANCA

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

GOVERNO FEDERAL



Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax


CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



CRLV



Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assoalho com Painel Traseiro





Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Pintura e Lataria

85%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Visão Superior



Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Reparado



Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda





Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito





Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77


Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta





Recuperado



Reparado



Avariado



	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta



Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 204639



13/06/2025



15:38

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 108.044

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMJ0A77

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Rondinelli Márcio da Silva

Solicitante: Luiz Ronaldo da Silva

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.