



VISTORIA CAUTELAR: 986663

DADOS GERAIS:

DATA:	08/06/2026
CLIENTE:	PARTICULAR
UNIDADE:	VISAO TOTAL ITUIUTABA

STATUS:	APROVADO
Nº DO LAUDO:	986663
VISTORIADOR:	RAFAEL NUNES SEVERINO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA
ANO FAB./MODELO:	2022/2022
PLACA:	SCJ3H93
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93HGN2650NK110641
Nº DO CHASSI NA BIN:	93HGN2650NK110641
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93HGN2650NK110641
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	Não Informado
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	Não Informado

MODELO/VERSÃO:	CITY EX
COR:	PRATA
CIDADE:	ITUMBIARA-GO
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	L15C6-2116102
Nº DO MOTOR NA BIN:	L15C6-2116102
Nº DO MOTOR NO CRLV:	L15C6-2116102
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
KM:	80056

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

101 PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES

200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

409 - NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

500. 1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

500. 2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

500. 3 - DO ASSOALHO:

526 - NÃO OBRIGATÓRIA

500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

600. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

661 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

701 - NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA.

800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

VISAO TOTAL ITUIUTABA MG

CNPJ: 43.307.027/0001-34

Telefone: (34) 9963-68799

Endereço: Avenida Trinta e Um, 1238
Centro - Ituiutaba/MGRAFAEL NUNES SEVERINO
Vistoriador

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISAO TOTAL ITUIUTABA MG não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

VISAO TOTAL ITUIUTABA MG
CNPJ: 43.307.027/0001-34
Telefone: (34) 9963-68799
Endereço: Avenida Trinta e Um, 1238
Centro - Ituiutaba/MG



RAFAEL NUNES SEVERINO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL ITUIUTABA MG e CNPJ: 43.307.027/0001-34 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR




QR CODE PLACA



HODÔMETRO




FRENTE DO VEÍCULO



PARA-BRISA



VIN VIDRO FRENTE



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA



CAIXA DE RODA TRASEIRA



VISAO TOTAL ITUIUTABA MG

CNPJ: 43.307.027/0001-34

Telefone: (34) 9963-68799

Endereço: Avenida Trinta e Um, 1238
Centro - Ituiutaba/MG

RAFAEL NUNES SEVERINO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL ITUIUTABA MG e CNPJ: 43.307.027/0001-34 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

VIDRO LATERAL ESQUERDO



VIDRO LATERAL ESQUERDO



CAIXA AR ESQUERDA



TRASEIRA DO VEÍCULO



VIN VIDRO TRASEIRO



PLACA TRASEIRA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



VISAO TOTAL ITUIUTABA MG

CNPJ: 43.307.027/0001-34

Telefone: (34) 9963-68799

Endereço: Avenida Trinta e Um, 1238
Centro - Ituiutaba/MG

RAFAEL NUNES SEVERINO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL ITUIUTABA MG e CNPJ: 43.307.027/0001-34 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


CAIXA DE RODA TRASEIRA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA



VIDRO LATERAL DIREITA



VIDRO LATERAL DIREITA




ETIQUETA COLUNA (VIS)



PLAQUETA FABRICAÇÃO



CAIXA AR DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



VISAO TOTAL ITUIUTABA MG

CNPJ: 43.307.027/0001-34

Telefone: (34) 9963-68799

Endereço: Avenida Trinta e Um, 1238
Centro - Ituiutaba/MG

RAFAEL NUNES SEVERINO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL ITUIUTABA MG e CNPJ: 43.307.027/0001-34 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



LONGARINA DIANTEIRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA


VISAO TOTAL ITUIUTABA MG
CNPJ: 43.307.027/0001-34
Telefone: (34) 9963-68799
Endereço: Avenida Trinta e Um, 1238
Centro - Ituiutaba/MG

RAFAEL NUNES SEVERINO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL ITUIUTABA MG e CNPJ: 43.307.027/0001-34 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



ANÁLISE DE PINTURA




*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.

VISAO TOTAL ITUIUTABA MG
CNPJ: 43.307.027/0001-34
Telefone: (34) 9963-68799
Endereço: Avenida Trinta e Um, 1238
Centro - Ituiutaba/MG

RAFAEL NUNES SEVERINO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL ITUIUTABA MG e CNPJ: 43.307.027/0001-34 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISAO TOTAL ITUIUTABA MG
CNPJ: 43.307.027/0001-34
Telefone: (34) 9963-68799
Endereço: Avenida Trinta e Um, 1238
Centro - Ituiutaba/MG

RAFAEL NUNES SEVERINO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL ITUIUTABA MG e CNPJ: 43.307.027/0001-34 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.