



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	RUE6G57	Estado:	MG
Renavam:	1297601480		
Marca/Modelo:	CAOACHERY/TIGGO5X PRO		
Ano de Fabricação:	2022	Modelo:	2023
Cor:	PRETA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	95PBDK51DPB034089		
Número do Motor:	SQRE4T15CBDMM00319		
Município:	ARAGUARI		

Odômetro:	27.045
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Saga - Jeep
Proprietário Veículo:	ELISA MARIA PRADO DE AVILA RANIE

Conferente:	PATRICIA RAMOS
Inspetor Técnico:	STANLEY SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUE DE PINTURA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

— *Patricia Ramos* —

— *Stanley Silva* —

IMPORTANTE!

As informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: RUE6G57

Modelo: CAOACHERY/TIGGO5X PRO

Ano: 2022

Modelo: 2023

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: RUE6G57

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **RUE6G57**



Macro Foto Nº Chassi: **95PBDK51DPB034089**



Foto do Número do Motor: **SQRE4T15CBDMM00319**



Odômetro do Veículo: **27.045**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CAOACHERY/TIGGO5X PRO



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: RUE6G57

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: RUE6G57

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CAOACHERY/TIGGO5X PRO 2022 - 2023



PLACA: RUE6G57
RENAVAM: 1297601480
Nº DO CHASSI: 95PBDK51DPB034089
Nº DO MOTOR: SQRE4T15CBDMM00319
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: PRETA
MUNICÍPIO: ARAGUARI
ESTE VEÍCULO TEM: 4 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 40000 - KM Rodados

Media - 60000 - KM Rodados

Alta - 80000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)						Data: 02/03/2026
Placa: RUE6G57		Marca/Modelo: CAOACHERY/TIGGO5X PRO		Ano: 2022	Modelo: 2023	Cor: PRETA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1297601480		Estado: MG	Município: ARAGUARI	
Tipo: UTILITARIO		Potência: 150	Cilindradas: 1498	Nº Chassi: 95PBDK51DPB034089		Motor Fabril: SQRE4T15CBDMM00319

Não Possui Restrições no (SENATRAN)						Data: 02/03/2026
Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?		Não			
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?		Não			
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?		Não			
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?		Não			

Informações da Base Estadual (DETRAN)					Data: 02/03/2026	
Placa: RUE6G57		Marca/Modelo: CAOACHERY/TIGGO5X PRO		Ano: 2022	Modelo: 2023	Cor: PRETA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1297601480		Estado: MG	Município: ARAGUARI	
Nº DE EIXOS: 2	Potencia: 150	Cilindradas: 1498	Nº Chassi: 95PBDK51DPB034089		Consta Chassi NORMAL no Sistema	
Capacidade de Carga: 34		Espécie: MISTO		Tipo: UTILITARIO		
Motor BIN: SQRE4T15CBDMM00319		Motor Atual: SQRE4T15CBDMM00319			Situação: CIRCULAÇÃO	

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 02/03/2026
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 02/03/2026
Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS						

Veículo no Estado de Origem						Data: 02/03/2026
Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS						

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 02/03/2026
Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): ELISA MARIA PRADO DE AVILA RANIE						

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 02/03/2026
Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.						

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 02/03/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 02/03/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 02/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 02/03/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 02/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 02/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

