



Vistoria Cautelar Caminhonete

CONFORME + APONTAMENTO

Veículo:

CHEVROLET/S10 LS DS4

2014/2015 - PRETA - DIESEL

Cliente:

MOTO MINAS LTDA

Itens	Dados do veículo	Dados de fábrica
PLACA:	PXA7E46	PXA7E46
MARCA/MODELO:	CHEVROLET/S10 LS DS4	CHEVROLET/S10 LS DS4
COR:	PRETA	Preta
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	Diesel
ANO:	2014/2015	2014 / 2015
GRAV. DO CHASSI:	9BG144DK0FC407220	9BG144DK0FC407220
GRAVAÇÃO DO MOTOR:	V1A112507	V1A112507
KM:	331860	



Dentro dos padrões



Observação



Restrição



Fora dos padrões





Avaliação dos itens

Frente e lateral esquerda

✓ Dentro dos padrões

Frente e lateral direita

✓ Dentro dos padrões

Traseira e lateral esquerda

✓ Dentro dos padrões

Traseira e lateral direita

✓ Dentro dos padrões

Placa traseira

✓ Dentro dos padrões

Painel e hodômetro

i Luz de injeção acesa

Compartimento do motor

✓ Dentro dos padrões

Gravação do chassi

✓ Dentro dos padrões

Gravação do motor

✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA coluna

✗ Danificada

Gravação do câmbio

✓ Não aplicável / Inexistente

Etiqueta ETA motor

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro para-brisa

i Substituído



Gravação do vidro traseiro esquerdo

 Não aplicável / Inexistente

Gravação do vidro dianteiro esquerdo

 Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro direito

 Dentro dos padrões

Gravação do vidro traseiro direito

 Não aplicável / Inexistente

Gravação do vidro traseiro

 Dentro dos padrões

Documento veículo

 Dentro dos padrões

Centro de Vistoria Veicular



Patrocínio

INSPEÇÃO, VISTORIA E PERÍCIA AUTOMOTIVA

2023




Itens Analisados

Placa traseira



✓ Dentro dos padrões

Painel e hodômetro



i Luz de injeção acesa

Compartimento do motor



✓ Dentro dos padrões

Gravação do chassi



✓ Dentro dos padrões

Gravação do motor



✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA coluna



✗ Danificada



Itens Analisados

Etiqueta ETA motor




✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro para-brisa



i Substituído

Gravação do vidro dianteiro esquerdo




✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro direito



✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro traseiro



✓ Dentro dos padrões

Documento veículo



✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Para-choque dianteiro



❌ Danificada

Capô do motor



✅ Dentro dos padrões

Para-lama direito




✅ Dentro dos padrões

Porta dianteira direita



✅ Dentro dos padrões

Teto



✅ Dentro dos padrões

Lateral traseira direita



✅ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Capô traseiro



✓ Dentro dos padrões

Lateral traseira esquerda




✓ Dentro dos padrões

Porta dianteira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Para-lama esquerdo



✓ Dentro dos padrões

Longarina dianteira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Longarina dianteira direita




✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Coluna A esquerda



✓ Dentro dos padrões

Coluna B esquerda




✓ Dentro dos padrões

Longarina traseira direita



✓ Dentro dos padrões

Longarina traseira esquerda




✓ Dentro dos padrões

Coluna B direita



✓ Dentro dos padrões

Coluna A direita




✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

PAINEL TRASEIRO



Dentro dos Padrões

Caixa de estepe




Dentro dos Padrões

Farol auxiliar




Avaria/inexistência

Farol dianteiro lado direito




Farol com excesso de umidade

Para choque dianteiro



Parafuso auxiliando na fixação do para-choque

Caçamba



Avaria/quebrado




Itens Analisados

Lateral esquerda



Avaria/amassado

Painel dianteiro



Avaria/amassado

Etiqueta data cinto de segurança



Dentro dos padrões

Tampa traseira




Avaria/amassado

Lateral esquerda



Avaria/amassado

Para lama direito



Avaria/amassado



Itens Analisados

Para lama direito



Avaria/amassado

Longarina traseira direita



Solda irregular

Lateral esquerda



Avaria/amassado

Para choque dianteiro



Avaria/trincado

para-lama



Avaria/amassado

Protetor de Porta



Avaria/inexistência



Itens Analisados

Leitura de placa 2

Dados da Estampagem	
Placa	PXA7E46
Numero de Série do QR Code	211020046215060
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATROCINIO
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	03/11/2021 14:24:33
Responsável pela Laqueação	DETTRAN - MG

Dentro dos padrões

Leitura de placa 1

Placa	PXA7E46
Numero de Série do QR Code	211020046215060
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATROCINIO
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	03/11/2021 14:24:35
Responsável pela Laqueação	DETTRAN - MG

Dentro dos padrões

Leitura VIO CRLV 1

Categoria	PARTICULAR
Cor	PRETA
Motor	V1A112507
Capacidade Máxima de Carga	1.2
Peso Bruto Total	3.1
Capacidade Máxima de Tração	6.0
Eixos	
Local	PATROCINIO
Data de Emissão	

Dentro dos padrões

Leitura de placa 2 - b

Razão Social	PATROCINIO PLACAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	PXA7E46
Chassi final	07220
UF Jurisdição	MG
Município	PATROCINIO
Marca/Modelo	CHEVROLET/S10 LS D54
Ano Fabricação	2014
Ano Modelo	2015

Dentro dos padrões

Leitura de placa 1 - b

Razão Social	PATROCINIO PLACAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	PXA7E46
Chassi final	07220
UF Jurisdição	MG
Município	PATROCINIO
Marca/Modelo	CHEVROLET/S10 LS D54
Ano Fabricação	2014
Ano Modelo	2015

Dentro dos padrões


Leitura via CRLV 2

Numero do CRLV	223371497267
UF	MG
Renavam	01070768860
RNTTC	
Exercício	2024
Nome	DIEGO MAGALHAES GABRIEL
CPF/CNPJ	07168154605
Placa	PXA7E46
Chassi	


Dentro dos padrões



ESTRUTURA



PINTURA





OBSERVAÇÕES

O veículo apresenta substituição do para-brisa dianteiro, sem a gravação sequencial do número do chassi no vidro (VIS). O veículo apresenta também pequenos desgastes da etiqueta ETA da coluna e pequeno desgasta/descoramento da etiqueta ETA do compartimento do motor. Foi constatada solda irregular na longarina traseira do lado direito. Além disso, o veículo possui diversas avarias e amassados em sua carroceria, conforme demonstrado nas fotos complementares. Verificou-se avaria no painel frontal, bem como uma trinca no para-choque dianteiro do lado esquerdo e a ausência do farol auxiliar do lado direito, evidências que indicam a ocorrência de colisão frontal. A luz de injeção eletrônica permanece acesa durante todo o funcionamento do veículo, indicando possível falha no sistema. O freio de estacionamento (freio de mão) encontra-se inoperante, não desempenhando adequadamente sua função. Também foram identificadas avarias na caçamba do lado direito e na caixa de ar do lado esquerdo. Na consulta veicular, foram constatadas as seguintes restrições e pendências administrativas: * Alienação fiduciária ativa; * Débitos de IPVA e licenciamento; * Multa de trânsito no valor de R\$ 195,23, referente ao não uso do cinto de segurança.

Informações Importantes

Este laudo refere-se à vistoria cautelar do veículo, com caráter informativo sobre a análise de itens conforme padrões dos fabricantes. A unidade não se responsabiliza por modificações nos itens do veículo após a vistoria, cuja validade é garantida no momento da realização. O resultado do laudo segue critérios de avaliação que podem ser alterados sem aviso prévio. As informações dos veículos são obtidas de bases de dados públicas e privadas, sendo de responsabilidade da empresa fornecedora. O cliente é informado de que as seguradoras têm seus próprios critérios de avaliação de risco, que não influenciam o resultado da vistoria. Importante: não são examinados itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios. A análise de pintura utiliza medidores digitais para verificar a espessura da tinta, informando apenas sobre retoques ou reparos significativos, sem considerar pequenos riscos ou desgastes. Não nos responsabilizamos por defeitos ou fraudes em equipamentos de Air-Bag. A verificação da numeração da caixa de câmbio é feita apenas se visível, sem desmontagem. A vistoria não valida a quilometragem do hodômetro, apenas registra a quilometragem aparente. Itens obrigatórios e acessórios, como pneus e cintos, são informados quanto à sua existência e funcionamento mínimo, sem atestar calibragem ou conformidade com normas técnicas específicas. A análise proposta é particular, restrita exclusivamente a os itens analisados e não a vistoria regulamentada pela COTRAN ou a perícia realizada pelo Instituto de criminalística.

Patrocínio

Assinaturas

Responsável técnico:

Vitor Mendes da Silva

Unidade:

CENTRO DE VISTORIA VEICULAR PATROCINIO LTDA

Endereço:

Rua Professor João de Melo, Patrocínio - MG | 38743048

Telefone:

3499143925

E-mail:

adm.patrocínio@agramax.com.br

QUADRO RESUMO

✖ RESTRIÇÕES: SIM

✔ LEILÃO 1: NÃO

✔ LEILÃO 3: NÃO

✔ APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO

✔ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO

✔ SINISTRO: NÃO

✖ DÉBITOS: SIM

✔ LEILÃO 2: NÃO

✔ VENDA DIRETA: NÃO

✔ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO

✔ INDÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO

✔ SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA: PXA7E46

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CHASSI: 9BG144DK0FC407220

RENAVAM: 01070768860

NÚMERO DO MOTOR: V1A112507

MOTOR DE FÁBRICA: V1A112507

COR	PRETA	ANO FAB/MOD	2014/2015
MARCA/MODELO	CHEVROLET/S10 LS DS4	UF/MUNICIPIO	MG/PATROCINIO
CAP. PASSAGEIROS	003	COMBUSTÍVEL	DIESEL
POTÊNCIA	200	TIPO	CAMINHONETE
CARROCERIA	C ABERTA	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	JL676794	NÚMERO DE CARROCERIA	407220
EIXOS	00	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	120
CILINDRADAS	2800	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	3,10/6,00	SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	07/03/2022	MONTAGEM	COMPLETA
DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRLV	NÃO INFORMADO	ANO DE EXERCÍCIO DO CRLV	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:	PXA7E46	CHASSI:	9BG144DK0FC407220
UF FATURADO:	SP	DOC FATURADO:	59275792000826

COR:	PRETA	COMBUSTIVEL:	DIESEL
MARCA/MODELO:	CHEVROLET/S10 LS DS4	ANO FAB/MOD:	2014/2015
POTENCIA:	200	CILINDRADAS:	2800
MOTOR:	V1A112507	CAMBIO:	JL676794
NUMERO CARROCERIA:	407220	EIXOS:	0
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:	310	CMT:	600

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	PXA7E46	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BG144DK0FC407220	MOTOR:	V1A112507
RENAVAM:	01070768860	COR:	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2014/2015	MUNICÍPIO/UF:	PATROCINIO/MG
QTD. PASSAGEIROS:	003	CAPACIDADE DE CARGA:	00120
ESPÉCIE:	CARGA	NÚMERO CARROCERIA:	407220
CÂMBIO:	JL676794	EIXOS:	00
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE
TIPO CARROCERIA:	C ABERTA	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
MARCA/MODELO:	CHEVROLET/S10 LS DS4	CMT/PBT:	00600/00310
POTÊNCIA:	200	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	2800		

RESTRIÇÕES

CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA PXA7E46

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA PXA7E46

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO IPVA E LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	165,01	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

GRAVAME

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:	PXA7446/MG	ANO FAB/MOD:	2014 / 2015
RENAVAM:	01070768860	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	CELMINAS LTDA	CONTRATO:	00333342860000006400
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BCO.SANTANDER S/A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	MG
DATA DO GRAVAME:	26/11/2015	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	11912873	DATAHORA:	21/06/2019-10:10:32

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:	PXA7446/MG	ANO FAB/MOD:	2014 / 2015
RENAVAM:	01070768860	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	CAMILA FERNANDES DE MORAIS	CONTRATO:	AYME00442496613
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	AYMORE CRED. FINAN. E INVEST. S.A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	MG
DATA DO GRAVAME:	21/02/2020	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	14236167	DATAHORA:	10/11/2020-10:56:23

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:	PXA7E46/MG	ANO FAB/MOD:	2014 / 2015
RENAVAM:	01070768860	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	DIEGO MAGALHAES GABRIEL	CONTRATO:	381445672
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BCO.VOTORANTIM S.A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	MG
DATA DO GRAVAME:	19/01/2022	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	15575070	DATAHORA:	19/02/2025-09:20:26

VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PLACA/UF:	PXA7E46/MG	ANO FAB/MOD:	2014 / 2015
RENAVAM:	01070768860	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	ZILMA MAGALHAES GABRIEL	CONTRATO:	28393799
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO ITAUCARD S/A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	MG
DATA DO GRAVAME:	18/06/2025	SITUAÇÃO:	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

SENATRAN INDICADORES

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRICÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

DECODIFICADOR

CHASSI:	9BG144DK0FC407220	TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	PÁIS:	BRASIL
FABRICANTE:	CHEVROLET	MODELO:	S10 LS DS4
CATEGORIA:	UTILITARIO	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:	2.8	VERSÃO:	LS DD4

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
004391-5	S10 PICK-UP LS 2.8 TDI 4X4 CS DIESEL	R\$ 99.809,00

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
MG	PXA7E46	2026	DIEGO MAGALHAES GABRIEL
MG	PXA7446	2025	ZILMA MAGALHAES GABRIEL
MG	PXA7446	2025	DIEGO MAGALHAES GABRIEL
MG	PXA7446	2024	DIEGO MAGALHAES GABRIEL
MG	PXA7446	2023	DIEGO MAGALHAES GABRIEL
MG	PXA7446	2022	DIEGO MAGALHAES GABRIEL
MG	PXA7446	2021	CAMILA FERNANDES DE MORAIS
MG	PXA7446	2020	CAMILA FERNANDES DE MORAIS
MG	PXA7446	2019	CELMINAS

UF	PLACA	ANO	NOME
MG	PXA7446	2018	CELMINAS
MG	PXA7446	2017	CELMINAS
MG	PXA7446	2016	CELMINAS
MG	PXA7446	2015	CELMINAS

DETRAN

ATÉ O PRESENTE MOMENTO, ESTE VEÍCULO NÃO TEM AUTUAÇÃO E TEM 1 MULTA.

PLACA:	PXA-7E46	PLACA ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO:	PATROCINIO	MUNICÍPIO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
MARCA/MODELO:	TIPO NAO CADASTRADO / CAMINHONE CHEVROLET/S10 LS DS4	ANO FABRICAÇÃO/MODELO:	2014/2015
ANO IPVA:	2026	PARCELA:	1
SEGURO PAGO EM:	NÃO INFORMADO	PARCELA DO SEGURO ATUAL:	NÃO INFORMADO
SEGURO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	PARCELA DO SEGURO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
TAXA DE LICENCIAMENTO:	2025	DATA DE LICENCIAMENTO:	26/12/2024
SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO:	VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2024		

AUTUAÇÕES

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DE AUTUAÇÕES

MULTAS

CONSTAM REGISTRO(S) DE MULTA(S)

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
PREF DE MG PATOS DE MINAS	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	195,23

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

DOCUMENTO	XXX.XXX.XXX-05	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	52677659/2026
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPEDIÇÃO	05/06/2026, ÀS 08:46:54
NOME	DIEGO MAGALHAES GABRIEL	TOTAL DE PROCESSOS	0

LINK DA CERTIDÃO

[CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO\(A\) \(HTTPS://COMPROVALIDES-API.S3.AMAZONAWS.COM/COMPROVALIDES/ACOESTRABALHISTAS/134251336146979673.PDF\)](https://comprovalides-API.S3.AMAZONAWS.COM/COMPROVALIDES/ACOESTRABALHISTAS/134251336146979673.PDF)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do estabelecimento comercial, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao estabelecimento comercial em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O estabelecimento comercial declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa

consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

