

Modelo do veículo: ONIX 10TMT LTZ

Nº da vistoria: 874735

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Placa:



Vistoria



Consulta



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Modelo:
ONIX 10TMT LTZ

Chassi:
9BGEN48H0LG157192

Dados do solicitante:
Bruno Donizete Teixeira - 059.624.676-55

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Vistoriador:
Jonas leite

Placa:
QXZ3A81

UF:
MG

Km:
69117

Cor:
VERMELHA

Capacidade:

Renavam:
01227828311

Ano de fabricação:
2019

Ano do modelo:
2020

Câmbio:

Unidade:
Araxá

Data da vistoria:
09/05/2026

Fabricante:
CHEV

Motor:
L4G*193364339*

Dados do proprietário:
Mariana Natalia Florentino - 100.418.216-37

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)



Pintura (10 itens
verificados)



Estrutura (26
itens verificados)


- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda
- Coluna Central Direita
- Painel Frontal
- Painel Traseiro
- Caixa De Ar Direita



Frente




Traseira

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	● Integro
5 - Longarina traseira esquerda	● Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● Integro
9 - Paineis frontal superior	● Integro
11 - Caixa de Ar Direito	● Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● Integro
17 - Coluna Traseira Direita	● Integro
19 - Caixa de estepe	● Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● Integro
25 - Assoalho Direito	● Integro

Peça

Análise


2 - Longarina dianteira direita	● Integro
4 - Longarina traseira direita	● Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	● Integro
8 - Coluna central direita	● Integro
10 - Paineis traseiro	● Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● Integro
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	● Integro
20 - Paineis corta-fogo	● Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● Integro
26 - Assoalho Esquerdo	● Integro



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Tampa Do Porta Malas		●
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●	6 - Porta Dianteira Direita		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Lateral Traseira Esquerda		●	10 - Lateral Traseira Direita		●

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR




Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
9BGEN48H0LG157192

Nº do chassi (Veículo)
9BGEN48H0LG157192

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)
L4G*193364339*

Nº do motor (Veículo)
L4G*193364339*

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).





AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DE CHASSI

Original, dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CARROÇARIA

Em conformidade

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

Original, dentro dos padrões do fabricante

Análise de originalidade de pintura

Porta dianteira direita

206 MÍCRONS

PORTA TRASEIRA ESQUERDA

346 MÍCRONS

TAMPA TRASEIRA

211 MÍCRONS

CAPÔ

277 MÍCRONS

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO

1464 MÍCRONS

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

102 MÍCRONS

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO

280 MÍCRONS

Lateral Esquerda

267 MÍCRONS

TETO

264 MÍCRONS

Lateral Direita

285 MÍCRONS

PORTA TRASEIRA DIREITA

256 MÍCRONS

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV

Em conformidade

Observações

VEÍCULO VISTORIADO APRESENTA PONTOS DE FUNILARIA E REPINTURA CONFORME APONTADO NO CHECK LIST PORÉM SUA ESTRUTURA PERMANECE DENTRO DO PADRÃO DE SEU FABRICANTE. NA MEDICAÇÃO DA ESPESSURA DA LATARIA DEU UM VALOR ALTO, PORÉM NÃO TEM NENHUM VESTÍGIO QUE CLASSIFICA COMO REPINTURA.



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos

**COMPARTIMENTO DO MOTOR****CAIXA DE ESTEPE****VIDRO PARABRISA (INTEIRO)**

09:45

< Detalhamento

Código de Segurança do CLA
04836975814

Número do CRV
233832358277

UF
MG

Renavam
01227828311

RNTBC

Exercício
2026

Nome
MARIANA NATALIA FLORENTINO

CNP/CNPJ
10041821637

Placa
QXZ3A81

Chassi
9BGEN48H0LG157192

Espécie
PASSAGEIRO

Tipo
AUTOMOVEL

Carroceria < N/A > IDI

LEITURA VIO CRLV 1

09:45

< Detalhamento

Carroceria
NÃO APLICÁVEL

Combustível
ALCOOL/GASOLINA

Ano Fabricação
2019

Ano Modelo
2020

Marca Modelo
CHEV/ONIX 1.0TMT LTZ

Lotação
5

Potência
110

Cilindres
1000

Categoria
PARTICULAR

Cor
VERMELHA

Motor
L4G*193364339*

Capacidade Máxima de Carga
0.0

Passo 2/2 < IDI

LEITURA VIO CRLV 2

09:47 m

Dados Informados

Número de Série QR	191020009596021
Code:	
Placa:	QXZ3A81

Dados da Estampagem

Placa	QXZ3A81
Número de Série do QR	191020009596021
Code	
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	ARAXA
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	30/04/2020 14:09:41
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

CNPJ	06.947.565/0005-90
Razão Social	BLANKS INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME

< IDI

LEITURA VIO PLACA 1

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Rede
AgraMax
VISTORIAS


Fotos



Adicional 1



Adicional 2



Adicional 3



Adicional 4



Adicional 5



Adicional 6



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Rede
AgraMax
VISTORIAS

Fotos



Adicional 7



Adicional 8



Adicional 9



Adicional 10



Adicional 11



Adicional 12



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos



Adicional 13

JONAS LEITE

assinatura

Sábado, 09 de Maio de 2026 - 11 horas e 52 minutos

Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas.

Dados do Veículo

Placa:	QXZ3A81
Chassi:	9BGEN48H0LG157192
Renavam:	01227828311
IPVA Pago:	2026
Parcela:	3
Seguro DPVAT Ano Atual Pago:	Não
Seguro DPVAT Anos Anteriores Pago:	2025: Não 2024: Não
Município:	ARAXÁ
Ano de Fabricação:	2019

Adicional 14

09:46

Dados Informados

Número de Série QR Code:	1910200009595023
Placa:	QXZ3A81

Dados da Estampagem

Placa	QXZ3A81
Número de Série do QR Code	1910200009595023
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	ARAXÁ
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	30/04/2020 14:09:41
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

CNPJ	06.947.565/0005-90
Razão Social	BLANKS INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME

LEITURA VIO PLACA 2

09:46

Estampador

CNPJ	35.572.223/0001-08
Razão Social	ESTAMPADORA ARAXÁ LTDA
UF	MG

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	QXZ3A81
Chassi final	57192
UF Jurisdição	MG
Município	ARAXÁ
Marca/Modelo	CHEV/ONIX 10TMT LTZ
Ano Fabricação	2019
Ano Modelo	2020
Cor	VERMELHA

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Adicional 15

JONAS DOS SANTOS
LEITE:06068562697

Assinado de forma digital por
JONAS DOS SANTOS
LEITE:06068562697
Dados: 2026.05.09 12:03:47 -03'00'

JONAS DOS
SANTOS
LEITE:060685626
97

Assinado de forma
digital por JONAS DOS
SANTOS
LEITE:06068562697
Dados: 2026.05.09
12:04:13 -03'00'



Emitido pela JHC VISTORIAS LTDA



CERTIFICADO

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR, emitido pela JHC VISTORIAS LTDA.


Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 09/05/2026 | N° da vistoria: 874735

Marca/modelo: CHEV/ONIX 10TMT LTZ | Placa: QXZ3A81

Nome Fantasia: JHC VISTORIAS LTDA

Endereço: AV JOAO PAULO II, 976 - VILA JARDIM, Araxá, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
QXZ3A81
MARCA/MODELO:
CHEV/ONIX 10TMT LTZ

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2019/2020
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
MINAS GERAIS



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

4 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: QXZ3A81	COR: VERMELHA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 116CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: QXZ3A81	MUNÍCIPIO: ARAXA
CHASSI: 9BGEN48H0LG157192	UF: MG
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/09/2023	COR: VERMELHA
MARCA: CHEV/ONIX 10TMT LTZ	ANO DE FABRICAÇÃO: 2019
ANO DO MODELO: 2020	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: MARIANA NATALIA FLORENTINO

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: QXZ3A81	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BGEN48H0LG157192	Nº DO MOTOR: L4G*193364339*
RENAVAM: 01227828311	COR: VERMELHA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2019	ANO DO MODELO: 2020
MUNICÍPIO/UF: ARAXA/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: DAFV0104
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1000
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - HATCH PEQUENO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 140	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: GM/CHEV/ONIX 10TMT LTZ	PBT: 140
POTÊNCIA: 116	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



ATENÇÃO NA COMPRA

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: QXZ3A81	CHASSI: 9BGEN48H0LG157192
ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	MUNICIPIO/UF: ARAXA/MG
FABRICANTE: GM	MARCA/MODELO: CHEV/ONIX 10TMT LTZ
ANO DE FABRICAÇÃO: 2019	ANO DO MODELO: 2020
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 1000	POTÊNCIA: 116
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - HATCH PEQUENO	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULACAO	COR: VERMELHA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	Nº DO MOTOR (FABRÍL): L4G193364339
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO: DAFV0104
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 140	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 140	RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2019 ATÉ 09/05/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: QXZ3A81	CHASSI: 9BGEN48H0LG157192
ANO FABRICAÇÃO: 2019	ANO MODELO: 2020
CMC: 0	CMT: 1.4
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1000	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO: 15
COR: VERMELHA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 104739
MARCA/MODELO: CHEV/ONIX 10TMT LTZ	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4079
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: ARAXA	QTD. EIXOS: 0
PBT: 1.4	POTÊNCIA: 116
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 100*****37	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 28/09/2023
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: MARIANA NATALIA FLORENTINO	POSSUIDOR DOCUMENTO: 100*****37
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: MARIANA NATALIA FLORENTINO	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01227828311	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2	
PLACA:	MUNÍCIPIO: 0 - NAO ENCONTRADO
RENAVAM:	UF DA PLACA: MG
CHASSI: 9BGEN48H0LG157192	ANO DE FABRICAÇÃO: 0
ANO MODELO: 0	CÓDIGO DO AGENTE: 1101
DOCUMENTO DO AGENTE: 66.398.496/0001-01	NOME DO AGENTE: COOP CRED CREDIARA LTDA SICOOB CREDIARA

TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA

Nº DO CONTRATO: 749116

DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/09/2023

DOCUMENTO FINANCIADO: 1

NOME DO FINANCIADO:

Nº DA RESTRIÇÃO: 16619905

DATA DE INCLUSÃO:

DATA DA EMISSÃO:

UF DO GRAVAME:



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9BGEN48H0LG157192

FABRICANTE: GM

ANO DE FABRICAÇÃO: 2019

ANO DO MODELO: 2020

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

QUANTIDADE DE EIXOS: 0

TIPO DA CARROCERIA:

REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

PAÍS: BRASIL

LOCAL DA FÁBRICA: GRAVATAI

MARCA: CHEVROLET

MODELO: ONIX 10TMT LTZ

VERSÃO:

MOTOR: 1.0

PESO BRUTO: 140

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 004515-2

COMBUSTÍVEL: F

MARCA: GM - CHEVROLET

MODELO: ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB
FLEX 5P AUT.

CÓDIGO: 004515-2

COMBUSTÍVEL: G


MARCA: GM - CHEVROLET

MODELO: ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB
FLEX 5P AUT.



FIPE

CÓDIGO FIPE: 004515-2




VALOR ATUAL

R\$ 67.550,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.74%

CÓDIGO FIPE: 004515-2



VALOR ATUAL

R\$ 67.550,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.74%



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

09/05/2026

69117

VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.