

Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax
CNPJ: 17.209.289/0001-56
E-mail: administrativo@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 5/12

B



Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (7) | Recuperado (0) | Repintura (5) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PARABRISA TROCADO SEM A GRAVAÇÃO DO VIS.



Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 3C3AFFAR3FT513116	Marca/Modelo: FIAT FIAT 500 CULT	Motor: 327A0114156355	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2014	Ano Produção: 2015	Renavam: 01032643444	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: PVJ0556	Potência Motor: ***
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: BELO HORIZONTE	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: LUIZ FERNANDO ALMEIDA PINHEIRO			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Índice de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Detectado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência nº Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: LICENCIAMENTO, IPVA, Consta débito

Estrutura: Nada consta

Divergência nº Motor: Nada Consta

Parecer Técnico: PARABRISA TROCADO SEM A GRAVAÇÃO DO VIS.

Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class

B




Visão Superior



Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Repintura
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Repintura
15 Paralamas Traseiro / D	Repintura
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Repintura

Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Traseira Direita



Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre



Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax
CNPJ: 17.209.289/0001-56
E-mail: administrativo@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

VEÍCULO
CÓDIGO DE REGISTRO: 01032643444
PLACA: PVJ0556
ANO FABRICAÇÃO: 2014
ANO MODELO: 2015

VEÍCULO
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CIL: 89030518681
MARCA/MODELO/VERSÃO: I/FIAT 500 CULT
ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

VEÍCULO
PLACA ANTERIOR/UF: 3C3AFFAR3FT513116
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

VEÍCULO
CÓDIGO DE LICENCIAMENTO: 02/07/2025
VALOR DO IPI: 596.292.747-87

VEÍCULO
CÓDIGO DE LICENCIAMENTO: 02/07/2025
VALOR DO IPI: 596.292.747-87

VEÍCULO
CÓDIGO DE LICENCIAMENTO: 02/07/2025
VALOR DO IPI: 596.292.747-87

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Número do CRV
UF: MG
Renavam: 01032643444
RNTRC: 2025

Nome
LUIZ FERNANDO ALMEIDA PINHEIRO

CPF/CNPJ
59629274787

Placa
PVJ0556

Chassi
3C3AFFAR3FT513116

Espécie
PASSAGEIRO

Tipo
AUTOMÓVEL

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 228557

 05/02/2026

 15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Vistoria - 228557

05/02/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.822

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2014

PLACA: PVJ0556

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PARABRISA TROCADO SEM A GRAVAÇÃO DO VIS.

Vistoriador: Miguel Lucas de Almeida Cunha

Solicitante: Luiz Fernando Almeida

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

