



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	HIV0B75	Estado:	MG
Renavam:	1388029739		
Marca/Modelo:	FIAT/STRADA ENDURAN CS13		
Ano de Fabricação:	2024	Modelo:	2024
Cor:	Branca		
Combustível:	Alcool / Gasolina		
Número do Chassi:	9BD281AJHRYF29566		
Número do Motor:	463555778879390		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	59.110
Emplacamento:	Minas Gerais
Solicitante Laudo:	Saga - Afonso Pena
Proprietário Veículo:	ANDERSON ALVES FERREIRA
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	NATANAEL YURI
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|--|---|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação
da Placa:

A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- | | |
|--------------------------|---|
| Tem Multas/Autuações? | ✓ Não Existe(m) Multa(s) |
| O IPVA está quitado? | ! NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela |
| O DPVAT está pago? | ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT |
| licenciamento pago? | ✓ SIM, o Licenciamento está Pago |
| Existe Alienação? | ✓ Não Consta Alienação |
| Roubo ou Furto Ativo? | ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo |
| Comunicado de Venda? | ✓ Não Existe Comunicado de Venda |
| Veículo está Licenciado? | ✓ SIM, Veículo está Licenciado |

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: NATANAEL YURI

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela **ÁGUA PERÍCIAS**. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da **BIN** (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por **EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS**, sendo **ELAS** totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A **DG VISTORIAS VEICULARES LTDA**, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições **FUTURAS** realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste **DOCUMENTO**.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290






Placa: HIV0B75

Modelo: FIAT/STRADA ENDURAN CS13

Ano: 2024

Modelo: 2024

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: HIV0B75

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO


Foto da Traseira e da Placa: **HIV0B75**



Macro Foto Nº Chassi: **9BD281AJHRYF29566**



Foto do Número do Motor: **463555778879390**



Odômetro do Veículo: **59.110**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FIAT/STRADA ENDURAN CS13



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: HIV0B75

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/STRADA ENDURAN CS13 2024 - 2024



PLACA: HIV0B75
RENAVAM: 1388029739
Nº DO CHASSI: 9BD281AJHRYF29566
Nº DO MOTOR: 463555778879390
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
COR DO VEÍCULO: Branca
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 2 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? Minas Gerais

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 20000 - KM Rodados

Media - 30000 - KM Rodados

Alta - 40000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)						Data: 03/02/2026
Placa: HIVOB75	Marca/Modelo: FIAT/STRADA ENDURAN CS13		Ano: 2024	Modelo: 2024	Cor: Branca	
Combustível: Alcool / Gasolina	Renavan: 1388029739	Estado: MG	Município: UBERLÂNDIA			
Tipo: Caminhonete	Potência: 107	Cilindradas: 1332	Nº Chassi: 9BD281AJHRYF29566	Motor Fabril: 463555778879390		

Não Possui Restrições no (SENATRAN)						Data: 03/02/2026
Resultado: Não Foi encontrado Restricões para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?		Não			
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?		Não			
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?		Não			
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?		Não			

Informações da Base Estadual (DETRAN)					Data: 03/02/2026	
Placa: <i>HIVOB75</i>		Marca/Modelo: <i>FIAT/STRADA ENDURAN CS13</i>		Ano: <i>2024</i>	Modelo: <i>2024</i>	Cor: <i>Branca</i>
Combustível: <i>Alcool / Gasolina</i>		Renavan: <i>1388029739</i>	Estado: <i>MG</i>	Município: <i>UBERLÂNDIA</i>		
Nº DE EIXOS: <i>2</i>	Potencia: <i>107</i>	Cilindradas: <i>1332</i>	Nº Chassi: <i>9BD281AJHRYF29566</i>		<i>Consta Chassi NORMAL no Sistema</i>	
Capacidade de Carga: <i>72</i>		Espécie: <i>Carga</i>		Tipo: <i>Caminhonete</i>		
Motor BIN: <i>463555778879390</i>		Motor Atual: <i>463555778879390</i>		Situação: <i>CIRCULAÇÃO</i>		

Não Consta Restrições na Base Estadual						Data: 03/02/2026
Resultado: Não Foi encontrado Restricões para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 03/02/2026
Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Minas Gerais						

Veículo no Estado de Origem						Data: 03/02/2026
Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS						

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 03/02/2026
Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): ANDERSON ALVES FERREIRA						

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 03/02/2026
Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.						

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 03/02/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 03/02/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 03/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 03/02/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, Foi pago apenas a primeira parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 03/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 03/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

