

Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura

Itens: 2/39 **B**

Ruim Regular **Bom** Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor

Pintura/Lataria

Itens: 1/12 **B**

Ruim Regular **Bom** Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta Possui Apontamento

Nada Consta (11)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (1)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2I96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BGEB48A0MG152863	Marca/Modelo: CHEVROLET ONIX 10MT LT2	Motor: LIJ203184035	Cor: PRATA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2020	Ano Produção: 2021	Renavam: 01248441840	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: REI2I96	Potência Motor: ***
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: BALTAZAR DOS REIS VIANA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Painel Traseiro: avariado, **Longarina Traseira Direita:** avariado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Reparado
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Avariado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Avariado
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	REI2196
Número de Série do QR Code	201105028539759
UF de Estampagem	DF
Município de Estampagem	BRASILIA
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	14/12/2020 15:20:49
Responsável pela Lacração	DETRAN - DF

Fabricante

CNPJ	24.893.306/0001-
------	------------------

VIO 1



Estampador

CNPJ	11.246.201/0001-90
Razão Social	NOVA ERA COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
UF	DF

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	REI2196
Chassi final	52863
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	CHEV/ONIX 10MT LT2
Ano Fabricação	2020



Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - DETRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL


CÓDIGO RENAVAM: 01248441840
PLACA: REI2196
ANO FABRICAÇÃO: 2020
NÚMERO DO CNV: 254354791587

CATEGORIA PARTICULAR
POTÊNCIA NOMINAL: 82CV/1000
NOME: LIZ*203184035*
CATEGORIA: NÃO APLICÁVEL
NOME: BALTAZAR DOS REIS VIANA
CPF: 788.956.186-53
LOCAL: UBERLÂNDIA - MG
DATA: 14/05/2025

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO GLA: 48246415754
MARCA/MODELO/VERSÃO: CHEV/CNIX 10MT LT2
PASSAGEIRO AUTOMÓVEL
PLACA ANTERIOR: 99CEB48ADMG152863
COR PREDOMINANTE: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: SEM OBSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

40240413734

Número do CNV: 254354791587

UF: MG

Renavam: 01248441840

RNTRC: 99CEB48ADMG152863

Exercício: 2025

Nome: BALTAZAR DOS REIS VIANA

CPF/CNPJ: 78895618653

Placa: REI2196

Chassi: 40240413734

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Imagem Adicional 10



Vistoria - 117577

29/04/2026

10:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.605

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: REI2196

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

