

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| NO. LAUDO:            | 5849110              |
| DATA DE VISTORIA:     | 18/05/2026 12:47     |
| UNIDADE:              | MG - UBERABA         |
| PRESTADOR DE SERVIÇO: | ZACHI VISTORIAS LTDA |
| CNPJ:                 | 48526801000111       |
| CLIENTE CONTRATANTE:  | SAN MARCO            |

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| MARCA:          | FIAT                     |
| MODELO:         | FIAT/STRADA ENDURAN CS13 |
| COR:            | PRATA                    |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2024                     |
| ANO MODELO:     | 2024                     |
| PLACA:          | RNK6J68                  |
| RENAVAM:        | 01392510365              |
| KM:             | 165412                   |
| COMBUSTÍVEL:    | FLEX                     |

RESUMO DE STATUS

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK CHASSI .                     | ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.                                             |
| OK MOTOR .                      | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.                                                                            |
| OK CÂMBIO .                     | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.                                                |
| OK ETA'S                        | ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.                                             |
| OK PLACAS                       | VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.                                                                |
| OK VIDROS                       | ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.                                                            |
| OK ESTRUTURA VEICULAR           | ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS. |
| OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU: | O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.                 |
| OK DOCUMENTAÇÃO                 | VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.                                             |

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS
- DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA



RNK6J68

5849110

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



AR QUENTE  
ESTEPE  
MACACO  
CÂMBIO MECÂNICO  
VIDROS ELÉTRICOS  
CHAVE DE RODA  
VIDROS VERDES  
AR CONDICIONADO  
TRAVAS ELÉTRICAS  
PROTETOR DE CAÇAMBA  
TAPETES  
TRIÂNGULO  
MANUAL DO VEÍCULO

**CHASSI** . 

NO. CHASSI NA BIN: 9BD281AJHRYF50320  
NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BD281AJHRYF50320  
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BD281AJHRYF50320

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE  
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR** . 

NO. MOTOR NA BIN: 463555778926873  
NO. MOTOR NO VEÍCULO: 463555779051441  
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 463555779051441

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DIVERGENTE DA BIN, REGULARIZADA NO CRLV

**CÂMBIO** . 

NO. CÂMBIO NA BIN: 0000  
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: 0000

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

**ETA'S** • **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA ASSOALHO : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS** • **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES



- **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**VIDROS**


- **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PARABRISA :                        | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. ESQ. :               | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI     |
| PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : | NÃO APLICADO                                  |
| VIGIA TRASEIRO. :                  | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI     |
| PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : | NÃO APLICADO                                  |
| PORTA DIANTE. DIR. :               | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI     |

**ESTRUTURA VEICULAR**


- **ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| LONGARINA DIANTEI. ESQ. :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA DIANTEI. DIR. :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :           | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :           | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL CORTA FOGO. :                           | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE: | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX (PARAFUSADO) . :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :      | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :                  | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :                  | SEM AVARIAS APARENTES |

- **ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| LONGARINA TRASEI. ESQ. :                     | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA TRASEI. DIR. :                     | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :                 | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :                 | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRASEIRO . :                          | SEM AVARIAS APARENTES |
| CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . : | NÃO APLICADO          |
| PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):  | NÃO APLICADO          |

- **ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR DIREITA . :   | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR ESQUERDA . :  | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (A) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (B) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (C) . :       | NÃO APLICADO          |
| COLUNA DIR. (A) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (B) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (C) . :       | NÃO APLICADO          |

- **ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :                 | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):     | SEM AVARIAS APARENTES                |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :                  | NÃO APLICADO                         |
| ESTRUTURA DO TETO . :                                | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO . :                                    | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |



**HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):** • **HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO** • **CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÃO** 

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS** 

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.





## FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM




Compartmento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**RNK6J68**

5849110

Veículo vistoriado, você despreocupado!

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)




Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas





Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D




Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



EXTRA IMPRESSA 1




EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



Eu, SAN MARCO, declaro ter recebido do prestador de serviço: ZACHI VISTORIAS LTDA inscrita no CNPJ: 48.526.801/0001-11 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Endereço: R FELICIO ABRAO SOBRINHO - CIDADE JARDIM - TEL: (34) 99984-0884

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 18/05/2026 12:47:26, conforme horário oficial de Brasília, por ZACHI VISTORIAS LTDA  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: ELEANRO DONIZETE TEIXEIRA DE FREITAS - 18870548  
Conferido por: ELEANRO DONIZETE TEIXEIRA DE FREITAS - 18870548

Veículo vistoriado, você despreocupado!



**RNK6J68**

5849110

**WWW.SUPERVISAO.COM**





Data e Hora:

18/05/2026 11:39:14

ID da Consulta:

C96D5C353E76

Código da Resposta:

D6B8AC37

Login ID:

V4BG

Restrições

✓ OK

Sinistro

✓ OK

Veículo ofertado em Leilão

✓ OK

Recall

✓ OK

Histórico de Roubo e Furto

✓ OK

Pontos de Atenção

✓ OK

BIN BASE NACIONAL

|                                    |                                               |                                   |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| PLACA<br>RNK6J68                   | MARCA / MODELO<br>FIAT/STRADA<br>ENDURAN CS13 | COR<br>PRATA                      | COMBUSTÍVEL<br>ALCOOL/GASOLINA     |
| CHASSI<br>9BD281AJHRYF50320        | ANO DE FABRICAÇÃO<br>2024                     | ANO MODELO<br>2024                | TIPO DE VEÍCULO<br>CAMINHONETE     |
| RENAVAM<br>01392510365             | MUNICÍPIO / UF<br>PIRAJUBA                    | UF<br>NÃO INFORMADO               | PROCÊDENCIA<br>NACIONAL            |
| NÚMERO DE MOTOR<br>463555779051441 | ESPÉCIE<br>CARGA                              | CILINDRADAS<br>1332               | POTÊNCIA<br>107                    |
| CÂMBIO<br>Não Informado            | CARROCERIA<br>CARROCERIA<br>ABERTA            | CAP. PASSAGEIROS<br>Não Informado | TIPO PROPRIETÁRIO<br>NÃO INFORMADO |
| SITUAÇÃO CHASSI<br>NÃO INFORMADO   | PESO BRUTO<br>180                             | NÚMERO DE EIXOS<br>2              | EIXO TRASEIRO<br>NÃO INFORMADO     |
| SITUAÇÃO<br>EM CIRCULACAO          | TERCEIRO EIXO<br>NÃO INFORMADO                |                                   |                                    |

BASE ESTADUAL

|                                    |                                    |                       |                                |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLACA<br>RNK6J68                   | MARCA / MODELO<br>FIAT/STRADA      | COR<br>PRATA          | COMBUSTÍVEL<br>ALCOOL/GASOLINA |
| CHASSI<br>9BD281AJHRYF50320        | ANO FABRICAÇÃO<br>2024             | ANO MODELO<br>2024    | TIPO DE VEÍCULO<br>CAMINHONETE |
| RENAVAM<br>01392510365             | MUNICÍPIO<br>PIRAJUBA/MG           | UF<br>MG              | PRECEDÊNCIA<br>Nacional        |
| NÚMERO DE MOTOR<br>463555779051441 | ESPÉCIE<br>CARGA                   | CILINDRADAS<br>1332   | POTÊNCIA<br>107                |
| CÂMBIO<br>Não Informado            | CARROCERIA<br>CARROCERIA<br>ABERTA | CAP. PASSAGEIROS<br>2 | SITUAÇÃO DO CHASSI<br>NORMAL   |
| PESO BRUTO<br>180                  | CAP. CARGA<br>72                   | NÚMERO DE EIXOS<br>2  | SITUAÇÃO<br>Em Circulação      |



### COMPARATIVO NACIONAL X ESTADUAL

| Componente  | BASE NACIONAL     | BASE ESTADUAL     | Comparativo |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| CHASSI      | 9BD281AJHRYF50320 | 9BD281AJHRYF50320 | ✓ Ok        |
| MOTOR       | 463555779051441   | 463555779051441   | ✓ Ok        |
| COR         | PRATA             | PRATA             | ✓ Ok        |
| COMBUSTIVEL | ALCOOL/GASOLINA   | ALCOOL/GASOLINA   | ✓ Ok        |



### DECODIFICADOR DE CHASSI

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| CHASSI<br>9BD281AJHRYF50320                      | MARCA<br>Fiat                 |
| ORIGEM<br>NACIONAL                               | MODELO<br>STRADA ENDURAN CS13 |
| PAÍS<br>BRASIL                                   | MOTOR<br>1.3                  |
| REGIÃO<br>BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI | ANO MODELO<br>2024            |
| CARROCERIA<br>CAB SIMPL                          | COMBUSTÍVEL<br>F              |



### PROPRIETÁRIO

|                                           |
|-------------------------------------------|
| ATUAL<br>U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA |
|-------------------------------------------|



### PRIMEIRO EMPLACAMENTO (CORTESIA)

|                                       |                  |          |
|---------------------------------------|------------------|----------|
| DATA DO EMPLACAMENTO<br>NÃO INFORMADO | PLACA<br>RNK6J68 | UF<br>MG |
|---------------------------------------|------------------|----------|



### DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS / IPVA / LICENCIAMENTO

Acesse o site do DETRAN para verificar débitos e consultar multas vinculadas ao seu veículo.

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## GRUPO DE ALERTAS

 LEILÃO NADA CONSTA VENDA DIRETA NADA CONSTA INDICA ROUBO E FURTO ATIVO NADA CONSTA SINISTRO NADA CONSTA

## GRUPO ALERTA DETALHADO

 COMUNICAÇÃO DE VENDA NADA CONSTA GRAVAME - DETALHADO (SNC) NADA CONSTA RENAJUD NADA CONSTA RESTRIÇÃO ESTADUAL NADA CONSTA RESTRIÇÃO NACIONAL NADA CONSTA RESTRIÇÃO - OUTRAS NADA CONSTA RECALL NADA CONSTA HISTÓRICO ROUBO FURTO NADA CONSTA





## RENAINF DETALHADO



## VEÍCULO SEM MULTAS NO RENAINF

Nenhuma infração registrada no Registro Nacional de Infrações de Trânsito

**AVISO:** Dados obtidos via integração direta com o SENATRAN. A SV Consulta não se responsabiliza por eventuais atrasos de processamento dos órgãos autuadores (delays), multas em fase de recurso ou divergências de dados de origem. Este documento tem caráter informativo e não substitui certidões oficiais para fins de transferência de propriedade.




## TEXTO LEGAL

Os dados apresentados neste relatório são de acesso restrito e confidencial ao CNPJ **48.526.801/0001-11**, destinados exclusivamente como subsídio para fins lícitos de mitigação de riscos, prevenção a fraudes, validação de negócios e resguardo ao crédito. O uso em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente implicará em responsabilidade administrativa, cível e penal por eventuais prejuízos decorrentes. A incumbência da SV CONSULTA circunscreve-se à prestação fidedigna das informações veiculares extraídas de acervos públicos e particulares responsáveis pela guarda dos dados. Os dados apresentados neste levantamento refletem os registros identificados no exato instante de sua emissão; portanto, recai sobre o CNPJ **48.526.801/0001-11** o ônus por quaisquer efeitos decorrentes de alterações ou novos lançamentos realizados após o fechamento desta consulta. O CNPJ **48.526.801/0001-11** manifesta ciência de que os dados apresentados destinam-se unicamente a subsidiar a verificação do histórico do automóvel, constituindo-se apenas como um instrumento de triagem preliminar, não sendo o fator determinante exclusivo para a transação do bem ou sua validação em processos de vistoria. Tratando-se de veículos registrados em outras unidades da federação, podem subsistir ônus não declarados, restrições, débitos ou bloqueios que passarão a constar no prontuário do automóvel somente no ato da transferência definitiva de estado. As informações apresentadas nesta pesquisa têm caráter informativo e não substituem a consulta aos órgãos oficiais. Ressaltamos que os dados podem ser atualizados, alterados ou removidos, em tempo real, por parte de órgãos públicos, instituições financeiras ou companhias de seguro.

## ANÁLISE DE PINTURA

|                |                          |              |         |             |            |
|----------------|--------------------------|--------------|---------|-------------|------------|
| <b>CLIENTE</b> | SAN MARCO                |              |         | <b>DATA</b> | 18/05/2026 |
| <b>MODELO</b>  | FIAT/STRADA ENDURAN CS13 | <b>PLACA</b> | RNK6J68 | <b>COR</b>  | PRATA      |



| LEGENDA:                                                                                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></span> | PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES             |
| <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #ffc107; border: 1px solid black;"></span> | PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE |
| <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #dc3545; border: 1px solid black;"></span> | PEÇA RETOCADA COM MASSA               |
| <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #6c757d; border: 1px solid black;"></span> | N/A NÃO APLICADO                      |

### OBSERVAÇÕES: