

Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Indício de acidente grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 5/39

E



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas
Torres Travessas Vidros Chassi Motor



Pintura/Lataria

Itens: 5/12

C



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (7) Recuperado (3) Repintura (2) Reparado (0) Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BGKL48U0LB195293	Marca/Modelo: CHEVROLET ONIX JOY	Motor: L53041989	Cor: CINZA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2020	Ano Modelo: 2020	Renavam: 01223657504	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: QXP8G12	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: ARAGUARI	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: CAIRO JACKSON BRAGA NAVES			

Itens consultados e restrições - Realizado em 01/06/2026 -10:13

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Motivo da Reprova: Resolução 810 media monta
Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Resolução 810: media monta, Coluna A Direita: recuperado, Travessas de Reforço Dianteira Direita: recuperado
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

50%

Class

C




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7	Capô	Recuperado
8	Paralama Esquerdo	Repintura
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Recuperado
18	Vidro Passageiro / D	Vidro substituído
19	Porta Passageiro / D	Recuperado
20	Paralama Direito	Repintura

Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

3%

Class

E





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Recuperado
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Recuperado
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

VIO 1



QR Code:	QXP8G12
Placa:	QXP8G12

Dados da Estampagem

Placa	QXP8G12
Número de Série do QR Code	191120010104591
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	BELO HORIZONTE
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	22/02/2020 12:08:35
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

CNPJ	25.296.947/0001-12	Razão Social	AVANTE INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	UF	MG	Placa Atual	QXP8G12
Chassi final	95293	UF Jurisdicção	MG	Município	APAGUARI	Marca/Modelo	CHEV/ONIX JOY
Ano Fabricação	2020	Ano Modelo	2020	Dados Atuais do Veículo			

Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	45528658761	Número do CRV	233887490169	UF	MG	Renavam	01223657504	RNTRC		Exercício	2026	Nome	CAIRO JACKSON BRAGA NAVES	CPF/CNPJ	09204195690	Placa	QXP8G12	Chassi	
----------------------------	-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	--	-----------	------	------	---------------------------	----------	-------------	-------	---------	--------	--

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Vistoria - 246126

01/06/2026

11:56

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 155.425

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: QXP8G12

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Motivos da Reprova:

Resolução 810 media monta

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERLANDIA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.