

Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo sem
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 2/12

B



Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (10)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (2)

Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo:	Situação Chassi:	Chassi:	Marca/Modelo	Motor	Cor:
CIRCULACAO	NORMAL	8AJHA8CD4G2579407	TOYOTA TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	1GD4136333	PRATA
Cambio:	Cilindradas:	Carroceria:	Especie:	Ano Produção:	Ano Modelo:
*****	*****	*****	*****	2016	2016
Renavam:	Combustivel:	Placa:	Potência Motor:		
01096565010	DIESEL	PYH0929	****		
Cap. de Passageiros:	Cap. de Carga:	Procedência:	Nra. Eixos:	C.M.T:	Montagem:
****	****	****	****	****	****
Cidade da Placa:	Estado da Placa:				
TAPIRA	MG				
Comunicação de Vendas:	Data de Vendas:	Data de Licenciamento:	Data Emissão CRLV:	Data Emissão CRLV:	Proprietário Atual:
****	*****	*****	*****	*****	ANDERSON LUIZ DE SOUZA

Itens consultados e restrições - Realizado em 08/06/2026 -08:55

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class

B




Visão Superior



Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Reparado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Reparado

Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 246909

 08/06/2026 09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 92.759
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre



Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Categoria	PARTICULAR
Cor	PRATA
Motor	1GD4136333
Capacidade Máxima de Carga	1.01
Peso Bruto Total	3.09
Capacidade Máxima de Tração	5.85
Eixos	2
Local	TAPIRA
Data de Emissão	

Assoalho com Pannel Traseiro



Vistoria - 246909

08/06/2026

09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar


CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Vistoria - 246909

 08/06/2026 09:35

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 92.759

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2016

PLACA: PYH0929

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ailton Donizeti de Paula

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO PINHEIRO

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



12