

Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 2/39 B Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento <table border="1"> <tr> <td>Longarinas</td> <td>Colunas</td> <td>Painéis</td> <td>Assoalhos</td> <td>Caixa de Rodas</td> </tr> <tr> <td>Torres</td> <td>Travessas</td> <td>Vidros</td> <td>Chassi</td> <td>Motor</td> </tr> </table>	Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas	Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor
Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas							
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor							
Pintura/Lataria Itens: 4/12 B Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento <table border="1"> <tr> <td>Nada Consta (8)</td> <td>Recuperado (0)</td> <td>Repintura (2)</td> <td>Reparado (2)</td> <td>Avariado (0)</td> </tr> </table>	Nada Consta (8)	Recuperado (0)	Repintura (2)	Reparado (2)	Avariado (0)					
Nada Consta (8)	Recuperado (0)	Repintura (2)	Reparado (2)	Avariado (0)							



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 3N1CN8AE1RL812479	Marca/Modelo: NISSAN NISSAN VERSA ADVNC CVT	Motor: HR16517698U	Cor: PRETA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024
Renavam: 01369312803	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: SJG4C35			
Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: BELO HORIZONTE				
Cidade da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****
Proprietário Atual: DANIELA COSTA E S VIANNA					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		

Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Débitos: IPVA, Consta débito

Estrutura: Travessas de Reforço Dianteira Esquerda: reparado, Travessas de Reforço Traseira Esquerda: reparado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


75%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiros / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Repintura
15 Paralamas Traseiros / D	Repintura
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Reparado
20 Paralamas Direitos	Reparado

Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Reparado
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Reparado

Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série QR	230802075634626
Code:	SJG4C35
Placa:	SJG4C35
Dados da Estampagem	
Placa	SJG4C35
Número de Série do QR Code	230802075634626
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	BELO HORIZONTE
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	21/11/2023 12:54:47
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	

VIO 1

CNPJ	06.947.305/0001-07
Razão Social	BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Estampador	
CNPJ	23.739.040/0001-55
Razão Social	R&S PLACAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SJG4C35
Chassi final	12479
UF Jurisdição	MG
Município	BELO HORIZONTE
Marca/Modelo	I/NISSAN VERSA ADVNC CVT
Ano Fabricação	2023

Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax
CNPJ: 17.209.289/0001-56
E-mail: administrativo@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SECTEN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM 01369312803
PLACA SJG4C35
ANO DE REGISTRO 2025
ANO DE LICENCIAMENTO 2024
NÚMERO DO CRLV 233877995950

CODIGO DE SEGURANÇA DO CRLV 68718812627

MARCA/MODELO/VERSÃO I/NISSAN VERSA ADVNC CVT
OPÇÃO/ITENS PASSAGEIRO AUTOMOTIVEL

PLACA ANTERIOR/UF *****/MG
CHASSI 3N1CN8AE1RL812479

COR/PROTEÇÃO PRETA ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

CATEGORIA PARTICULAR

POTENCIAL/HORRIDA 113CV/1598
MOTOR HRI65176980
CARGA 1.64
EIXO 2
USO 05P

NOVO CRLV NÃO APLICÁVEL

NOME DANIELA COSTA E S VIANNA
CPF/CNPJ 058.718.716-66

LOCAL BELO HORIZONTE MG
DATA 05/11/2025

RECEBIDO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT


CRT. TIME DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO

REPAZAMENTO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) CUSTO DO ROLUETE (R\$) CUSTO BÔNUS DO SEGURO (R\$)

REPAZAMENTO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$) VALOR DO IPI (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGAO PELO SEGURO (R\$)

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CRLV 68718812627

Número do CRLV 233877995950

UF MG

Renavam 01369312803

RNTRC

Exercício 2025

Nome DANIELA COSTA E S VIANNA

CPF/CNPJ 05871871666

Placa SJG4C35

Chassi 3N1CN8AE1RL812479

Espécie

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Vistoria - 231856

03/03/2026

12:11

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.033

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SJG4C35

Vistoria realizada por:

Procemax

CNPJ: 17.209.289/0001-56

E-mail: administrativo@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Juan Lougan Leopoldino

Solicitante: CARBEL JEEP STRADA BH PAMPULHA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

