

Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 6/12

C



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (6) | Recuperado (2) | Repintura (0) | Reparado (2) | Avariado (2) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93HFC2630JZ215460	Marca/Modelo: HONDA CIVIC SPORT CVT	Motor: R20Z58411792	Cor: PRETA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2018	Ano Produção: 2018	Renavam: 01160584858	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: QOW0J93	Potência Motor: ***
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: VANUIRE DOS REIS FERREIRA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117471

 23/04/2026

 16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangolo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



N° Chassi



N° Motor



Hodômetro



Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado



Reparado



Repintado



Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.




Pintura e Lataria

50%


Class



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Avariado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Recuperado

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Reparado
15 Paralama Traseiro / D	Reparado
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Recuperado
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Avariado

Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	QOW0J93
Número de Série do QR Code	220611056784905
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	29/06/2022 15:59:15
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
CNPJ	28.959.098/0001-28

Fabricante

VIO 1



Estampador

CNPJ	31.684.683/0001-77
Razão Social	UBERLANDIA PLACAS DO MERCOSUL LTDA
UF	MG

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	QOW0J93
Chassi final	15460
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	HONDA/CIVIC SPORT CVT
Ano Fabricação	2018



Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - DIGITAL

VEÍCULO

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO: 01160584858

PLACA: QOW0J93

ANO: 2018

DATA DE VENCIMENTO: 23/04/2026

VALOR DO IPTU: 243967850668

VEÍCULO

TIPO: HONDA/CIVIC SPORT CVT

ESPECIE: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR (UF): 93HFC2630JZ215460

COR PRECEDENTE: PRETA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

VEÍCULO

ALIANÇA FIDUCIÁRIA

VEÍCULO

TIPO: HONDA/CIVIC SPORT CVT

ESPECIE: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR (UF): 93HFC2630JZ215460

COR PRECEDENTE: PRETA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

VEÍCULO

ALIANÇA FIDUCIÁRIA

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

03264105508	Número do CRV	243967850668	UF	MG	Renavam	01160584858	RNTRC	Exercício	2026	Nome	VANUIRE DOS REIS FERREIRA	CPF/CNPJ	06849471619	Placa	QOW0J93	Chassi
-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	-----------	------	------	---------------------------	----------	-------------	-------	---------	--------

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Imagem Adicional 10



Vistoria - 117471

23/04/2026

16:13

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 89.466

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QOW0J93

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

