

Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo com
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.




Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

- Longarinas
- Colunas
- Painéis
- Assoalhos
- Caixa de Rodas
- Torres
- Travessas
- Vidros
- Chassi
- Motor



Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- Nada Consta (11)
- Recuperado (0)
- Repintura (0)
- Reparado (1)
- Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BHCP41BBRP502605	Marca/Modelo: HYUNDAI HB20S10TA PLASS	Motor: F3LCPU919026	Cor: CINZA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2023	Ano Modelo: 2024	Renavam: 01361924273	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: SIX0F28	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: DIMAS FILHO			

Itens consultados e restrições - Realizado em 28/05/2026 -16:55

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Motivo da Reprova: Gravame
Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, Gravame / MG
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Reparado

Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIXOF28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	SIXOF28
Número de Série do QR Code	230903077821358
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	10/10/2023 10:59:32
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	07.451.574/0001-25
Razão Social	PROMAC INDUSTRIAL - PRODUTOS DE

VIO 1

CNPJ	24.892.992/0001-77
Razão Social	LARISSA IONARA DO COUTO ALVES MEIRELES
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SIXOF28
Chassi final	02605
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	HYUNDAI/HB20SIOTA PLASS
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024
Cor	CINZA

Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL	
CÓDIGO RENAVAM 01361924273	QR CODE
PLACA SIX0F28	EXERCÍCIO 2026
ANO FABRICAÇÃO 2023	ANO MODELO 2024
NÚMERO DO CRV 233843993009	
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 11278410341	CAT ***
MARCA / MODELO / VERSÃO HYUNDAI/HB20S10TA PLA.SS	
ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL	
PLACA ANTERIOR / UF *****	CHASSI 9BHCP41BBRP502605
COR PREDOMINANTE CINZA	COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	
CATEGORIA PARTICULAR	CAPACIDADE **
POTÊNCIA/LICENCIADA 120CV/998	PESO BRUTO TOTAL 1.54
MOTOR F3LCP0919026	CMT 1.98
CONSUMO NÃO APLICÁVEL	EXCIS 2
LOTÇÃO 05P	
NOME DIMAS FILHO	CPF / CNIS 090.273.002-91
LOCAL UBERLANDIA MG	DATA 14/03/2026
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN	
DADOS DO SEGURO DPVAT	
CAT. TARIF *	DATA DE QUITAÇÃO *
PAGAMENTO COTA ÚNICA ☐ PARCELADO ☐	
REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) *	CUSTO DO BILHETE (R\$) *
CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) *	
REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO (R\$) *	VALOR DO ICF (R\$) *
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) *	
INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT	


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA 11278410341	Número do CRV 233843993009	UF MG	Renavam 01361924273	RNTRC RNTRC	Exercício 2026	Nome DIMAS FILHO	CPF/CNPJ 09027300291	Placa SIX0F28	Chassi 9BHCP41BBRP502605	Espécie
---	-------------------------------	----------	------------------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------	---------

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 245585

28/05/2026

17:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 140.295

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIX0F28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO: Motivos da Reprova:

Gravame

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.