



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SDI7F38	Estado:	GO	Odômetro:	44.383
Renavam:	1376330153			Emplacamento:	GOIÁS
Marca/Modelo:	I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0				
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2024	Solicitante Laudo:	Saga - Volkswagen
Cor:	Preta			Proprietário Veículo:	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA
Combustível:	Alcool / Gasolina				
Número do Chassi:	8AP359ATFRU363897			Conferente:	KAREN BENITH
Número do Motor:	463509488722688			Inspetor Técnico:	STANLEY SILVA
Município:	GOIÂNIA			Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA .

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado? NÃO, não está pago nenhuma parce
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? O Licenciamento NÃO está pago
Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: STANLEY SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: SDI7F38

Modelo: I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0

Ano: 2023

Modelo: 2024

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: SDI7F38

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SDI7F38**




Macro Foto Nº Chassi: **8AP359ATFRU363897**



Foto do Número do Motor: **463509488722688**



Odômetro do Veículo: **44.383**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: **I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0**



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000






Placa: SDI7F38

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: SDI7F38

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)




➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0 2023 - 2024	
	PLACA: SDI7F38
	RENAVAM: 1376330153
	Nº DO CHASSI: 8AP359ATFRU363897
	Nº DO MOTOR: 463509488722688
	COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
	COR DO VEÍCULO: Preta
	MUNICÍPIO: GOIÂNIA
ESTE VEÍCULO TEM: 3 ANOS DE USO	



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? NÃO, não está pago nenhuma parcela
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? O Licenciamento NÃO está pago
O Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? GOIÁS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 30000 - KM Rodados

Media - 45000 - KM Rodados

Alta - 60000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)					Data: 26/02/2026
Placa: SDI7F38	Marca/Modelo: I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0		Ano: 2023	Modelo: 2024	Cor: Preta
Combustível: Alcool / Gasolina	Renavan: 1376330153	Estado: GO	Município: GOIÂNIA		
Tipo: Automovel	Potência: 75	Cilindradas: 999	Nº Chassi: 8AP359ATFRU363897	Motor Fabril: 463509488722688	

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 26/02/2026
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)					Data: 26/02/2026	
Placa: <i>SDI7F38</i>		Marca/Modelo: <i>I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0</i>		Ano: <i>2023</i>	Modelo: <i>2024</i>	Cor: <i>Preta</i>
Combustível: <i>Alcool / Gasolina</i>		Renavan: <i>1376330153</i>		Estado: <i>GO</i>	Município: <i>GOIÂNIA</i>	
Nº DE EIXOS: <i>2</i>	Potencia: <i>75</i>	Cilindradas: <i>999</i>	Nº Chassi: <i>8AP359ATFRU363897</i>	<i>Consta Chassi NORMAL no Sistema</i>		
Capacidade de Carga: <i>0</i>		Espécie: <i>Passageiro</i>		Tipo: <i>Automovel</i>		
Motor BIN: <i>463509488722688</i>		Motor Atual: <i>463509488722688</i>		Situação: <i>CIRCULAÇÃO</i>		

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 26/02/2026
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 26/02/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de GOIÁS					

Veículo no Estado de Origem						Data: 26/02/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: GOIÁS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 26/02/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 26/02/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 26/02/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 26/02/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 26/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Data: 26/02/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 26/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 26/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

