



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SIP7J07	Estado:	MG
Renavam:	1357851348		
Marca/Modelo:	VW/T CROSS HL TSI		
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2024
Cor:	PRETA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BWB6BF6R4020503		
Número do Motor:	CWL180854		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	44.734
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Leapmotor Brasil
Proprietário Veículo:	EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES VILELA

Conferente:	PATRICIA RAMOS
Inspetor Técnico:	STANLEY SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Patricia Ramos

Conferente: PATRICIA RAMOS

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ⚠ Sim, Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Stanley Silva

Inspetor Técnico: STANLEY SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: SIP7J07

Modelo: VW/T CROSS HL TSI

Ano: 2023

Modelo: 2024

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: SIP7J07

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SIP7J07**



Macro Foto Nº Chassi: **9BWB J6BF6R4020503**



Foto do Número do Motor: **CWL180854**



Odômetro do Veículo: **44.734**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: VW/T CROSS HL TSI



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: SIP7J07

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

VW/T CROSS HL TSI

2023 - 2024



PLACA: SIP7J07
RENAVAM: 1357851348
Nº DO CHASSI: 9BWB6BF6R4020503
Nº DO MOTOR: CWL180854
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: PRETA
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 2 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 20000 - KM Rodados

Media - 30000 - KM Rodados

Alta - 40000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)						Data: 29/12/2025
Placa: SIP7J07	Marca/Modelo: VW/T CROSS HL TSI	Ano: 2023	Modelo: 2024	Cor: PRETA		
Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Renavan: 1357851348	Estado: MG	Município: UBERLÂNDIA			
Tipo: AUTOMOVEL	Potência: 150	Cilindradas: 1395	Nº Chassi: 9BWB6BF6R4020503	Motor Fabril: CWL180854		

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 29/12/2025
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)						Data: 29/12/2025
Placa: SIP7J07	Marca/Modelo: VW/T CROSS HL TSI	Ano: 2023	Modelo: 2024	Cor: PRETA		
Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Renavan: 1357851348	Estado: MG	Município: UBERLÂNDIA			
Nº DE EIXOS: 2	Potencia: 150	Cilindradas: 1395	Nº Chassi: 9BWB6BF6R4020503	Consta Chassi NORMAL no Sistema		
Capacidade de Carga: 0	Espécie: PASSAGEIRO	Tipo: AUTOMOVEL				
Motor BIN: CWL180854	Motor Atual: CWL180854	Situação: CIRCULAÇÃO				

Não Consta Restrições na Base Estadual						Data: 29/12/2025
Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 29/12/2025
Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS						

Veículo no Estado de Origem						Data: 29/12/2025
Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS						

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 29/12/2025
Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES VILELA						

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 29/12/2025
Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.						



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 29/12/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 29/12/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 29/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 29/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 29/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 29/12/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
------	------	-------------------------	-------

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
773-02	21/04/2025	EVADIR SE DA COBRANCA PELO USO DE RODOVIAS E VIAS U	195,23
773-02	21/04/2025	EVADIR SE DA COBRANCA PELO USO DE RODOVIAS E VIAS U	R\$ 195,23
556-80	17/07/2025	ESTACIONAR LOCALHORARIO DE ESTACIONAMENTO E PAR	R\$ 195,23

Valor Total das Multas: R\$ 390,46

Valor Total dos Débitos: R\$ 390,46

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento; sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

