



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	JXR6J91	Estado:	RS
Renavam:	416780512		
Marca/Modelo:	CHEVROLET/CRUZE LT NB		
Ano de Fabricação:	2011	Modelo:	2012
Cor:	BEGE		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BGPB69M0CB205309		
Número do Motor:	N18XFF20RP1388		
Município:	NÃO-ME-TOQUE		

Odômetro:	113.063
Emplacamento:	AMAZONAS
Solicitante Laudo:	Autus Chevrolet - João Naves Uberlândia
Proprietário Veículo:	MARCOS OSVALDO DICK
Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	SILAS ALVES
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✗ Etiqueta Ausente.

Compartimento do Motor: ✗ Etiqueta Ausente.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA GERAL.

Restrição: ETIQUETA DA COLUNA DA PORTA E COMPARTIMENTO DO MOTOR AUSENTE.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ⚠ O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Silas Alves

Inspetor Técnico: SILAS ALVES

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: JXR6J91

Modelo: CHEVROLET/CRUZE LT NB

Ano: 2011

Modelo: 2012

Detalhe da Situação Estrutural




Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica



Placa: JXR6J91

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **JXR6J91**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGPB69M0CB205309**



Foto do Número do Motor: **N18XFF20RP1388**



Odômetro do Veículo: **113.063**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEVROLET/CRUZE LT NB



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: JXR6J91

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: JXR6J91

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEVROLET/CRUZE LT NB 2011 - 2012



PLACA: JXR6J91
RENAVAM: 416780512
Nº DO CHASSI: 9BGPB69M0CB205309
Nº DO MOTOR: N18XFF20RP1388
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BEGE
MUNICÍPIO: NÃO-ME-TOQUE
ESTE VEÍCULO TEM: 15 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? NÃO, não está pago nenhuma parcela
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? O Licenciamento NÃO está pago
O Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? AMAZONAS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 150000 - KM Rodados

Media - 225000 - KM Rodados

Alta - 300000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 26/05/2026

Placa: **JXR6J91** Marca/Modelo: **CHEVROLET/CRUZE LT NB** Ano: **2011** Modelo: **2012** Cor: **BEGE**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **416780512** Estado: **RS** Município: **NÃO-ME-TOQUE**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **144** Cilindradas: **1800** Nº Chassi: **9BGPB69M0CB205309** Motor Fabril: **N18XFF20RP1388**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 26/05/2026

Placa: **JXR6J91** Marca/Modelo: **CHEVROLET/CRUZE LT NB** Ano: **2011** Modelo: **2012** Cor: **BEGE**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **416780512** Estado: **RS** Município: **NÃO-ME-TOQUE**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **144** Cilindradas: **1800** Nº Chassi: **9BGPB69M0CB205309** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **N18XFF20RP1388** Motor Atual: **N18XFF20RP1388** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 26/05/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 26/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de **AMAZONAS**

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 26/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: **RIO GRANDE DO SUL**

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 26/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **MARCOS OSVALDO DICK**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 26/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 26/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Data: 26/05/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

