



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                   |         |      |
|--------------------|-------------------|---------|------|
| Placa:             | FCH5J92           | Estado: | GO   |
| Renavam:           | 1351732908        |         |      |
| Marca/Modelo:      | VW/T CROSS CL TSI |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2023              | Modelo: | 2024 |
| Cor:               | PRATA             |         |      |
| Combustível:       | ALCOOL / GASOLINA |         |      |
| Número do Chassi:  | 9BWBH6BF8R4012091 |         |      |
| Número do Motor:   | DHS573581         |         |      |
| Município:         | GOIATUBA          |         |      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Odômetro:     | 56.545    |
| Emplacamento: | SÃO PAULO |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Solicitante Laudo:    | Urca Honda - Itumbiara |
| Proprietário Veículo: | ROGERIO ALVES DA SILVA |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conferente:       | Jullia Alves       |
| Inspetor Técnico: | DEIVID SILVA       |
| Unidade:          | MATRIZ: UBERLÂNDIA |

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✗ Vidro Trocado com Gravação Ausente.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações:

Restrição: VEÍCULO POSSUI PARABRISA TROCADO SEM GRAVAÇÃO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Condições do QRCode e da Placa |                 |
| CRCode: Não Violado            | Placa: Mercosul |

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ⚠ O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ⚠ Sim, Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

**IMPORTANTE:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: FCH5J92

Modelo: VW/T CROSS CL TSI

Ano: 2023

Modelo: 2024


## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

## Detalhe do Teste de Pintura



### Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica





Placa: FCH5J92

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **FCH5J92**



Macro Foto Nº Chassi: **9BWBH6BF8R4012091**



Foto do Número do Motor: **DHS573581**



Odômetro do Veículo: **56.545**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: VW/T CROSS CL TSI



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: FCH5J92

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo






Placa: FCH5J92

## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

VW/T CROSS CL TSI

2023 - 2024



PLACA: FCH5J92  
RENAVAM: 1351732908  
Nº DO CHASSI: 9BWBH6BF8R4012091  
Nº DO MOTOR: DHS573581  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA  
COR DO VEÍCULO: PRATA  
MUNICÍPIO: GOIATUBA  
ESTE VEÍCULO TEM: 3 ANOS DE USO



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**  
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**  
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**  
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**  
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**  
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**  
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**  
Qual estado foi emplacado? **SÃO PAULO**

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 30000 - KM Rodados

Media - 45000 - KM Rodados

Alta - 60000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo







Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 28/04/2026

Placa: FCH5J92

Combustível: ALCOOL / GASOLINA

Tipo: AUTOMOVEL

Marca/Modelo: VW/T CROSS CL TSI

Renavan: 1351732908

Potência: 128

Cilindradas: 999

Ano: 2023

Estado: GO

Nº Chassi: 9BWBH6BF8R4012091

Modelo: 2024

Município: GOIATUBA

Motor Fabril: DHS573581

Cor: PRATA

| Atenção, Consta Restrições do SENATRAN                                                      |                                    |     |  |  |  | Data: 28/04/2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--|--|--|------------------|
| Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN) |                                    |     |  |  |  |                  |
| Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA                                                           | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |  |  |  |                  |
| Restrição-2: Não há                                                                         | Existe comunicação de venda ativa? | Não |  |  |  |                  |
| Restrição-3: Não há                                                                         | Ostenta placa novo padrão?         | Não |  |  |  |                  |
| Restrição-4: Não há                                                                         | Existe restrição PGFN?             | Não |  |  |  |                  |

| Informações da Base Estadual (DETRAN) |               |                                 |                              |                      | Data: 28/04/2026                |            |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| Placa: FCH5J92                        |               | Marca/Modelo: VW/T CROSS CL TSI |                              | Ano: 2023            | Modelo: 2024                    | Cor: PRATA |
| Combustível: ALCOOL / GASOLINA        |               | Renavan: 1351732908             |                              | Estado: GO           | Município: GOIATUBA             |            |
| Nº DE EIXOS: 2                        | Potencia: 128 | Cilindradas: 999                | Nº Chassi: 9BWBH6BF8R4012091 |                      | Consta Chassi NORMAL no Sistema |            |
| Capacidade de Carga: 0                |               | Espécie: PASSAGEIRO             |                              | Tipo: AUTOMOVEI      |                                 |            |
| Motor BIN: DHS573581                  |               | Motor Atual: DHS573581          |                              | Situação: CIRCULAÇÃO |                                 |            |

| Atenção! Consta Restrições na Base Estadual                                                              |  |  |  |  |  | Data: 28/04/2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)   |  |  |  |  |  |                  |
| Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...) |  |  |  |  |  |                  |

| Estado do Primeiro Emplacamento - OKM                                        |  |  |  |  |  | Data: 28/04/2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de SÃO PAULO |  |  |  |  |  |                  |

| Veículo Fora do Estado de Origem                                          |  |  |  |  |  | Data: 28/04/2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: GOIÁS |  |  |  |  |  |                  |

| Proprietário(a) Atual do Veículo                                              |  |  |  |  |  | Data: 28/04/2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): ROGERIO ALVES DA SILVA |  |  |  |  |  |                  |

| Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo                             |  |  |  |  |  | Data: 28/04/2026 |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas. |  |  |  |  |  |                  |

**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO** Data: 28/04/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

**Veículo com Chassi Original (Normal)** Data: 28/04/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão** Data: 28/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

**Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo** Data: 28/04/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

**O IPVA está Pago?**

NÃO, não está pago nenhuma parcela

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

O Licenciamento NÃO está pago

**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto** Data: 28/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

**Não existe Recall para este Veículo** Data: 28/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





## Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



## Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

