



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                         |         |      |
|--------------------|-------------------------|---------|------|
| Placa:             | BDC6G64                 | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1192643426              |         |      |
| Marca/Modelo:      | I/VW TIGUAN ALLSPACE CL |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2018                    | Modelo: | 2018 |
| Cor:               | BRANCA                  |         |      |
| Combustível:       | ALCOOL / GASOLINA       |         |      |
| Número do Chassi:  | 3VVHJ65N7JM181167       |         |      |
| Número do Motor:   | CWL020939               |         |      |
| Município:         | UBERABA                 |         |      |

|               |         |
|---------------|---------|
| Odômetro:     | 119.773 |
| Emplacamento: | PARANÁ  |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Solicitante Laudo:    | Urca Seminovos - Uberaba       |
| Proprietário Veículo: | ONEI GONCALVES DOS REIS JUNIOR |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conferente:       | Jullia Alves       |
| Inspetor Técnico: | DEIVID SILVA       |
| Unidade:          | MATRIZ: UBERLÂNDIA |

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI AS DUAS PLACAS INATIVAS, REPINTURA NO CAPÔ, PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA E PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO.

Restrição:

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ⚠ O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ⚠ Sim, Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

**IMPORTANTE:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: BDC6G64

Modelo: I/VW TIGUAN ALLSPACE CL

Ano: 2018

Modelo: 2018


## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

## Detalhe do Teste de Pintura



### Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica





Placa: BDC6G64

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **BDC6G64**



Macro Foto Nº Chassi: **3VVHJ65N7JM181167**



Foto do Número do Motor: **CWL020939**



Odômetro do Veículo: **119.773**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/VW TIGUAN ALLSPACE CL







Placa: BDC6G64

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000






Placa: BDC6G64

## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/VW TIGUAN ALLSPACE CL 2018 - 2018



PLACA: BDC6G64  
RENAVAM: 1192643426  
Nº DO CHASSI: 3VVHJ65N7JM181167  
Nº DO MOTOR: CWL020939  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA  
COR DO VEÍCULO: BRANCA  
MUNICÍPIO: UBERABA  
ESTE VEÍCULO TEM: 8 ANOS DE USO



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**  
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**  
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**  
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**  
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**  
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**  
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**  
Qual estado foi emplacado? **PARANÁ**

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 80000 - KM Rodados

Media - 120000 - KM Rodados

Alta - 160000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA

● Situação OK ● Requer Atenção ● Restrição ou Impedimento ○ Não Disponível ● Sistema Fora do Ar

● Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

● Não Possui Restrições no (SENATRAN)

● Informações da Base Estadual (DETRAN)

● Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

● Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

● Veículo Fora do Estado de Origem

● Proprietário(a) Atual do Veículo

● Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

● Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

● Veículo com Chassi Original (Normal)

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

● Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

● Não existe Recall para este Veículo

● Processos - Base Não Disponível

● Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





## Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 10/03/2026

Placa: **BDC6G64** Marca/Modelo: **I/VW TIGUAN ALLSPACE CL** Ano: **2018** Modelo: **2018** Cor: **BRANCA**  
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1192643426** Estado: **MG** Município: **UBERABA**  
Tipo: **UTILITARIO** Potência: **150** Cilindradas: **1395** Nº Chassi: **3VVHJ65N7JM181167** Motor Fabril: **CWL020939**

## Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 10/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

|                     |                                    |     |
|---------------------|------------------------------------|-----|
| Restrição-1: Não há | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Restrição-2: Não há | Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Restrição-3: Não há | Ostenta placa novo padrão?         | Não |
| Restrição-4: Não há | Existe restrição PGFN?             | Não |

## Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 10/03/2026

Placa: **BDC6G64** Marca/Modelo: **I/VW TIGUAN ALLSPACE CL** Ano: **2018** Modelo: **2018** Cor: **BRANCA**  
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1192643426** Estado: **MG** Município: **UBERABA**  
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **150** Cilindradas: **1395** Nº Chassi: **3VVHJ65N7JM181167** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*  
Capacidade de Carga: **60** Espécie: **MISTO** Tipo: **UTILITARIO**  
Motor BIN: **CWL020939** Motor Atual: **CWL020939** Situação: **CIRCULAÇÃO**

## Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 10/03/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)

## Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 10/03/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de PARANÁ

## Veículo Fora do Estado de Origem Data: 10/03/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

## Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 10/03/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **ONEI GONCALVES DOS REIS JUNIOR**

## Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 10/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO** Data: 10/03/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

**Veículo com Chassi Original (Normal)** Data: 10/03/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão** Data: 10/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

**Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo** Data: 10/03/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

**O IPVA está Pago?**

NÃO, não está pago nenhuma parcela

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

O Licenciamento NÃO está pago

**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto** Data: 10/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

**Não existe Recall para este Veículo** Data: 10/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





**Parecer Técnico de SEGURADORA**

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



**Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo**

Resultado: ATENÇÃO!!! Existem MAIS DE 8 (OITO) MULTAS E OU AUTUAÇÕES PARA ESSE VEÍCULO nas bases consultadas.

Existem mais de 8 (Oito) Autuações, e ou Multas aplicadas para este veículo. Essa quantia de infrações excedem os campos de exibição do nosso sistema, Fica RECOMENDADO ao SERVIÇO DE DESPACHANTE relacionar essas infrações posteriormente ao Cliente.

**Os Valores dessas INFRAÇÕES deverá ser apurado também junto com o SERVIÇO DE DESPACHANTE.**

