



DATA REALIZAÇÃO: 03/10/2025 16:16 - DATA IMPRESSÃO: 04/10/2025 08:28

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 1203155	QUILOMETRAGEM: 59404 KM
Nº CHASSI: LJXCU2BB1MTP03429	COR: PRATA
Nº MOTOR: L9G042392	COMBUSTIVEL: GASOLINA
PLACA: GO RCC1F53	ANO FABRICAÇÃO: 2020
MARCA: FORD	ANO MODELO: 2021
MODELO: TERRITORY SEL	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

173



SITUAÇÃO GERAL

✓	CONFORME	173 ITENS
!	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	7 ITENS
✗	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: GRAVAME ATIVO Nº 06219179 , PROCURAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAUCARD SAPARAMAIS INFORMAÇÕES. // VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO TROCADO, SUJEITO A ANÁLISE DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE TRÂNSITO PARA VERIFICAÇÃO DA SUA PROCEDÊNCIA. // DE ACORDO COM A PORTARIA DO DETRAN-GO 59/2019, FOI REALIZADO PESQUISA NO DETRAN-GO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES / RESTRIÇÕES PASSÍVEIS DE ALTERAÇÃO / ATUALIZAÇÃO POSTERIORES A EMISSÃO DO CRLV APRESENTADO. // NADA CONSTA PARA O HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: URCA STELLA AUTOMOVEIS LTDA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 42456987000101
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: LJXCU2BB1MTP03429
Nº MOTOR: L9G042392
PLACA: GO RCC1F53
MARCA: FORD
MODELO: TERRITORY SEL

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2021
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00000000000
MUNICÍPIO: GOIANIA
TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 150

CILINDRADAS: 1490
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
NÚMERO DE EXOS:
CMT: 202
PBT: 202
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2021
cc Motor 1.5,
Combustível Gasolina
Fabricante FORD
Localização da Fábrica Jiangxi-China
País China

Região Geográfica
Veículo
Versão


Ásia
Territory,
Titanium 4x2




CRLV




HODÔMETRO



ADICIONAL 1




ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00000000000
MUNICÍPIO: GOIANIA
TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 150

CILINDRADAS: 1490
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
NÚMERO DE EIXOS:
CMT: 202
PBT: 202
CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2021
cc Motor 1.5,
Combustível Gasolina
Fabricante FORD
Localização da Fábrica Jiangxi-China
País China

Região Geográfica
Veículo
Versão


Ásia
Territory,
Titanium 4x2




ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 6

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: URCA STELLA AUTOMOVEIS LTDA
 E-MAIL: NAO POSSUI
 CPF: 42456987000101
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: LJXCU2BB1MTP03429
 Nº MOTOR: L9G042392
 PLACA: GO RCC1F53
 MARCA: FORD
 MODELO: TERRITORY SEL

COR: PRATA
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2020
 ANO MODELO: 2021
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	
EMPLACAMENTO	UF: GO			
MULTAS / IPVA	130,16	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA	
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:4	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA	
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO	
ALIENAÇÃO	CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO	
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA	
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA	
QTD DE PROPRIETÁRIOS	2	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA	
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	CONSTA OCORRÊNCIA	
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS			

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: URCA STELLA AUTOMOVEIS LTDA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 42456987000101 TELEFONE:	Nº CHASSI: LJXCU2BB1MTP03429 Nº MOTOR: L9G042392 PLACA: GO RCC1F53 MARCA:FORD MODELO: TERRITORY SEL	COR:PRATA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2020 ANO MODELO:2021 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

	VERDE (Conforme)		AMARELO (Conforme com Observações)		VERMELHO (Não Conforme)
---	---------------------	---	---------------------------------------	---	----------------------------

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 1
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 59404

HISTÓRICO DE RECALL

RECALL FORD FORD TERRITORY MODELO 2021 (SEX, 19/FEVEREIRO/2021) A FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. CONVOCA SEUS CONSUMIDORES PARA ATENDER AO CHAMAMENTO DA PRESENTE CAMPANHA DE RECALL PREVENTIVA DOS VEÍCULOS TERRITORY, MODELO 2021, COM FINAIS DE CHÁSSIS ABAIXO RELACIONADOS: VEÍCULOS: TERRITORY MODELOS: 2021 CHÁSSIS 8 ÚLTIMOS DÍGITOS NÃO SEQUENCIAIS: DE MTP00009 ATÉ MTP04168 DAPS DE PRODUÇÃO: DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ 10 DE OUTUBRO DE 2020 COMPONENTE ENVOLVIDO: CONVERSOR CATALÍTICO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO. RAZÕES TÉCNICAS: NOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS, PODEM OCORRER OSCILAÇÕES NO TRATAMENTO DOS GASES EMITIDOS PELO SISTEMA DE ESCAPAMENTO EM RAZÃO DE UMA VARIAÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CONVERSOR CATALÍTICO. RISCOS: EM CASO DE OSCILAÇÃO DOS GASES DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO, OS NÍVEIS DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PODEM NÃO ATENDER AOS LIMITES PREVISTOS. SOLUÇÃO: SUBSTITUIÇÃO GRATUITA DO CONVERSOR CATALÍTICO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO. AGENDAMENTO: CONTATE O CENTRO DE ATENDIMENTO FORD (CAF) PELO TELEFONE 0800

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: URCA STELLA AUTOMOVEIS LTDA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 42456987000101 TELEFONE:	Nº CHASSI: LJXCU2BB1MTP03429 Nº MOTOR: L9G042392 PLACA: GO RCC1F53 MARCA:FORD MODELO: TERRITORY SEL	COR:PRATA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2020 ANO MODELO:2021 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

	VERDE (Conforme)		AMARELO (Conforme com Observações)		VERMELHO (Não Conforme)
---	---------------------	---	---------------------------------------	---	----------------------------

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	ESTRUTURA DO LADO DIREITO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO	OK	
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK	
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK	
LONGARINA DIREITA	OK	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK	
LONGARINA ESQUERDA	OK	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK	
ALMADO PARA-CHOQUE	OK	
PAINEL CORTA-FOGO	OK	
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLONA DIANTEIRA	OK	
COLONA CENTRAL	OK	
COLONA TRASEIRA	OK	
CAIXA DE AR	OK	
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO	OK	
CAIXA DO ESTEPE	OK	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK	
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK	
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK	
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLONA DIANTEIRA	REPARADO	
COLONA TRASEIRA	OK	
COLONA CENTRAL	OK	
CAIXA DE AR	OK	
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO	OK	
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK	
ASSOALHO CENTRAL	OK	

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: URCA STELLA AUTOMOVEIS LTDA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 42456987000101
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: LJXCU2BB1MTP03429
Nº MOTOR: L9G042392
PLACA: GO RCC1F53
MARCA: FORD
MODELO: TERRITORY SEL

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2021
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)




AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



COLONA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: URCA STELLA AUTOMOVEIS LTDA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 42456987000101
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: LJXCU2BB1MTP03429
Nº MOTOR: L9G042392
PLACA: GO RCC1F53
MARCA:FORD
MODELO: TERRITORY SEL

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2020
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

COLUNA VERMELHA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



Nome do Cliente

URCASTELLAAUTOMOVEIS LTDA

Parceiro Comercial

DEKRACAUTELAR COM TESTE DE PINTURA

Data da Realização

03/10/2025 18:18

Nº da Placa

GO RCC1F53

Nº do Laudo

1203155

PRODUTO SELECIONADO

DEKRACAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRACAUTELAR	✓	✓		
DEKRACAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRAGARANTIDO	✓	✓	✓	✓

DISCLAIMER DE SERVIÇO

IMPORTANTE

A DEKRA possui em seu portfólio de produtos três tipos de laudos cautelares, diferenciados por módulos de análise, limitando-se a verificação visualmente apenas dos itens dos módulos correspondente ao produto solicitado:

DEKRA Cautelar – Módulos: Identificação / Estrutura

DEKRA Cautelar com Pintura – Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura

DEKRA Garantido – Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura / Estado de Conservação

O laudo DEKRA Cautelar com Pintura solicitado NÃO AVALIA ITENS COMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO e não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo e a conformidade da pintura com os padrões originais, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. ESTE LAUDO NÃO VERIFICA SINAIS DE ALAGAMENTO NO VEÍCULO.

Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD. Mecânica, Elétrica e Transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Air-Bag, Controle de Tração e Estabilidade: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITOS, FRAUDE OU FALTA DE EQUIPAMENTO NOS SISTEMAS DE AIR-BAG, CONTROLE DE TRAÇÃO, ESTABILIDADE E OUTROS ITENS QUE REQUEREM UMA AVALIAÇÃO TÉCNICA. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Registro do Veículo – Estadual/Federal: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF. A responsabilidade por multas em aberto anterior à data da aquisição do veículo é do proprietário anterior e deve ser por ele informado.

Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é reproduzida pela CHECKAUTO, por meios de fornecedores terceiros. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de Avaliação das Seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos por medição, a espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Numeração da Caixa de Câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de Quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Assim, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço no Grupo DEKRA não teremos o histórico da mesma. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Indício de Sinistro: As informações referentes aos indícios de sinistro são normalmente originadas de dados cujas fontes podem ser públicas (quando advindas de órgãos administrativos/oficiais) ou privadas (como seguradoras e lojas de bens salvados). Em alguns casos, tais informações são restritas ao informante das mesmas e não são divulgadas. Embora as bases de dados sejam constantemente atualizadas, a não identificação de indícios de sinistro não deve ser compreendida como ausência/não ocorrência de sinistros, podendo restar a informação inconclusiva.

Recomendamos a execução de vistoria física para uma inspeção completa e mais conclusiva a respeito das evidências de acidentes e/ou quaisquer alterações/impactos que possam descaracterizar o veículo automotivo.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Gravame: ESTE LAUDO PREVÊ APENAS A INFORMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARA INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO DE GRAVAME, SOLICITAR A INCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO. O gravame é um registro cujo propósito é informar a existência de um contrato que vincula o veículo enquanto bem utilizado como garantia, restringindo a sua transferência para terceiros sem que a respectiva instituição financeira ou vendedor tenham ciência e concordem com esta transação. Os gravames mais comuns são: a alienação fiduciária (financiamento), reserva de domínio e o arrendamento mercantil. Tal registro informativo é feito junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN) que indicará se há: um gravame ativo, pelo qual a titularidade do veículo não é passível de transferência; gravame baixado, apontando que não há nenhuma pendência financeira em relação ao veículo, podendo ter sua titularidade transferida. Para realizar a consulta junto ao DETRAN é necessário ter a placa e o número de chassi do veículo, e, eventualmente, o CPF do proprietário poderá ser requerido.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DE HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A ANÁLISE E REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO, PODENDO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS CORRELATOS OFERECIDOS PELO GRUPO DEKRA.

Alexsandro

Assinatura do Condutor Autorizado

Alexsandro da Silva Almeida Dionisio

Larissa

Assinatura do Vistoriador

14078 - LARISSA PEREIRA GOMES