



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	GEI0J69	Estado:	MG
Renavam:	1086911889		
Marca/Modelo:	CHEVROLET/S10 ADV FD2		
Ano de Fabricação:	2016	Modelo:	2016
Cor:	Branca		
Combustível:	Alcool / Gasolina		
Número do Chassi:	9BG148TP0GC430600		
Número do Motor:	NAR074671		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	254.365
Emplacamento:	São Paulo

Solicitante Laudo:	Autus Chevrolet - Afonso Pena Uberlândia
Proprietário Veículo:	LEONARDO HENRIQUE SANTOS

Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	RUAN SANTOS
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✗ Etiqueta com Núcleo Ilegível.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✗ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUE DE PINTURA NA TAMPA TRASEIRA, EM AMBAS PORTAS DIANTEIRAS, PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO, AMBAS LATERAIS DA CARROCERIA E TETO, REPINTURA COM MASSA NO CAPÔ E PARALAMA DIANTEIRO DIREITO. SISTEMA DE HISTÓRICO DE ROUBO E Restrição: FURTO FORA DO AR. ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR ILEGÍVEL, SENDO NECESSÁRIO A REGULARIZAÇÃO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: RUAN SANTOS

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: GEI0J69

Modelo: CHEVROLET/S10 ADV FD2

Ano: 2016

Modelo: 2016

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: GEIOJ69

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO


Foto da Traseira e da Placa: **GEIOJ69**



Macro Foto Nº Chassi: **9BG148TP0GC430600**



Foto do Número do Motor: **NAR074671**



Odômetro do Veículo: **254.365**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEVROLET/S10 ADV FD2



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000




Placa: GEI0J69

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo






FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEVROLET/S10 ADV FD2 2016 - 2016



PLACA: GEI0J69
RENAVAM: 1086911889
Nº DO CHASSI: 9BG148TP0GC430600
Nº DO MOTOR: NAR074671
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
COR DO VEÍCULO: Branca
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 9 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **São Paulo**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 90000 - KM Rodados

Media - 135000 - KM Rodados

Alta - 180000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

● Situação OK ● Requer Atenção ● Restrição ou Impedimento ○ Não Disponível ● Sistema Fora do Ar

● Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

● Não Possui Restrições no (SENATRAN)

● Informações da Base Estadual (DETRAN)

● Não Consta Restrições na Base Estadual

● Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

● Veículo Fora do Estado de Origem

● Proprietário(a) Atual do Veículo

● Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

● Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

● Veículo com Chassi Original (Normal)

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

● Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

● Não existe Recall para este Veículo

● Processos - Base Não Disponível

● Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 19/11/2025

Placa: **GEIOJ69** Marca/Modelo: **CHEVROLET/S10 ADV FD2** Ano: **2016** Modelo: **2016** Cor: **Branca**
Combustível: **Alcool / Gasolina** Renavan: **1086911889** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **Caminhonete** Potência: **147** Cilindradas: **2400** Nº Chassi: **9BG148TP0GC430600** Motor Fabril: **NAR074671**



Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Data: 19/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não



Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 19/11/2025

Placa: **GEIOJ69** Marca/Modelo: **CHEVROLET/S10 ADV FD2** Ano: **2016** Modelo: **2016** Cor: **Branca**
Combustível: **Alcool / Gasolina** Renavan: **1086911889** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **147** Cilindradas: **2400** Nº Chassi: **9BG148TP0GC430600** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **90** Espécie: **Especial** Tipo: **Caminhonete**
Motor BIN: **NAR074671** Motor Atual: **NAR074671** Situação: **CIRCULAÇÃO**



Não Consta Restrições na Base Estadual

Data: 19/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 19/11/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de São Paulo



Veículo Fora do Estado de Origem

Data: 19/11/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS



Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 19/11/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **LEONARDO HENRIQUE SANTOS**



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 19/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 19/11/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 19/11/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 19/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 19/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 19/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 19/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: ATENÇÃO!!! Existem MAIS DE 8 (OITO) MULTAS E OU AUTUAÇÕES PARA ESSE VEÍCULO nas bases consultadas.

Existem mais de 8 (Oito) Autuações, e ou Multas aplicadas para este veículo. Essa quantia de infrações exedem os campos de exibição do nosso sistema, Fica RECOMENDADO ao SERVIÇO DE DESPACHANTE relacionar essas infrações posteriormente ao Cliente.

Os Valores dessas INFRAÇÕES deverá ser apurado também junto com o SERVIÇO DE DESPACHANTE.

